



**Relatório de Vistorias - Semana de 05 a 11 de março**

**Subprefeitura Lapa**

<b>Via</b>	<b>Trecho vistoriado</b>	<b>Resultado da vistoria</b>	<b>Providência</b>	<b>Foto</b>
		Vistoria em inicio das obras de ILUME para iluminação da via		
R. Joana Galvão	Toda extensão	Vistoria em local para atender solicitação de morador para recomposição da sarjeta, por conta da água da chuva que empoça no local	Envio de agente ao local para verificar a viabilidade	<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn-ta929ztIAE#5582467656520772930">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn-ta929ztIAE#5582467656520772930</a>
Rua Joana Galvão	Toda extensão	Vistoria em equipe de limpeza na Vila Jaguara		<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn-ta929ztIAE#5582467695716946946">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn-ta929ztIAE#5582467695716946946</a>

Rua Paúva	c/ Candido Portinari, ligação com Pirituba	Falta de iluminação no baixo do Viaduto da Anhangüera	Articulação com ILUME para resolução do problema	<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn ta929ztIAE#5582467754925045698">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn ta929ztIAE#5582467754925045698</a>
Rua Zaíra	Toda extensão	Restos de remoção da árvore da - Suspeita de poda irregular	Envio de agente vistor ao local para verificar a situação/providenciar recolha dos galhos abandonados no local	<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn ta929ztIAE#5582467958483991202">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn ta929ztIAE#5582467958483991202</a>
Rua Crasso	Toda extensão	tampa de bueiro deslocada	providenciar reposição	<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn ta929ztIAE#5582467996815539762">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJn ta929ztIAE#5582467996815539762</a>

Rua Francisco Corazza	com Gino Cesaro	Estouro de adutora da SABESP	Notificação à concessionária para resolução do problema	<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582468027819276466">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582468027819276466</a>
		Grande gerador de resíduo/ descarte irregular	notificação à empresa	<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582468086421052226">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582468086421052226</a>
Av. Francisco Matarazzo	Toda extensão	Vistoria em limpeza de bueiro		<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582468236535953890">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582468236535953890</a>

Av. Francisco Matarazzo	esq. Com Av. Pompéia	Publicidade irregular	autuação	<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582468287460299986">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582468287460299986</a>
R. Dr.Alfredo de Castro	com Av. Auro Soares de Moura Andrade	bueiro entupido	envio equipe de limpeza de bueiro	<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582630161261377554">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/SubLapa?authkey=Gv1sRgCPzJnta929ztIAE#5582630161261377554</a>