



**Subprefeitura Santo Amaro**

<b>Via</b>	<b>Trecho vistoriado</b>	<b>Resultado da vistoria</b>	<b>Providência tomada</b>
Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez	esquina com a Avenida Adolfo Pinheiro	indicativo de logradouro com problema	encaminhado para CMIU/STM
Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez	imóvel do nº 159	materiais colocados no passeio para venda	encaminhado para CPDU/STF
Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez	esquina com a Avenida Adolfo Pinheiro	canteiro de obra jogando agua com barro nos equipamentos de drenagem (BL)	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 15	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 25	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 27	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 76	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 100	verificação de GGRS	encaminhado para CPDU/STF
Rua Isabel Smith	imóvel do nº 285/283	passeio irregular/comércios (bar e loja) irregulares e obra irregular na área do estacionamento	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 168	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 180	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 210	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 236	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 291	mesas e cadeiras no passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 306	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 314	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF

Rua São Benedito	imóvel do nº 321	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 326	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	esquina com a Rua Padre José de Anchieta	obstáculo no passeio/guia quebrada	encaminhado para CPDU/STF - CMIU/STM
Rua São Benedito	imóvel do nº 368A	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 408	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 445	guarita sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 598	passeio irregular/limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 678	lixeira no passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 752	terreno abandonado/MPL	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 762	terreno abandonado/MPL	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	esquina com a Rua São José	veículo abandonado de placas COY 1494	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1168	poda de adequação	encaminhado para CMIU/STLP-AV
Rua São Benedito	imóvel do nº 1274	passeio irregular/plantas com espinhos	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1307	guarita sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1406	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1442	passeio irregular/limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1448	passeio irregular/limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1530	passeio irregular/limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1532	veículo abandonado de placas BJA2306	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	esquina com a Rua Marechal Deodoro, nº 581	Obra em imóvel/ passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Graham Bell	esquina com a Avenida Vereador José Diniz	indicativo de logradouro com problema	encaminhado para CMIU/STM
Rua São Benedito	imóvel do nº 1808	passeio irregular/limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1852	obstrução de passeio com planta inapropriada com espinho	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1898	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1909	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF

Rua São Benedito	imóvel do nº 1917	passaio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Sebastião	imóvel do nº 1924	passaio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Benedito	imóvel do nº 1923	passaio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Praça Giuseppe Ungaretti	imóvel do nº 510	obstrução de passaio com planta	encaminhado para CPDU/STF
Praça Giuseppe Ungaretti	calçada do lado da Rua São Benedito	calçada necessitando de reparos e retirada de matos	encaminhado para CMIU/STLP-AV
Rua São Benedito	esquina com a Rua Américo Brasiliense	praça sem nome necessitando de despraguejamento e limpeza	encaminhado para CMIU/STLP-AV



**PREFEITURA DE**  
**SÃO PAULO**  
COORDENAÇÃO DAS  
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistorias - 03 de fevereiro

**Subprefeitura Santo Amaro**

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua Barão do Triunfo	solapamento do viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Boavas	imóvel do nº 73	retirada de estrutura de publicidade	encaminhado para CPDU/STF
Rua Boavas	junto a Praça Cidade Ocian	veículo de placas BMD7664 com comércio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua Alaçacia	zeladoras de praça (Leila Marcia da Silva e Suzerley Jesus Camilo) sem uniforme da PMSP	encaminhado para CMIU/STLP-AV
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua Alaçacia	canteiro de entrada da Rua Alaçacia necessitando de reparos	encaminhado para CMIU/STM
Rua Carlos Pinto Alves	primeiro quarteirão junto a Avenida Jornalista Roberto Marinho	limpeza do passaio (descarte irregular de material)	encaminhado para CMIU/STLP

Avenida Jornalista Roberto Marinho	talude ao lado da Rua Carlos Pinto Alves	local de descarte constante de lixo e outros materiais - necessita de refazimento do talude com terra, grama e plantio de árvore	encaminhado para CMIU/STM/STLP-AV
Avenida Jornalista Roberto Marinho	Esquina com a Rua Galileu	poda de adequação	encaminhado para CMIU/STLP-AV
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua Marília de Dirceu	limpeza do passeio (descarte irregular de material), colocação de caçamba para recolha de lixo doméstico e plantio de grama e árvore	encaminhado para CMIU/STLP-AV
Avenida Jornalista Roberto Marinho	Favela Levanta Saia	invasão irregummar de área pública com garagens para veículos e colocação de materiais sobre a área verde	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua Ipiranga	suporte de placa de sinalização danificada necessitando ser retitada	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Jornalista Roberto Marinho	via de acesso a Avenida Washington Luiz sentido centro	refazimento de talude com terra, grama e plantio de árvore (local esta sendo utilizado para descarte de lixo e outros materiais)	encaminhado para CMIU/STM e STLP-AV
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com o acesso da Avenida Washington Luiz sentido centro	colocação irregular de tampa de BL em caixa de passagem de telefonia	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Jornalista Roberto Marinho	praça sem nome do acesso da Avenida Washington Luiz sentido marginal Pinheiros	zeladora de praça (Cristiane Lucia Vieira dos Santos) sem uniforme da PMSP	encaminhado para CMIU/STLP-AV
Avenida Jornalista Roberto Marinho	acesso da Avenida Washington Luiz sentido marginal Pinheiros	entulho no passeio	encaminhado para CMIU/STLP

Avenida Jornalista Roberto Marinho	imóvel do nº 800	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	favela do "Piolho"	material de borracharia colocado sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	imóvel do nº 770	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	favela do "Piolho"	veículo de placas ABI5756 abandonado na frente da favela	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	favela do "Piolho"	Guia quebrada	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Jornalista Roberto Marinho	favela do "Piolho"	esgoto correndo pelo passeio	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua Vicente Leporace	comércio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua Republica do Iraque	terreno abandonado/MPL	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua João Alvares Soares	terreno abandonado/MPL	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua Conde de Porto Alegre, 795	Empresa TRANSDEQUINHA de caçambas funcionando irregularmente	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	passeio da favela da Rua Antonio de Macedo Soares	bar com mesas/cadeiras e engradados de garrafas sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Barão de Jaceguai	imóvel do nº 800	limpeza do passeio da lateral do imóvel	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	esquina com a Rua Constantino de Souza, 1300	estacionamento de onibus (verificar se esta regularizado)	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	baixos do viaduto da Avenida Vereador José Diniz	comércio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Jornalista Roberto Marinho	baixos do viaduto da Avenida Vereador José Diniz	pichações nas colunas do viaduto	encaminhado para CMIU/STLP

Avenida Jornalista Roberto Marinho	canteiro centra	recolha de materiais na área verde e pintura sobre pichações	encaminhado para CMIU/STLP
------------------------------------	-----------------	--	----------------------------



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
COORDENAÇÃO DAS  
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistorias - 04 de fevereiro

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 12A	materiais expostos do lado externo do comércio e sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 20	materiais expostos do lado externo do comércio e sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 32	materiais expostos do lado externo do comércio e sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 36	materiais expostos do lado externo do comércio e sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 40	toldo irregular (muito baixo)	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 58	comércio irregular sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	junto a estação Largo Treze do Metrô	limpeza dos jardins e poda das plantas	encaminhado para CMIU/STLP-AV
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 100	toldo fixo	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 124	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 148	comércio irregular sobre passeio e toldo fixo	encaminhado para CPDU/STF

Rua Padre José Maria	imóvel do nº 162	toldo fixo e publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	em frente ao imóvel do nº 162	BL duplo com muito lixo	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 174	toldo fixo	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 202	publicidade irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	esquina da Rua Raizana	passeio da Escola Paulo Eiro necessitando de reparos	encaminhado para CMIU/STM
Rua Raizana	imóvel do nº 163	Muro/Passeio/Limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Raizana	em frente ao imóvel do nº 163	BL necessitando de reparos	encaminhado para CMIU/STM
Rua Padre José Maria	esquina com a Rua Raizana	Banca de Jornal vendendo vários produtos não permitidos e com toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	Clube Escola Joerg Bruder	passeio necessitando de reparos	encaminhado para CMIU/STM
Rua Padre José Maria	Terminal de Onibus	passeio ao lado do Clube Escola Joerg Bruder com muito lixo	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Padre José Maria	Terminal de Onibus	carros estacionados em área verde dentro do terminal	encaminhado para CPDU/STF
Rua Padre José Maria	Terminal de Onibus	muito lixo nas calçadas internas do Terminal	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Padre José Maria	toda extensão da Rua	muito lixo doméstico no canteiro central e no entorno do terminal	encaminhado para CMIU/STLP (verificar com a ECOURBIS se esta tendo algum problema na recolha do lixo doméstico)
Rua Padre José Maria	toda extensão da Rua	muita folha e material de varrição dos zeladores de praça acumulados nas áreas verdes	encaminhado para CMIU/STLP-AV