

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC PARQUE DA MOOCA



REFORMA DE VESTIÁRIOS (TELHADO)



REFORMA DE VESTIÁRIO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC PARQUE DA MOOCA



REFORMA DE VESTIÁRIOS (PISO)




IMPERMEABILIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC PARQUE DA MOOCA




PINTURA FACHADA FRONTAL




REFORMA DO QDL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC PARQUE DA MOOCA



REFORMA DE VESTIÁRIOS



REFORMA DE VESTIÁRIO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC PARQUE DA MOOCA



CONTRA PISO DA LAJE IMPERMEABILIZADA



CONTRA PISO DA LAJE IMPERMEABILIZADA