



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**CDC JORGE TIBIRICA**



**ALMABRADO A SER SUBSTITUÍDO**



**ALMABRADO A SER SUBSTITUÍDO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**CDC JORGE TIBIRICA**



**ALMABRADO A SER SUBSTITUÍDO**



**CAMPO PARA INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**CDC JORGE TIBIRICA**



**CAMPO PARA INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA**



**PLACA DA OBRA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

CDC JORGE TIBIRICA



RETIRADA DE ALAMBRADO DANIFICADO



RETIRADA DE ALAMBRADO DANIFICADO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

CDC JORGE TIBIRICA



**RETIRADA DE ALAMBRADO DANIFICADO**



**LOCAÇÃO DA OBRA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

CDC JORGE TIBIRICA



**LOCAÇÃO DA OBRA**



**RETIRADA DE ALMABRADO CONCLUÍDO**