

NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO OBRAS

LOCAL: CE VILA MANCHESTER DATA: 26/3/2010

OBJETO: MANUTENÇÃO DE VESTIÁRIOS, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PINTURA DA ARQUIBANCADA, INSTALAÇÃO DE

ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E SPDA DO CAMPO DE FUTEBOL

EMPRESA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

PROCESSO: 2009-0.163.859-1 VALOR: R\$ 1.413.582,60 SP: AF

CONTRATO: 042/SEME/2009 PRAZO: 180 DIAS FISCAL: CALLIA

ORDEM DE EMENDA

NOTICE 001/SEME/2010 CARLOS BEZERRA R\$ 650.000,00 VEREADOR :

PERÍODO: 19/1/2010 **À** 17/7/2010 **STATUS** EM ANDAMENTO

SERVIÇOS :	INICIADOS	CONCLUÍDOS
1- REFORMA GINÁSIO DA GINASTICA VESTIÁRIOS	(x)	()
2- REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DA GINASTICA	(X)	()
3- REFORMA DO GINÁSIO ELETRICA	(X)	()
4- PINTURA GERAL DO GINÁSIO DA GINASTICA	(X)	()
5- REFORMA DO GINÁSIO DA GINASTICA TELHADO	(X)	(X)
6- SALÃO 3ª IDADE, SALA DE BOXE , SALA MEDICO E AMBULATÓRIO	()	()
7- CASA DE MÁQUINA (PISCINA, VESTIARIOS E ADMINISTRAÇÃO)	()	()
8- CAIXA D'ÁGUA ELEVADA E REDE DE ALIMENTAÇÃO	(X)	()
9- ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	()	()
10- GUARITA ENTRADA PRINCIPAL	()	()
11- CABINE PRIMÁRIA	(X)	()
12- REFORMA DE CALÇADAS NO ENTORNO DO GINASIO DA GINASTICA	(X)	()
13- PAISAGISMO GERAL	()	()
14- SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO	(X)	()
15- SPDA DO CAMPO DE FUTEBOL	()	()
16- ILUMINAÇÃO DO CAMPO	()	()
17- PINTURA DA ARQUIBANCADA	()	()
	()	()
	()	()
	()	()
	()	()
	()	()
	()	()

OSERVAÇÃO:

VER FOTOS.



NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



REFPORMA ELETRICA



REFPORMA ELETRICA



NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



REFORMA DOS VETSIÁRIOS / BANHEIRO



REFORMA DOS VETSIÁRIOS / BANHEIRO



NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



REFORMA DOS VETSIÁRIOS / BANHEIRO



REFORMA PISO DO GINÁSIO



NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



REFORMA PISO DO GINÁSIO



REFORMA TELHADO DO GINÁSIO



NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



REFORMA TELHADO DO GINÁSIO



REFORMA TELHADO DO GINÁSIO



NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



TELHADO DO GINÁSIO RECUPERADO E PINTURA INICIADA



REFORMA DO VESTIÁRIO



NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



REMOÇÃO DE ALAMBRADO DANIFICADO PARA SUBSTITUIÇÃO



REMOÇÃO DE ALAMBRADO DANIFICADO PARA SUBSTITUIÇÃO