

RELATÓRIO OBRAS

LOCAL :	CDC DÉLIO DE CARVALHO		DATA:	26/3/2010	
OBJETO:	EXECUÇÃO DE REFORMA DE 02 SALAS MÚLTIPLO USO, VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS. EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADOS E ILUMINAÇÃO.				
EMPRESA:	INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & EDUCAÇÃO. CONSTURTORA: ESTILO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				
PROCESSO:	2008-0.374.537-7	VALOR:	R\$ 282.227,92	SP:	EM
CONTRATO:	001/SEME-G/2009	PRAZO:	90 dias	FISCAL:	CARLOS ALBERTO
ORDEM DE INÍCIO:		EMENDA VEREADOR :	-		R\$ 0,00
PERÍODO:	1/12/2009	À	25/3/2010	STATUS	EM ANDAMENTO
	SERVIÇOS :		INICIADOS		CONCLUÍDOS
	1- FUNDAÇÃO		(X)		(X)
	2- ALVENARIA		(X)		(X)
	3- COBERTURA		(X)		(X)
	4- INSTALAÇÃO ELÉTRICA		(X)		(X)
	5- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		(X)		(X)
	6- REVESTIMENTOS		(X)		(X)
	7- PINTURA GERAL		(X)		(X)
	8- ALAMBRADOS DA QUADRA		(X)		(X)
	9- PISO DA QUADRA		(X)		(X)
	10- ILUMINAÇÃO DA QUADRA		()		()
Obs: Em 24/03/2010 efetuamos vistoria juntamente com a contratada e elaboramos "check list" onde foram apontados diversos itens que deverão ser executados e/ou corrigidos para recebimento da obra.					
OSERVAÇÃO:					
VER FOTOS					

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



EXECUÇÃO DE ALVENARIA



VISTA GERAL DOS VESTIÁRIOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA



EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA



EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



EXECUÇÃO DO ALVENARIA



EXECUÇÃO DO ALVENARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



VISTA DA EXECUÇÃO DA ALVENARIA E CONTRAPISO



EXECUÇÃO DO CONTRAPISO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



ALAMBRADO EM EXECUÇÃO



VISTA FRONTAL RECEBENDO COBERTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



PORTAS DOS VESTIÁRIOS E EXECUÇÃO DA COBERTURA



VISTA LATERAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



INICIO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO



INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
SOLICITADO O REFAZIMENTO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



VISTA DOS FUNDOS (ENTRADA DOS VESTIÁRIOS)



VISTA FRONTAL - COBERTURA CONCLUÍDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS (PISO E PAREDE)



REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES EM FASE FINAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



ESTRUTURA DO ALAMBRADO CONCLUÍDA



TELAS DO ALAMBRADO A SEREM INSTALADAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



TELAS DO ALAMBRADO INSTALADAS



TELAS DO ALAMBRADO INSTALADAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



ENTRADA DOS VESTIÁRIOS



VISTA LATERAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



VISTA FRONTAL




INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFEITAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



ENTRADA DOS VESTIÁRIOS



APARELHOS SANITÁRIOS INSTALADOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



EXECUÇÃO DA TORRE DAS CAIXAS D'ÁGUA



VISTA LATERAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC DÉLIO DE CARVALHO



VISTA FRONTAL



EQUIPAMENTO COM ATIVIDADES