

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC TIETÊ E SOUZA



DETALHE DA FUNDAÇÃO



EXECUÇÃO DA ALVENARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC TIETÊ E SOUZA



VISTA FRONTAL



VISTA GERAL DO EQUIPAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC TIETÊ E SOUZA



VISTA FRONTAL



EXECUÇÃO REBOCO INTERNO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC TIETÊ E SOUZA



ALVENARIA CONCLUÍDA



VISTA GERAL DO EQUIPAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC TIETÊ E SOUZA



INICIO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



ENTRADA DOS VESTIÁRIOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC TIETÊ E SOUZA



ÁREA DA VARANDA



VISTA GERAL DO EQUIPAMENTO