



**Foto 01:** Vista geral da LTA Henry Borden no trecho onde será executada a reforma parcial da linha.



**Foto 02:** Detalhe da área de várzea da represa cruzada pela linha de transmissão.



**Foto 03:** Torre da LTA Henry Borden que será substituída no local.



**Foto 04:** Detalhe da LTA Henry Borden no trecho que será reformado.



**Foto 05:** Visada do eixo da LTA Henry Borden no trecho onde será realizada a reforma da linha.



**Foto 06:** Detalhe da área de várzea cruzada pela LTA Henry Borden.



**Foto 07:** Ocupação irregular localizada na faixa de segurança da LTA Henry Borden.




**Foto 08:** Detalhe do fragmento florestal em estágio inicial que é interceptado pela LTA Henry Borden.



**Foto 09:** Detalhe das ocupações irregulares na faixa de segurança da LTA Henry Borden.



**Foto 10:** Acesso de terra que será utilizado na reforma da LTA Henry Borden.



**Foto 11:** Acesso de terra que será utilizado na reforma da LTA Henry Borden.



**Foto 12:** Acesso de terra que será utilizado na reforma da LTA Henry Borden.



**Foto 13:** Acesso de terra que será utilizado na reforma da LTA Henry Borden.



**Foto 14:** Acesso de terra que será utilizado na reforma da LTA Henry Borden.



**Foto 15:** Vista geral do Hortifrutigranjeiro instalado como comodato na faixa de segurança da LTA Henry Borden.



**Foto 16:** Detalhe do hortifrutigranjeiro instalado como comodato na faixa de segurança da LTA Henry Borden.



**Foto 17:** Detalhe do hortifrutigranjeiro instalado como comodato na faixa de segurança da LTA Henry Borden.



**Foto 18:** Detalhe do hortifrutigranjeiro instalado como comodato na faixa de segurança da LTA Henry Borden.



**Foto 19:** Detalhe do hortifrutigranjeiro instalado como comodato na faixa de segurança da LTA Henry Borden.



**Foto 20:** Detalhe do hortifrutigranjeiro instalado como comodato na faixa de segurança da LTA Henry Borden.



**Foto 21:** Detalhe da torre que será substituída pela novas torres metálicas na reforma das LTA Henry Borden.



**Foto 22:** Vista geral do eixo da LTA Henry Borden e acesso.



**Foto 23:** Vista geral do eixo da LTA Henry Borden



**Foto 24:** Trecho da Rua Pinheiro Furtado que cruza a LTA Henry Borden.