



| 78GG Coral) com folhas em madeira maciça e pintura verde (ref: 78GG Coral) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTRUTURA | | | | | | |
| - Estrutura metalica parafusada com tratamento anti-chamas e acabamento em pintura esmalte verde (ref: 78GG Coral) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| LEGENDA DE EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| ▼ Ponto de Lógica | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIRETRIZES COMPLEMENTARES | | | | | | |

| mediante a aprovação e/ou anuência do anteprojeto. | | | | |
|---|--|--|--|--|
| - Todos os equipamentos hidráulicos e elétricos deverão ser eficientes e economizadores; - Todas as diretrizes devem ser atendidas por meio de projetos complementares a serem desenvolvid | | | | |
| equipamentos que se raçam necessarios, | | | | |

- Declaro o atendimento às Lei nº 16.050 de 31 de julho de 2014, Lei nº 16.642 de 9 de maio de 2017, Lei

| | | | | 1 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------|
| 01 | REVISÃO GERAL. ALTERAÇÃO DE TÍTULO DE FOLHA | | MÍRIAM RIBEIRO | 12/04/2021 |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | RODRIGO COELHO | 20/11/2020 | |
| REV. | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA | |
| CONT | RATANTE: | CONTRATADA: | | |
| (C) Urbia | | o ^c | PLANT | A R |



REVISÃO:

R01