CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF JOSÉ LINS DO REGO		
Sequencial (U.E):	23	**Código da Unidade:**	95176

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	Rua Augusto Ferreira Ramos, 54

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	11. EMEF 20 SALAS OLIVAL COSTA	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	5.221,76			Área Edificada/ Construída (m²)	3.518,40
Área Pavimentada (m²)				Área Verde / Permeável (m²)	621,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.854,71	Bloco salas	979,17	Quadra	875,54

Abastecimento

Água

Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.): rede pública							
Quantidade de reservatório de água							
Capacidade por reservatório (L)	não disponível	Constatação		Não Disponível	Projeto	NÃO	

Gás

Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	

Energia Elétrica

Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM	Quantidade: 2	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO	Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO	Capacidade:	

Esgoto

Rede Pública (Sim ou Não)	SIM	Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM								
Hidrante	SIM								
Sinalização Emergência	PARCIAL								
Iluminação Emergência	PARCIAL								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou Não)		Parcial (Sim ou Não)				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			
Tipo de sinalização	PARCIAL	Sonora (Sim ou Não)	PARCIAL	Visual (Sim ou Não)	PARCIAL	Tátil (Sim ou Não)	PARCIAL
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº			
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	0	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Pav. Superior										
Caixa de Escadas 1	5,40	5,25	3,27	28,35	Alvenaria	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fotos 121 e 122
Caixa de Escadas 2	5,40	5,25	3,27	28,35	Alvenaria	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fotos 123 e 124
Circulação das Salas de Aula	45,10	2,50	3,27	112,75	Alvenaria	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fotos 123, 125 a 128
Pav. Térreo S.Aula										
Caixa de Escadas 1	5,40	5,25	3,35	28,35	Alvenaria	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Foto 129
Caixa de Escadas 2	5,40	5,25	3,35	28,35	Alvenaria	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Foto 130
Circulação das Salas de Aula	45,10	2,50	3,35	112,75	Alvenaria	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fotos 131 a 133
Sala dos Professores	15,20	9,65	3,35	146,68	Alvenaria	Paviflex	Azulejos e Pintura	Laje	**3**	Fotos 56 a 64
Depósito Acesso a partir da Sala Assist. de Direção)	4,00	1,25	3,35	5,00	Alvenaria	Paviflex	Divisória Naval	Laje	**0**	Foto 54
Assist. de Direção	4,80	4,00	3,35	19,20	Alnenaria e Divisória Naval	Paviflex	Divisória Naval	Laje	**3**	Fotos 49 e 52 a 54
Diretoria	4,00	3,00	3,35	12,00	Alnenaria e Divisória Naval	Paviflex	Divisória Naval	Laje	**3**	Fotos 49 a 51
Sala de Mat. Pedagógico	4,00	2,10	3,35	8,40	Alnenaria e Divisória Naval	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 47 e 48
Circulação Longitudinal	5,26	0,95	3,35	5,00	Alnenaria e Divisória Naval	Paviflex	Pintura e Divisória	Laje	**0**	Foto 30 e 55
Circulação Transversal	10,95	1,20	3,35	13,14	Alnenaria e Divisória Naval	Paviflex	Pintura e Divisória	Laje	**0**	Foto 29
Corredor Lateral	26,45	1,65	3,35	43,64	Alvenaria	Cerâmica	Pintura e Revestimento de Pedra	Laje	**0**	Fotos 31 a 34
Rampa de Acesso à Circulação das Salas de Aula	9,70	1,82	3,35	17,65	Alvenaria	Cerâmica	Pintura e Revestimento de Pedra	Laje	**0**	Fotos 35 e 36
Almoxarifado	3,40	2,45	3,35	8,33	Alvenaria	Granilite	Pintura		**0**	Fotos 37 a 39
Arquivo Morto 1	2,45	1,45	3,35	3,55	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Gesso	**0**	Fotos 42 e 43
Arquivo Morto 2	2,45	1,45	3,35	3,55	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Gesso	**3**	Fotos 44 a 46
Cozinha dos Funcionários	4,70	2,90	3,35	13,63	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo	Laje	**0**	Fotos 40 e 41
Sala de Mat. Pedagógico (Xerox)	3,00	2,90	3,35	8,70	Alnenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	
Escada de Acesso à Rua Augusto Ferreira Ramos.	7,20	2,30	N/A	16,56	Metálica	Ardósia	N/A	Telha Ondulada de Fibrocimentio	**3**	Foto 11
Hall Externo	3,85	2,60	N/A	10,01	Metálica	Cimentado	N/A	Telha Ondulada de Fibrocimentio	**0**	Foto 12
Hall Interno	7,84	2,85	3,35	22,34	Alvenaria	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Foto 15 e 17 a 20
Secretaria/Recepção	6,55	2,90	3,35	19,00	Alvenaria	Laminado de Madeira	Pintura	Laje	**0**	Foto 16
Secretaria	6,55	9,45	3,35	61,90	Alvenaria e Divisória de Gesso	Laminado de Madeira	Pintura	Laje	**2**	Fotos 21 a 24
Coordenação Pedagógica	5,00	4,00	3,35	20,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Foto 27 e 28

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Pav. Sub-Solo 1 - Áreas Internas										

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Refeitório	27,00	8,65	3,40	233,55	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo e Pintura	Laje	**0**	Fotos 138 a 144, 161
Cozinha	8,65	5,15	3,40	44,55	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Laje	**0**	Fotos 145 a 150
Despensa	5,40	5,15	3,40	27,81	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Laje	**2**	Fotos 151 a 153
Depósito sob a Escadaria 1	5,25	3,88	2,10	20,37	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Foto 138
Depósito sob a Escadaria 2	5,25	3,88	2,10	20,37	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Fotos 134 a 137
Depósito Acesso a partir do Banheiro Feminino	8,10	1,85	3,40	14,99	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Laje	**3**	Fotos 94, 98 a 100
Patio Externo	31,41	7,90	N/A	248,14	Alvenaria	Cimentado	Pintura	N/A	**3**	Fotos 154 a 156
Rampa e Escadas no Recuo Lateral da Edificação	8,45	4,32	N/A	36,50	Alvenaria	Cimentado	Pintura	N/A	**2**	Fotos 3 e 158 a 160
Abrigo GLP	2,50	0,60	1,80	1,50	Alvenaria	Cimentado	Pintura	N/A	**4**	Foto 157
Circulação da A.Serviço da Cozinha	9,63	1,35	2,35	13,00	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo e Pintura	Laje	**0**	Fotos 106 e 107
Depósito da A. Serviço da Cozinha	2,50	1,30	2,35	3,25	Alvenaria	Cerâmica	Azulejos	Laje	**0**	Foto 113
Vestiário de Funcionários - A. Serviço da Cozinha	2,50	1,85	2,35	4,63	Alvenaria	Cerâmica	Azulejos	Laje	**3**	Fotos 109 e 110
A. Serviço/Tanque	2,50	0,85	2,35	2,13	Alvenaria	Cerâmica	Azulejos	Laje	**0**	Foto 114
Pav. Sub-Solo 1 - Áreas Externas				0,00					**0**	
Quadra Descoberta	21,50	10,50	N/A	225,75	Alvenaria	Cimentado	N/A	N/A	**3**	Fotos 161 a 163
Quadra Coberta 1	21,90	11,97	7,00	262,14	Alvenaria e Est. Metálica	Cimentado	Alambrado	Telhas Metálicas	**3**	Foto 164 a 166
Quadra Coberta 2	28,00	21,90	7,00	613,20	Alvenaria e Est. Metálica	Cimentado	Alambrado	Telhas Metálicas	**3**	Foto 167 a 169
Circulação Externa longitudinal à Quadra Coberta	43,90	2,90	N/A	127,31	Alvenaria	Cimentado	Revestimento de Pedra	N/A	**3**	Fotos 170 a 172
Circulação Externa entre a Quadra e a Edícula	17,05	1,85	N/A	31,54	Alvenaria	Cimentado	Pintura	N/A	**3**	Fotos 173 e 174
Sala de Educação Física - Edícula (Vestiário Masculino)	8,24	5,00	2,95	41,20	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Laje	**2**	Fotos 175 a 177
Sala de Educação Física - Edícula (Vestiário Feminino)	8,15	5,00	2,95	40,75	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Laje	**2**	Fotos 178 e 179
Pav. Sub-Solo 2 - Chamado de "**Anexo**"										
Jardim (Área reservada para instalação de Elevador)	3,05	2,55	N/A	7,78					**0**	Fotos 180 e 181
Escada de Acesso ao Sub-Solo 1	3,30	2,50	2,50	8,25	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Fotos 182 e 183
Circulação das Salas de Aula	45,35	2,55	3,35	115,64	Alvenaria	Granilite e Paviflex	Azulejo e Pintura	Laje	**2**	Fotos 184 a 188
Sala 21 de AVE (Depósito)	7,10	2,45	3,35	17,40	Alvenaria	Paviflex	Azulejo e Pintura	Laje	**1**	Fotos 189 a 191
Pav. Sub-Solo 3										
Hall de acesso ao Sub-Solo 2	3,80	2,45	2,90	9,31	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Calhetão de Fibrocimento	**0**	Fotos 192 e 193
Escada de acesso ao Sub-Solo 2	2,80	1,60	2,90	4,48	Alvenaria	Paviflex	Pintura e Revestimento de Pedra	Calhetão de Fibrocimento	**0**	Foto 194
Circulação	8,00	2,92	2,90	23,36	Alvenaria	Paviflex e Emborrachado	Pintura e Revestimento de Pedra	Calhetão de Fibrocimento	**2**	Fotos 195 a 197
Sala de Recreação (Depósito 1)	8,49	8,00	2,90	67,92	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 118, 198 a 200
Depósito 2	8,10	7,84	3,20	63,50	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Telha Metálica	**3**	Fotos 201 a 205
Playground (Recuo de Fundo)	21,90	5,24	N/A	114,76	Alvenaria	Emborrachado	Pintura	N/A	**0**	Fotos 206 e 207
Salas de Aula										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m^2)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Pav. Térreo (Nomenclatura em Plantas)				0,00					**0**	
Sala de Aula 1 (Sala 7)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 208 a 210
Sala de Aula 2 (Sala 8)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 211 a 214

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Sala de Aula 3 (Sala 9)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 215 a 218
Sala de Aula 4 (Sala 10)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**3**	Fotos 219 a 222
Sala de Aula 5 (Sala11)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**3**	Fotos 223 a 226
Sala de Aula 6 (Sala de Leitura)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 227 a 230

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Sala de Aula 7 (Sala de Apoio Pedagógico)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 231 a 233
Pav. Superior				0,00					**0**	
Sala de Aula 8 (Sala 12)	8,00	6,00	3,27	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**3**	Fotos 234 a 236
Sala de Aula 9 (Sala 13)	8,00	6,00	3,27	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 237 a 239
Sala de Aula 10 (Sala 14)	8,00	6,00	3,27	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**3**	Fotos 240 a 243
Sala de Aula 11 (Sala de Atendimento)	8,00	6,00	3,27	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**3**	Fotos 244 a 246
Sala de Aula 12 (Sala de Vídeo)	8,00	6,00	3,27	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 247 a 250
Sala de Aula 13 (Sala 15)	8,00	6,00	3,27	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**3**	Fotos 251 a 256
Sala de Aula 14 (Lab. de Educação Digital)	8,00	6,00	3,27	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**3**	Fotos 257 a 264
Pav. Sub-Solo 2 - Chamado de "**Anexo**"				0,00					**0**	
Sala de Aula 15 (Sala 6)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 265 a 267
Sala de Aula 16 (Sala 5)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 268 a 270
Sala de Aula 17 (Sala 4)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**3**	Fotos 271 a 274
Sala de Aula 18 (Sala 3)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Fotos 275 a 278
Sala de Aula 19 (Sala 2)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**3**	Fotos 279 a 281
Sala de Aula 20 (Sala 1)	8,00	6,00	3,35	48,00	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	Fotos 282 a 28

Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m^2)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Pav. Superior												
Banheiro Masculino Fotos 89 a 92	6,05	2,50	3,27	15,13	Cerâmica	Azulejos	Laje		**0**	3	2	0
Banheiro Feminino Fotos 85 a 88	6,05	2,50	3,27	15,13	Cerâmica	Azulejos	Laje		**0**	3	4	0
Pav. Térreo												
Banheiro Masculino - Alunos Fotos 82 a 84	6,05	2,50	3,35	15,13	Cerâmica	Azulejos	Laje		**0**	3	4	0
Banheiro PCD - Alunos Fotos 78 a 81	6,05	2,50	3,35	15,13	Granilite	Azulejos	Laje		**0**	1	1	1
Banheiro Masculino - Professores Fotos 65 a 67	4,00	2,20	3,35	8,80	Granilite	Azulejos	Laje		**0**	2	1	0
Banheiro Feminino - Professores Fotos 68 a 70	4,00	2,20	3,35	8,80	Granilite	Azulejos	Laje		**0**	2	1	0
Lavanderia (Banheiro Masculino - Adm) Fotos 71 e 72	2,70	2,45	3,35	6,62	Granilite	Azulejos	Laje		**0**	2	1	0
Banheiro Feminino - Adm Fotos 73 a 77	2,70	2,45	3,35	6,62	Granilite	Azulejos	Laje		**0**	2	1	0
Banheiro da Secretária Fotos 24 a 26	5,00	2,15	3,35	10,75	Cerâmica	Azulejos	Laje		**0**	2	2	0
Pav. Sub-Solo 1												
Banheiro Masculino Fotos 101 a 105	8,10	3,15	3,40	25,52	Cerâmica	Azulejos	Laje		**0**	5	4	0
Banheiro Feminino Fotos 93 a 97	8,10	3,25	3,40	26,33	Cerâmica	Azulejos	Laje		**0**	5	4	0
Banheiro de Funcionários Masc da Cozinha Fotos 111 e 112	2,50	1,65	2,35	4,13	Cerâmica	Azulejos	Laje		**0**	2	1	0
Banheiro de Funcionários Fem. da Cozinha Fotos 108 a 110	2,50	1,70	2,35	4,25	Cerâmica	Azulejos	Laje	Falta Chuveiro Elétrico (Foto 110)	**3**	2	1	1
Banheiros dos Vestiários (Edícula da Quadra) Desativados Fotos 115 a 117	3,00	3,00	2,95	9,00	Granilite	Azulejos	Laje	Devido à inatividade como Banheiro, as instalações elétricas e hidraúlicas necessitam revisão.	**3**	4	2	6
Pav. Sub-Solo 3												
Banheiro Fotos 118 a 120	1,70	1,10	2,90	1,87	Cerâmica	Azulejos	Laje	Na data da Vistoria fechamos o registro devido a vazamento num flexivel do lavatório	**3**	1	1	0

Informações Adicionais			
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares	Observações

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL								
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro	Área (m²)	950,00	Gradil	Área (m²)	97,00	Portão Principal, Portão de Serviço, Estacionamento e Portão de Fundos (Quadras) e Gradil sobre Muro de Divisa de Fundos. Fotos 3 a 10
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)	521,00					Piso cimentado deteriorado. Fotos 13 e 14
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)	114,76					Recuperação de brinquedos que estão interditados por má conservação. Fotos 206 e 207
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)	N/A					
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM							Necessária a restauração do piso e melhorar a acessibilidade. Fotos 3 a 9
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO							
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM							Revisão necessária no sistema de Alarme de Incêndio
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO							O sistema é submetido a manutenções periódicas. Foto 53
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO							

Observações Gerais:	**Edificação em condições regulares, com necessidade de intervenções em pisos danificados, instalações elétricas (fiações expostas e quadros inadequados), esquadrias e acabamentos. O anexo concentra parte das não conformidades, com ambientes improvisados, cobertura e acabamentos precários em alguns pontos. Há deficiências de acessibilidade, com ausência de elevador e necessidade de adequação de corrimãos e sinalizações, além de revisão do sistema de incêndio, com ausência de AVCB informado. Na ocasião da vistoria, a escola encontrava-se com alguns ambientes internos em processo de pintura.**

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Telhas de fibrocimento envelhecidas com vários sinais de reparos (Fotos 286 a 291)
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	SIM	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
	Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida		
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	As Salas de Aula do Pavimento Superior bem como as dependencias do Sub-Solo 2 só tem acesso via escada, apesar do predio ter uma reserva de espaço para instalção de elevador (Fotos 180 e 181)
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Vide nota acima
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Em toda a Escola só existe 1 WC Acessível no Pav.Térreo (Fotos 78 a 81)
4. Condições de Habitabilidade			
	Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes		
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	SIM	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
	Condições de adequabilidade das áreas externas da escola		
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	Necessário melhorar a drenagem da área de circulação na lateral da Quadra Coberta, que escoa através das arquibancada para ser coletada no nível do piso da quadra.
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	NÃO	

Profissional Responsável
Nome: Ubirajara Mazur S. Matheus
Cargo/função: Arquiteto
CREA/CAU: A 7574-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JOSÉ LINS DO REGO

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
95176	EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 01
Vista Aérea



foto 02:
Reprodução da época da Inauguração



foto 03:
Vista da Calçada da Entrada Principal
Rua Augusto Ferreira Ramos.



foto 04:
Vista da Calçada da Entrada Principal
Rua Augusto Ferreira Ramos.



foto 5:
Esquina da Rua Simão Álvares Mousinho com a Rua Augusto Ferreira Ramos. Detalhe do Portão de Entrada para o Estacionamento.



foto 6:
Muro de Divisa com a Rua Simão Álvares Mousinho
Detalhe do Portão de Acesso às Quadras

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 7:
Infiltração e Desplacamento no Muro com a Rua Simão Álvares Mousinho



foto 8:
Esquina da Rua Vitotoma Mastroroza com a Rua Simão Álvares Mousinho



foto 9:
Muro no Alinhamento com a Rua Vitotoma Mastroroza



foto 10:
Limite do Muro da Rua Vitotoma Mastroroza



foto 11
Escada de Acesso à Secretaria
à partir da Rua Augusto Ferreira Ramos.



foto 12:
Escada e Hall de Entrada
à partir da Rua Augusto Ferreira Ramos.



foto 13
Estacionamento



foto14:
Estacionamento

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 15:
Hall de Entrada Interno



foto 16:
Secretaria / Recepção



foto 17:
Quadro de Entrada de Energia



foto 18:
Detalhe de Barramentos, Chave de Fusíveis e Disjuntores



foto 19:
Quadro de Distribuição Elétrica




foto 20:
Detalhe do Quadro de Distribuição Elétrica



foto 21:
Secretaria - Detalhe do Guichê para Atendimento Externo




foto 22:
Secretaria - Arquivos

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 23:
Teto da Secretaria



foto 24:
Soleira do Banheiro da Secretaria



foto 25:
Banheiro da Secretaria



foto 26:
Banheiro da Secretaria



foto 27:
Coordenação Pedagógica - Soleira



foto 28:
Coordenação Pedagógica



foto 29:
Circulação Transversal na Administ.




foto 30:
Circulação Longitudinal na Administ.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO




foto 31:
Corredor Lateral da Adm. - Pav. Térreo



foto 32:
Corredor Lateral da Adm. - Pav. Térreo




foto 33:
Piso do Corredor Lateral



foto 34:
Teto do Corredor Lateral




foto 35:

Rampa de Acesso à Circulação das Salas de Aula



foto 36:
Rampa de Interligação entre o Corredor Lateral da Adm e o Corredor das Salas de Aula do Pav. Térreo



foto 37:
Almoxarifado da Adm.



foto 38:
Piso do Almoxarifado da Adm

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 39:
Teto do Almoxarifado da Adm.




foto 40:
Cozinha dos Funcionários




foto 41:
Cozinha dos Funcionários



foto 42:
Arquivo Morto 1 - Soleira




foto 43:
Arquivo Morto 1 - Teto




foto 44:
Arquivo Morto 2




foto 45:
Arquivo Morto 2



foto 46:
Arquivo Morto 2 - Teto Danificado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 47:
Sala de Mat. Pedagógico



foto 48:
Sala de Mat. Pedagógico



foto 49:
Soleiras Diretoria e Assistente de Direção respectivamente




foto 50:
Diretoria



foto 51:
Diretoria



foto 52:
Sala de Assistente de Direção



foto 53:
Sala de Assistente de Direção
Detalhe do Sistema de Vídeo Monitoramento



foto 54:
Sala de Assistente de Direção
Detalhe do Acesso ao Depósito na parede divisória de fundo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 55:
Teto da Circulação Longitudinal na Administ.



foto 56:
Sala dos Professores



foto 57:
Sala dos Professores



foto 58:
Sala dos Professores - Detalhe do Piso



foto 59:
Sala dos Professores



foto 60
Sala dos Professores - Entrada dos Sanitários



foto 61:
Parede Divisória da Sala dos Professores



foto 62:
Sala dos Professores
Hidrante e Quadro de Dist. de Energia

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO




foto 63:
Sala dos Professores
Detalhe do Quadro de Distribuição de Energia



foto 64:
Sala dos Professores - Detalhe do Hidrante



foto 65:
Banheiro Masculino - Professores



foto 66:
Vasos Sanitários do Banheiro Masculino - Professores



foto 67:
Lavatório do Banheiro Masculino - Professores



foto 68:
Soleira do Banheiro Feminino - Professores



foto 69:
Lavatório do Banheiro Feminino - Professores



foto 70:
Teto do Banheiro Feminino - Professores

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 71:
Lavanderia (Banheiro Masculino - Adm)



foto 72:
Lavanderia (Banheiro Masculino - Adm)



foto 73:
Banheiro Feminino - Adm



foto 74:
Soleira do Banheiro Feminino - Adm



foto 75:
Lavatório Banheiro Feminino - Adm



foto 76:
Vasos Sanitários Banheiro Feminino - Adm



foto 77:
Teto e Esquadria do Banheiro Feminino - Adm



foto 78:
Soleira/Rampa do Banheiro PCD -Pav. Térreo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



Foto 79
Banheiro PCD -Pav. Térreo



Foto 80
Lavatório do Banheiro PCD -Pav. Térreo




Foto 81
Vaso Sanitário e Chuveiro do Banheiro PCD -Pav. Térreo



Foto 82
Banheiro Masculino - Alunos - Pav. Térreo



Foto 83
Lavatórios do Banheiro Masculino - Alunos - Pav. Térreo



Foto 84
Cabines Sanitárias do Banheiro Masculino - Alunos - Pav. Térreo



Foto 85
Banheiro Feminino - Pav. Superior



Foto 86
Lavatórios do Banheiro Feminino - Pav. Superior

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



Foto 87
Cabines Sanitárias do Banheiro Feminino - Pav. Superior



Foto 88
Vaso Sanitário - Banheiro Feminino - Pav. Superior



Foto 89
Banheiro Masculino - Pav. Superior



Foto 90
Soleira do Banheiro Masculino - Pav. Superior



Foto 91
Lavatórios e Mictório do Banheiro Masculino - Pav. Superior



Foto 92
Vaso Sanitário do Banheiro Masculino - Pav. Superior



Foto 93

Banheiro Feminino - Pav Subsolo 1




Foto 94

Banheiro Feminino - Pav Subsolo 1
Acesso ao Depósito

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



Foto 95
Banheiro Feminino - Pav Subsolo 1



Foto 96
Banheiro Feminino - Pav Subsolo 1



Foto 97
Banheiro Feminino - Pav Subsolo 1
Cabine PCD




Foto 98
Depósito Acesso a partir do Banheiro Feminino - Subsolo 1



Foto 99
Depósito Acesso a partir do Banheiro Feminino - Subsolo 1
Detalhe de trinca na parede.



Foto 100
Depósito Acesso a partir do Banheiro Feminino - Subsolo 1



Foto 101
Banheiro Masculino - Pav Subsolo 1



Foto 102
Banheiro Masculino - Pav Subsolo 1

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



Foto 103
Banheiro Masculino - Pav Subsolo 1



Foto104
Banheiro Masculino - Pav Subsolo 1



Foto 105
Banheiro Masculino - Pav Subsolo 1
Cabine PCD




Foto 106
Circulação da Área de Serviço - Pav Subsolo 1



Foto 107
Circulação da Área de Serviço - acesso à partir do Refeitório



Foto 108
Banheiro de Funcionários Fem. da Cozinha - Pav Subsolo 1



Foto 109
Banheiro de Funcionários Fem. da Cozinha
acesso ao Box do Chuveiro



Foto 110
Banheiro/Vestiário de Funcionários Fem. da Cozinha
Box do Chuveiro

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



Foto 111

Banheiro de Funcionários Masc da Cozinha



Foto 112

Banheiro de Funcionários Masc da Cozinha




foto 113:

Depósito da Área de Serviço da Cozinha - Pav. Subsolo 1




foto 114

Tanque da Área de Serviço da Cozinha - Pav. Subsolo 1



foto 115

Banheiros dos Vestiários (Edícula da Quadra) Desativados



foto 116

Banheiros dos Vestiários (Edícula da Quadra) Desativados



foto 117

Banheiros dos Vestiários (Edícula da Quadra) Desativados



foto 118

Banheiro - (Depósito) Sala de Recreação - Pav Subsolo 3

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 119
Banheiro - Pav Subsolo 3 - Soleira



foto 120:
Banheiro - Pav Subsolo 3



foto 121:
Caixa de Escadas 1 - Pav. Superior




foto 122:
Caixa de Escadas 1 - Pav. Superior




foto 123:
Caixa de Escadas 2 a partir da Circulação das Salas de Aula Pav. Superior



foto 124:
Caixa de Escadas 2 - Pav. Superior



foto 125:
Circulação das Salas de Aula - Pav. Superior



foto 126:
Circulação das Salas de Aula - Pav. Superior
Detalhe do QDE e do Hidrante

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO




foto 127
Detalhe do Quadro de distribuição de Energia - Pav. Superior.



foto 128
Circulação das Salas de Aula - Pav. Superior
Detalhe do Alçapão de Acesso à Cobertura e Caixa D'Água




foto 129:
Caixa de Escadas 1 - Pav. Térreo



foto 130:
Caixa de Escadas 2 - Pav. Térreo



foto 131:
Circulação das Salas de Aula - Pav Térreo
Detalhe do Acesso ao Corredor Lateral da Administração



foto 132
Circulação das Salas de Aula - Pav Térreo



foto 133:
Quadro de Distribuição de Energia
Circulação das Salas de Aula - Pav Térreo




foto 134:
Depósito sob a Escadaria 2 - Pav. Subsolo 1

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 135
Depósito sob a Escadaria 2 - Pav. Subsolo 1



foto 136
Depósito sob a Escadaria 2 - Pav. Subsolo 1



foto 137
Timer do Sinal Sonoro
Depósito sob a Escadaria 2 - Pav. Subsolo 1




foto 138
Depósito sob a Escadaria 1 - Pav. Subsolo 1




foto 139
Refeitório - Pav. Subsolo1



foto 140
Refeitório - Pav. Subsolo1



foto 141
Refeitório - Pav. Subsolo1



foto 142
Refeitório - Pav. Subsolo 1
Vista para acesso à Cozinha e Passa Pratos

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 143
Refeitório - Pav. Subsolo 1
Vista para acesso aos Banheiros



foto 144
Hidrante - Refeitório - Pav. Subsolo 1



foto 145
Soleira Cozinha X Refeitório




foto 146
Cozinha - Pav. Subsolo 1



foto 147
Cozinha - Pav. Subsolo 1
Quadro de Dist. de Energia e Passa-pratos



foto 148
Detalhe do Quadro de Dist. de Energia
Cozinha - Pav. Subsolo 1



foto 149
Cozinha - Pav. Subsolo 1
Bancadas e Pias




foto 150
Fogão - Cozinha - Pav. Subsolo 1

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 151
Soleira Cozinha X Despensa



foto 152
Despensa - Pav. Subsolo 1



foto 153
Despensa - Pav. Subsolo 1



foto 154
Soleira Pátio Externo X Refeitório - Pav. Subsolo 1



foto 155
Pátio Externo - Pav. Subsolo 1
com Portões de Acesso ao Refeitório à esquerda.



foto 156
Pátio Externo - Pav. Subsolo 1
Acesso a Rua por Escadas e/ou Rampas



foto 157:
Abrigo de Gás -Pátio Externo - Pav. Subsolo 1



foto 158:
Rampa e Escadas no Recuo Lateral da Edificação

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 159

Rampa no Recuo Lateral da Edificação



foto 160

Portão de Acesso Lateral
à partir da Rua Augusto Ferreira Ramos.



foto 161

Acesso às Quadras Externas à partir do Refeitório



foto 162

Quadra Descoberta - Pav. Subsolo 1



foto 163

Quadra Descoberta - Pav. Subsolo 1



foto 164

Limite entre a Quadra Descoberta e Quadra Coberta 1



foto 165

Quadra Coberta 1 - Pav. Subsolo 1



foto 166

Quadra Coberta 1 - Pav. Subsolo 1

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 167
Quadra Coberta 2 - Pav. Subsolo 1



foto 168
Quadra Coberta 2 - Pav. Subsolo 1



foto 169
Quadra Coberta 2 - Pav. Subsolo 1
Detalhe do Piso e da Canaleta de Drenagem



foto 170
Circulação Externa longitudinal à Quadra Coberta 2



foto 171
Detalhe da Drenagem que atravessa a Arquibancada até cair na canaleta no piso da Quadra Coberta 2



foto 172
Circulação Externa - Rampa de Acesso ao Portão para a Rua Simão Álvares Mousinho (Lateral).



foto 173
Circulação Externa entre a Quadra e a Edícula



foto 174
Circulação Externa entre a Quadra e a Edícula

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 175
Edícula (Vestiários Masc e Fem.)
no Alinhamento da Rua Simão Álvares Mousinho (Lateral).



foto 176
Sala de Educação Física - Edícula (Vestiário Masculino)



foto 177
Sala de Educação Física - Edícula (Vestiário Masculino)



foto 178
Sala de Educação Física - Edícula (Vestiário Feminino)



foto 179
Sala de Educação Física - Edícula (Vestiário Feminino)



foto 180
Jardim - Pav. Subsolo 2 (Anexo)
(Área reservada para instalação de Elevador)



foto 181
Jardim - Pav. Subsolo 2 (Anexo)
(Área reservada para instalação de Elevador)




foto 182
Escada de Acesso ao Subsolo 1

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 183

Escada de Acesso ao Subsolo 2 à partir do Refeitório



foto 184

Circulação das Salas de Aula - -Subsolo 2 (Anexo)



foto 185

Circulação das Salas de Aula - -Subsolo 2 (Anexo)



foto 186

Circulação das Salas de Aula - -Subsolo 2 (Anexo)




foto 187

Circulação das Salas de Aula - Trecho Final -Subsolo 2 (Anexo)



foto 188

Circulação das Salas de Aula - Trecho Final -Subsolo 2 (Anexo)
Soleira da Sala 21 AVE



foto 189

Sala 21 de AVE (Depósito) - Subsolo 2



foto 190

Sala 21 de AVE (Depósito) - Subsolo 2

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 191
Sala 21 de AVE (Depósito) - Subsolo 2



foto 192
Subsolo 3 - Hall de Acesso ao Sub-Solo2




foto 193
Subsolo 3 - Hall de Acesso ao Sub-Solo2



foto 194
Escada de Acesso ao Subsolo 2




foto 195
Circulação Subsolo 3



foto 196
Circulação Subsolo 3 - Detalhe dos Pisos



foto 197
Circulação Subsolo 3 - Detalhe da Cobertura



foto 198
Sala de Recreação (Depósito 1) - Subsolo 3
Detalhe da Soleira

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 199
Sala de Recreação (Depósito 1) - Subsolo 3



foto 200
Sala de Recreação (Depósito 1) - Subsolo 3



foto 201
Depósito 2 - Subsolo 3
(Ampliação que não aparece em Planta)



foto 202
Depósito 2 - Subsolo 3
(Ampliação que não aparece em Planta)



foto 203
Depósito 2 - Subsolo 3 - Detalhe do Piso
(Ampliação que não aparece em Planta)



foto 204
Depósito 2 - Subsolo 3 - Detalhe da Cobertura
(Ampliação que não aparece em Planta)



foto 205
Depósito 2 - Subsolo 3 - Cobertura Vista de Cima
(Ampliação que não aparece em Planta)



foto 206
Playground (Recuo de Fundo) - Subsolo 3

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 207
Playground (Recuo de Fundo) - Subsolo 3



foto 208
Sala de Aula 1 (Sala 7) - Pav. Térreo



foto 209
Soleira da Sala de Aula 1 (Sala 7) - Pav. Térreo



foto 210
Sala de Aula 1 (Sala 7) - Pav. Térreo



foto 211
Sala de Aula 2 (Sala 8) - Pav. Térreo



foto 212
Soleira da Sala de Aula 2 (Sala 8) - Pav. Térreo



foto 213
Sala de Aula 2 (Sala 8) - Pav. Térreo



foto 214
Sala de Aula 2 (Sala 8) - Pav. Térreo

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 215
Sala de Aula 3 (Sala 9) - Pav. Térreo



foto 216
Soleira da Sala de Aula 3 (Sala 9) - Pav. Térreo



foto 217
Sala de Aula 3 (Sala 9) - Pav. Térreo



foto 218
Sala de Aula 3 (Sala 9) - Pav. Térreo



foto 219
Sala de Aula 4 (Sala 10) - Pav. Térreo



foto 220
Sala de Aula 4 (Sala 10) - Pav. Térreo - Detalhe do Piso




foto 221
Sala de Aula 4 (Sala 10) - Pav. Térreo



foto 222
Sala de Aula 4 (Sala 10) - Pav. Térreo - Detalhe do Piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 223

Sala de Aula 5 (Sala 11) - Pav. Térreo



foto 224

Sala de Aula 5 (Sala 11) - Pav. Térreo
Esquadria sem Alavanca Basculante e Vidro



foto 225

Sala de Aula 5 (Sala 11) - Pav. Térreo



foto 226

Sala de Aula 5 (Sala 11) - Pav. Térreo - Detalhe do Piso



foto 227

Sala de Aula 6 (Sala de Leitura) - Pav. Térreo



foto 228

Sala de Aula 6 (Sala de Leitura) - Pav. Térreo



foto 229

Ar condicionado da Sala de Aula 6 (Sala de Leitura)
Pav. Térreo



foto 230

Soleira da Sala de Aula 6 (Sala de Leitura)
Pav. Térreo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 231
Sala de Aula 7 (Sala de Apoio Pedagógico) - Pav. Térreo



foto 232
Sala de Aula 7 (Sala de Apoio Pedagógico) - Pav. Térreo



foto 233
Sala de Aula 7 (Sala de Apoio Pedagógico) - Pav. Térreo



foto 234
Sala de Aula 8 (Sala 12) - Pav. Superior



foto 235
Soleira da Sala de Aula 8 (Sala 12) - Pav. Superior




foto 236
Sala de Aula 8 (Sala 12) - Pav. Superior



foto 237
Sala de Aula 9 (Sala 13) - Pav. Superior



foto 238
Soleira da Sala de Aula 9 (Sala 13) - Pav. Superior

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO




foto 239

Sala de Aula 9 (Sala 13) - Pav. Superior
Instalações do Teto



foto 240

Sala de Aula 10 (Sala 14) - Pav. Superior



foto 241

Sala de Aula 10 (Sala 14) - Pav. Superior
Detalhe do Piso



foto 242

Sala de Aula 10 (Sala 14) - Pav. Superior



foto 243

Sala de Aula 10 (Sala 14) - Pav. Superior



foto 244

Sala de Aula 11 (Sala de Atendimento) - Pav. Superior



foto 245

Sala de Aula 11 (Sala de Atendimento) - Pav. Superior



foto 246

Sala de Aula 11 (Sala de Atendimento) - Pav. Superior

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 247
Sala de Aula 12 (Sala de Vídeo) - Pav. Superior



foto 248
Sala de Aula 12 (Sala de Vídeo) - Pav. Superior



foto 249
Sala de Aula 12 (Sala de Vídeo) - Pav. Superior



foto 250
Sala de Aula 12 (Sala de Vídeo) - Pav. Superior



foto 251
Sala de Aula 13 (Sala 15) - Pav. Superior



foto 252
Soleira da Sala de Aula 13 (Sala 15) - Pav. Superior



foto 253
Sala de Aula 13 (Sala 15) - Pav. Superior



foto 254
Sala de Aula 13 (Sala 15) - Pav. Superior

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 255

Sala de Aula 13 (Sala 15) - Pav. Superior
Detalhe do Piso



foto 256

Sala de Aula 13 (Sala 15) - Pav. Superior
Alavanca da Esquadria



foto 257

Sala de Aula 14 (Lab. de Educação Digital) - Pav. Superior



foto 258

Sala de Aula 14 (Lab. de Educação Digital) - Pav. Superior



foto 259

Sala de Aula 14 (Lab. de Educação Digital) - Pav. Superior



foto 260

Sala de Aula 14 (Lab. de Educação Digital) - Pav. Superior



foto 261

Sala de Aula 14 (Lab. de Educação Digital) - Pav. Superior



foto 262

Sala de Aula 14 (Lab. de Educação Digital) - Pav. Superior

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 263

Sala de Aula 14 (Lab. de Educação Digital) - Pav. Superior



foto 264

Sala de Aula 14 (Lab. de Educação Digital) - Pav. Superior



foto 265

Sala de Aula 15 (Sala 6)

Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 266

Soleira da Sala 15 (Sala 6)

Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 267

Quadro de Vidro da Sala 15 (Sala 6)

Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 268

Sala de Aula 16 (Sala 5)

Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"




foto 269

Sala de Aula 16 (Sala 5)

Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 270

Sala de Aula 16 (Sala 5)

Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 271
Sala de Aula 17 (Sala 4)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 272
Piso da Sala de Aula 17 (Sala 4)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 273
Sala de Aula 17 (Sala 4) - Junta de Dilatação no Teto
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"




foto 274
Sala de Aula 17 (Sala 4) - Coluna Interna
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 275
Sala de Aula 18 (Sala 3)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 276
Soleira da Sala de Aula 18 (Sala 3)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 277
Sala de Aula 18 (Sala 3)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 278
Piso da Sala de Aula 18 (Sala 3)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 279
Sala de Aula 19 (Sala 2)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 280
Soleira da Sala de Aula 19 (Sala 2)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 281
Sala de Aula 19 (Sala 2)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 282
Sala de Aula 20 (Sala 1)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 283
Soleira da Sala de Aula 20 (Sala 1)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 284
Sala de Aula 20 (Sala 1)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"




foto 285
Sala de Aula 20 (Sala 1)
Pav. Subsolo 2 - Chamado de "Anexo"



foto 286
Laje de Cobertura da Caixa de Escadas.
Detalhe da Haste de Para-raios e tampa de Inspeção da Caixa D'Água

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 287
Vista da Cobertura do Anexo (Subsolo 2)



foto 288
Cobertura do bloco de salas de aula Pav. Térreo e Pav. Superior



foto 289
Vista da Cobertura com a Caixa de Escadas/Caixa D'Água ao Fundo e com a portinhola de Acesso à Cobertura



foto 290
Vista da Cobertura do Bloco Administrativo - Pav. Térreo



foto 291
Cobertura das Quadras



foto 292
Barrilete/ Casa de Máquinas da Caixa D'Água
Necessitando de limpeza



foto 293
Detalhe da laje de fundo da Caixa D'Água e Esquadria de Cimento do Barrilete.



foto 294
Bomba e Válvulas na Casa de Máquinas, necessitando limpeza.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JOSÉ LINS DO REGO



foto 295
Quadro elétrico de proteção da Bomba



foto 296
Sinais de Infiltração na laje de fundo da Caixa D'água



foto 297
Esquadrias de Cimento do Barrilete/Casa de Máquinas necessitando reparos com sinais de invasão por pombos .



foto 298
Acesso ao Barrilete/Casa de Máquinas à partir do Pav. Superior do Bloco de Salas de Aula.