CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI ELIS REGINA		
Sequencial (U.E):	48	**Código da Unidade:**	91065

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA ERNESTO MANOGRASSO, 340, CIDADE SÃO MATEUS - CEP 03963100 - SÃO PAULO/SP

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Alvenaria estrutural	Padrão:	6. EMEI PADRÃO 6 SALAS – NORMAL COI 94	Nº de Pavimentos	1

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.238,33			Área Edificada/ Construída (m²)	1.492,00
Área Pavimentada (m²)	792,85			Área Verde / Permeável (m²)	953,48
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.492,00	Bloco salas	1.492,00	Quadra	N/A

Abastecimento

Água										
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA									
Quantidade de reservatório de água	1									
Capacidade por reservatório (L)	Acima de 20.001 L		Constatação	Visual	Projeto	NÃO				
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)			SIM		Quantidade de Botijões de Gás	4		
Energia Elétrica										
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO						Quantidade:	N/A		
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO						Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	N/A		
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO						Capacidade:	N/A		
Esgoto										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM						Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO		
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM						Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM		

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A							
Extintor	SIM	7								
Hidrante	NÃO									
Sinalização Emergência	SIM	20								
Iluminação Emergência	SIM	12								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	SIM	Parcial (Sim ou Não)	NÃO				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº	N/A			
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	N/A	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Cozinha	7,15	4,82	2,90	34,46	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	3	Rachadura no teto, piso deteriorado, infiltrações (Fotos 104 a 113)
DML	2,50	2,60	2,90	6,50	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Brinquedoteca	5,40	4,82	2,94	26,03	Alvenaria	Emborrachado	Pintura	Não	4	Rachaduras nas paredes e laje (Fotos 60 a 66)
Sala de Vídeo	6,00	4,82	2,90	28,92	Alvenaria	Emborrachado	Pintura	Não	3	Pintura deteriorada (Fotos 57 a 59)
Secretaria	2,70	2,50	2,90	6,75	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Piso desgastado (Fotos 36 e 37)
Refeitório Professores	6,60	10,00	2,94	66,00	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	3	Cobertura danificada (Foto 46)
Depósito 1	1,60	3,90	2,90	6,24	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	0	
Depósito 2	8,26	1,60	2,90	13,22	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	0	
Circulação 1 - Sala Aula	38,65	1,60	2,94	61,84	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	3	Rampa e piso deteriorados e umidade; teto com infiltração excessiva; rachaduras nas paredes (Fotos 47 a 49, 51 a 56
Estacionamento	15,05	17,50	Descoberto	263,40	Aberto	Cimentado	Pintura	Não	0	
Circulação adm	7,50	0,80	2,90	6,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Piso desgastado (Fotos 39 e 40)
Playground	34,61	20,60	Descoberto	713,00	Aberto	Natural	Pintura	Não	0	
Hall de entrada/acesso/escadarias	16,40	5,00	3,00	82,00	Alvenaria	Cimentado	Pintura	Não	3	Piso desgastada e cobertura danificada (Fotos 13 a 18)
Lavanderia	2,20	2,20	2,90	4,84	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	0	
Quadra Descoberta	21,03	17,50	Descoberto	368,00	Aberto	Cimentado	Pintura	Não	0	
Refeitório	17,30	14,60	4,75	252,58	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	3	Piso desgastado, cobertura com estrutura metálica em corrosão e telhado quebrado (Fotos 20 a 34)
Sala da diretoria	2,30	3,82	2,90	8,79	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Piso desgastado (Foto 41)
Sala de Coordenador Pedagógico	6,00	3,20	2,90	19,20	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Direção	2,40	3,20	2,90	7,68	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Professores	3,45	5,30	2,90	18,29	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Piso desgastado (Fotos 37 e 38)
Parque arborizado	12,47	9,30	Descoberto	116,00	Aberto	Natural	Pintura	Não	0	
Parque molhado	50,00	3,00	Descoberto	150,00	Aberto	Natural	Pintura	Não	3	Infiltração e desgaste de pintura (Foto 252)

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - Rosa	8,26	7,20	2,94	59,47	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Infiltração em paredes e teto (Fotos 95 a 102)
Sala de Aula 2 - Lilas	8,26	7,20	2,94	59,47	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 3 - Laranja	8,26	7,20	2,94	59,47	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Rachaduras na laje, corrosão na porta e tinta deteriorada (Fotos 86 a 90)
Sala de Aula 4 - Verde	8,26	7,20	2,94	59,47	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 5 - Amarela	8,26	7,20	2,94	59,47	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Rachaduras na laje, infiltração e tinta deteriorada (Fotos81 a 85)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sala de Aula 6 - Azul	8,26	7,20	2,94	59,47	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Rachaduras na laje, infiltração e tinta deteriorada (Fotos 74 a 80)		
Sala de Aula 7 - Sala de Leitura	10,04	7,20	2,92	72,29	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionários Fem.	3,30	2,30	2,90	7,59	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	2	2	0
Sanitário Funcionários. Masc.	1,20	1,70	2,90	2,04	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	0
Vestiário Func. Fem.	2,40	2,26	2,90	5,42	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	1
Sanitário Aluno Masc.	4,62	3,50	2,90	16,17	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	3	3	0
Sanitário Aluno Fem.	4,62	3,50	2,90	16,17	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	3	3	0
Informações Adicionais												
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações			
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro	Área (m²)	6.476,66	Gradil	Área (m²)	1.619,17		Muro com infiltração, pintura desgastada e rachaduras, gradil em corrosão (Fotos 189 a 199)			
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)	263,40						Piso com rachaduras, umidade e sem demarcação de vagas (Fotos 201 a 205)			
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)	713,00						Piso com rachaduras, umidade e pintura desgastada (Fotos 154 a 170)			
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)										
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Infiltração, piso rachado (Fotos 03 a 07)			
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Portões em corrosão (Foto 211)			
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								Não possui sistema de segurança (câmeras, alarmes ou sensores)			
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								Não possui sistema de segurança (câmeras, alarmes ou sensores)			
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	N/A											
Observações Gerais:	**Escola com manutenção predial regular, acessibilidade parcial, e sem AVCB; possui cobertura danificada, pontos de infiltração e desgaste de pintura e piso em quase todos os ambientes, bem como esquadrias deterioradas. Danos estruturais colocando em risco a segurança.**											

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Laje com falhas em toda a extensão da escola, sem comprometimento da estabilidade do prédio
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Cobertura com sinais de infiltração, telhas quebradas e desgastada pelo tempo/uso
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Estruturas metalicas da cobertura em corrosão (Fotos 29 e 30)
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Infiltração nas paredes de alguns ambientes
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Esquadrias em corrosão e com dificuldade de manuseio
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Pisos com desgaste e rachaduras
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	O quadro de entrada é obsoleto e, apresenta diversas inconformidades significativas, não atendendo aos requisitos essenciais da ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439, podendo ocasionar o comprometimento da segurança operacional da instalação.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Reservatório sem manutenção e com infiltrações

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Construção da rampa com a inclinação correta, adequação de corrimão e piso tátil considerando a acessibilidade e a segurança, bem como a padronização dos componentes.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessário implantar sanitário PNE
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	O sistema de instalações pluviais necessita de manutenção/substituição de tubulações danificadas
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Verificou-se a necessidade de regularização e pintura de todas as paredes da fachada

Profissional Responsável
Nome: RENATA CARDOSO MONIZ CALDEIRA
Cargo/função: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU: A57880-0

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ELIS REGINA

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
91065	EMEI ELIS REGINA



foto 01: Placa de Identificação Externa



foto 02: Placa de Identificação Interna



foto 03: Fachada
Umidade e Tinta deteriorada



foto 04: Fachada
Umidade e Tinta deteriorada



foto 05: Fachada
Umidade e Tinta deteriorada



foto 06: Fachada
Exesso de Umidade e Tinta deteriorada

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 07: Fachada

Umidade e Tinta deteriorada



foto 08: Quadra descoberta



foto 09: Quadra descoberta



foto 10: Quadra descoberta

Piso de concreto Quebradp




foto 11: Fachada

Passeio Deteriorado



foto 12: Fachada

Passeio Deteriorado



foto 13: Entrada

Piso desgastada e cobertura danificada



foto 14: Entrada

Piso desgastada e cobertura danificada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 15: Escada da Entrada
Piso desgastada e cobertura danificada



foto 16: Escada da Entrada
Piso desgastada e cobertura danificada



foto 17: Escada da Entrada
Piso desgastada e cobertura danificada



foto 18: Entrada
Piso desgastada e cobertura danificada




foto 19: Entrada




foto 20: Hall de entrada
Piso desgastado, cobertura com estrutura metálica em corrosão e telhado quebrado



foto 21: Refeitorio
Piso desgastado



foto 22: Refeitorio
Piso desgastado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 23: Refeitorio
Piso desgastado




foto 24: Refeitorio



foto 25: Refeitorio



foto 26: Refeitorio




foto 27: Refeitorio




foto 28: Refeitorio



foto 29: Refeitorio
Cobertura em corrosão




foto 30: Refeitorio
Cobertura em corrosão

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 31: Refeitorio
Cobertura em corrosão




foto 32: Refeitorio




foto 33: Refeitorio




foto 34: Refeitorio



foto 35: Secretaria
Piso desgastado




foto 36: Secretaria
Piso desgastado




foto 37: Sala dos Professores
Piso desgastado



foto 38: Sala dos Professores
Piso desgastado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA




foto 39: Circ. Adm
Piso desgastado




foto 40: Circ. adm
Piso desgastado




foto 41: Diretoria
Piso desgastado



foto 42: Circulação
Cobertura em corrosão



foto 43: Corredor
Cobertura em corrosão



foto 44: Corredor
Cobertura em corrosão



foto 45: Refeitório dos funcionários



foto 46: Refeitório dos funcionários
Cobertura danificada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 47: Rampa de acesso as salas



foto 48: Rampa de acesso as salas
Sinais de umidade e desplacamento de tinta



foto 49: Rampa de acesso ás Salas



foto 50: Rampa de acesso ás Salas



foto 51: Circulação das salas
Excesso de umidade



foto 52: Hall da salas




foto 53: Hall da salas



foto 54: Hall da salas
Rachaduras

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 55: Hall da salas
Rachaduras



foto 56: Hall da salas
Rachaduras



foto 57: Sala de video
Desplacamento de Tinta




foto 58: Sala de video
Desplacamento de Tinta



foto 59: Sala de video
Desplacamento de Tinta



foto 60: Brinquedoteca




foto 61: Brinquedoteca




foto 62: Brinquedoteca
Rachaduras nas paredes

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 63: Brinquedoteca
Rachaduras nas paredes (entra agua em grande quantidade)



foto 64: Brinquedoteca
Rachaduras nas paredes (entra agua em grande quantidade)




foto 65: Brinquedoteca
Rachaduras nas paredes (entra agua em grande quantidade)



foto 66: Brinquedoteca
Rachaduras nas paredes (entra agua em grande quantidade)




foto 67: Corredor



foto 68: Corredor
Oxidação em estrutura metálica



foto 69: Corredor



foto 70: Corredor

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 71: Sala 07 - Sala de leitura



foto 72: Sala 07 - Sala de leitura




foto 73: Sala 06 - azul



foto 74: Sala 06 - azul
Rachaduras na laje



foto 75: Sala 06 - azul



foto 76: Sala 06 - azul



foto 77: Sala 06 - azul
Desplacamento de Tinta



foto 78: Sala 06 - azul
Desplacamento de Tinta

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 79: Sala 06 - azul
Fissuras no piso



foto 80: Sala 06 - azul
Umidade



foto 81: Sala 05 - amarela



foto 82: Sala 05 - amarela
Rachadura contínua no teto



foto 83: Sala 05 - amarela



foto 84: Sala 05 - amarela
Rachadura contínua no teto



foto 85: Sala 05 - amarela
Rachadura contínua no teto



foto 86: Sala 03 - laranja

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA




foto 87: Sala 03 - laranja
Rachadura contínua no teto




foto 88: Sala 03 - laranja
Rachadura contínua no teto




foto 88: Sala 03 - laranja
Piso desgastado



foto 89: Sala 03 - laranja



foto 90: Sala 03 - laranja
Porta e batente deteriorados



foto 91: Sala 02 - lilás



foto 92: Sala 02 - lilás



foto 93: Sala 02 - lilás

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 94: Sala 02 - lilás



foto 95: Sala 01 - rosa



foto 96: Sala 01 - rosa



foto 97: Sala 01 - rosa



foto 98: Sala 01 - rosa



foto 99: Sala 01 - rosa



foto 100: Sala 01 - rosa
Umidade



foto 101: Sala 01 - rosa
Umidade

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 102: Sala 01 - rosa
Fissuras




foto 103: Sala 01 - rosa



foto 104: Cozinha



foto 105: Cozinha



foto 106: Cozinha



foto 107: Cozinha



foto 108: Cozinha



foto 109: Cozinha

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA




foto 110: Cozinha



foto 111: Cozinha



foto 112: Cozinha
Rachadura no teto



foto 113: Cozinha
Rachadura no teto



foto 114: Despensa




foto 115: Despensa



foto 116: Banheiro Masculino Alunos



foto 117: Banheiro Masculino Alunos

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 118: Banheiro Masculino Alunos



foto 119: Banheiro Masculino Alunos



foto 120: Banheiro PNE




foto 121: Banheiro PNE



foto 122: Banheiro Masculino PNE



foto 123: Banheiro Feminino




foto 124: Banheiro Feminino



foto 125: Banheiro Feminino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 126: Banheiro Masculino Funcionários



foto 127: Banheiro Masculino Funcionários



foto 128:Banheiro Feminino Funcionários



foto 129: Banheiro Feminino Funcionários



foto 130: Lavatório
Excesso de umidade



foto 131: Pátio Externo
Excesso de umidade




foto 132: Pátio Externo
Tinta desgastada



foto 133: Pátio Externo
Tinta desgastada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 134: Pátio Externo
Sinais de Umidade



foto 135: Pátio Externo
Sinais de umidade




foto 136: Pátio Externo
Sinais. de umidade



foto 137: Pátio Externo
Tinta desgastada




foto 138:Rampa de acesso



foto 139: Rampa de acesso
Excesso de umidade



foto 140: Rampa de acesso
Tinta deteriorada



foto 141: Rampa de acesso
Rachaduras

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 142: Rampa de acesso
excesso. deumidade



foto 143: Rampa de acesso
Tinta deteriorada




foto 144: Área externa
Tinta desgastada



foto 145: Área externa
Tinta desgastada



foto 146: Área externa
Tinta desgastada



foto 147: Área externa
Tinta desgastada



foto 148: Área externa
Tinta desgastada



foto 149: Área externa
Tinta desgastada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 150: Área externa
Tinta desgastada




foto 151: Sala de funcionários



foto 152: Sala de funcionários



foto 153: Sala de funcionários



foto 154: Playground
Piso de concreto com fissuras e Excesso de umidade



foto 155:Playground
Piso de concreto com fissuras e Excesso de umidade



foto 156: Playground



foto 157: Playground

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 158:Playground



foto 159: Vista do Prédio
Excesso de umidade



foto 160: Playground



foto 161: Parque externo



foto 162: Playground
Excesso de umidade



foto 163: Playground



foto 164: Playground
Tinta deteriorada



foto 165:Playground

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 166: Parque externo



foto 167: Playground



foto 168: Playground
Rachadura



foto 169: Playground



foto 170: Playground



foto 171: Parque externo



foto 172: Área externa



foto 173: Área externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 174: Área externa
Excesso de umidade



foto 175: Área externa
excesso de umidade



foto 176: Área externa
excesso de umidade



foto 177: Área externa
excesso de umidade



foto 178: Prédio
Rachadura e Excesso de umidade



foto 179: Prédio
Rachadura e Excesso de umidade



foto 180: Prédio
Rachadura



foto 181: Prédio
Rachadura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 182: Prédio
Excesso de Umidade



foto 183: Prédio
Excesso de Umidade



foto 184: Prédio
Rachadura




foto 185: Prédio
Excesso de Umidade e rachadura



foto 186: Prédio
RAchadura



foto 187: área externa
Excesso de Umidade



foto 188: Teto
Excesso de Umidade



foto 189: Muro
Excesso de Umidade

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 190: Muro
Excesso de Umidade



foto 191: Muro
Excesso de Umidade



foto 192: Muro
Excesso de Umidade



foto 193: Muro
Excesso de Umidade



foto 194: Muro
Excesso de Umidade



foto 195: Muro
Excesso de Umidade



foto 196: Muro
Excesso de Umidade



foto 197: Muro
Excesso de Umidade

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 198: Saída de automóveis
Excesso de Umidade



foto 199: Área externa
Concreto deteriorado



foto 200: Vista do Prédio
Excesso de Umidade



foto 201: Estacionamento



foto 202: Estacionamento
Piso de concreto com excesso de umidade e fissuras



foto 203: Estacionamento
Piso de concreto com excesso de umidade e fissuras



foto 204: Parte Interna do Reservatório
Piso de concreto com excesso de umidade



foto 205: Parte Interna do Reservatório
Piso de concreto com excesso de umidade

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 206: Reservatório



foto 207: Parte Interna do Reservatório




foto 208: Parte Interna do Reservatório




foto 209: Parte Interna do Reservatório



foto 210: Abrigo de Gás
Sinais de umidade



foto 211: Lixeira
Corrosão da serralheria



foto 212: Medidor de Energia
Excesso de umidade, tinta deteriorada



foto 213: Medidor de Energia
Excesso de umidade, tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 214:Hidrômetro
Excesso de umidade, tinta deteriorada



foto 215:Hidrômetro
Excesso de umidade, tinta deteriorada



foto 216:Quadro de energia




foto 217:Quadro de energia




foto 218:Quadro de energia



foto 219:Quadro de energia




foto 220: Quadro de energia



foto 221 Quadro de energia

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 222: Quadro de energia



foto 223:Quadro de energia




foto 224: Telhado



foto 225: Telhado



foto 226: Telhado



foto 227: Telhado



foto 228:Telhado



foto 229: Telhado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 230: Telhado



foto 231: Telhado



foto 232: Telhado



foto 233: Telhado



foto 234: Telhado



foto 235: Telhado



foto 236: Telhado



foto 237: Telhado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 238: Telhado



foto 239: Telhado



foto 240: Telhado



foto 241: Telhado



foto 241: Telhado



foto 242: Telhado



foto 243: Telhado



foto 244: Telhado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ELIS REGINA



foto 245: Telhado



foto 246: Telhado



foto 247: Telhado



foto 248: Telhado



foto 249: Telhado



foto 250: Telhado



foto 251: Telhado



foto 252:Parque molhado
Infiltração e desgaste de pintura