CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI CARMEM MIRANDA		
Sequencial (U.E):	66	**Código da Unidade:**	92665

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	Rua Miguel Ferreira de Melo, 10

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Alvenaria estrutural	Padrão:	3. EMEI EDER SADER CD 427	Nº de Pavimentos	1

Implantação

Área do Terreno (m²)	4.717,00			Área Edificada/ Construída (m²)	1.246,22
Área Pavimentada (m²)	1.864,00			Área Verde / Permeável (m²)	1.035,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.216,69	Bloco salas	1.216,69	Quadra	

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	Rede pública, informação indireta						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	12500	Constatação		Visual	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	0	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	8							
Hidrante	NÃO								
Sinalização Emergência	NÃO								
Iluminação Emergência	PARCIAL								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou N	PARCIAL	Parcial (Sim ou Não)	SIM			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			SIM	
Tipo de sinalização	PARCIAL	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	NÃO	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº					
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0			

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Circulação Externa	39,68	42,55	NA	343,69	Alvenaria estrutural	Piso acimentado	Pintura	Telhado	**3**	Relatado de quedas abruptas de energia no quadro. Contratar estudo aprofundado para diagnosticar e propor solução
Sala de Espera	2,97	3,80	2,69	11,29	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Forro PVC	**1**	Desgaste da pintura. Necessário nova pintura
Secretaria	4,80	3,45	2,69	16,56	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Arquivo	4,80	2,40	2,69	11,52	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	**1**	Destacamento do revestimento. Fotos 149 e 150
Sala de Leitura	7,40	3,80	2,69	28,12	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Forro PVC	**3**	Flambagem no forro de PVC, necessitando reparo.
Circulação	25,15	1,60	2,69	40,24	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Relatado de quedas abruptas de energia no quadro. Contratar estudo aprofundado para diagnosticar e propor solução
Almoxarifado	5,50	1,60	2,69	8,80	Alvenaria estrutural	Piso acimentado	Pintura	Laje	**1**	manchas nas paredes, necessidade de repintura. Piso desgastado. Fotos 189 e 190
Cozinha	4,80	7,25	2,69	34,80	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Azulejo	Laje	**0**	
Despensa	4,80	2,50	2,69	12,00	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Azulejo	Laje	**0**	
Depósito	2,52	4,25	2,69	10,71	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Forro PVC	**2**	Desgaste no forro PVC, necessário reparo
Copa	2,10	3,60	2,69	7,56	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Forro PVC	**0**	
Coordenação	3,25	3,60	2,69	11,70	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Direção	3,25	3,45	2,69	11,21	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Refeitório	14,20	17,40	2,69	244,42	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Lavanderia	2,24	2,20	2,69	4,93	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Azulejo	Laje	**3**	Relatado de quedas abruptas de energia no quadro. Contratar estudo aprofundado para diagnosticar e propor solução
Brinquedoteca	8,90	3,80	2,69	33,82	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Forro PVC	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	7,23	8,30	2,69	60,01	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	1	Mancha na pintura. Necessário nova pintura.
Sala de Aula 2	7,23	8,30	2,69	60,01	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	1	Mancha na pintura. Necessário nova pintura. Fissura na laje, necessário reparo
Sala de Aula 3	7,23	8,30	2,69	60,01	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	1	Mancha na pintura. Necessário nova pintura.
Sala de Aula 4	7,23	8,30	2,69	60,01	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	1	Mancha na pintura. Necessário nova pintura. Fissura na laje e infiltração, necessário reparo
Sala de Aula 5	7,23	8,30	2,69	60,01	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	1	Mancha na pintura. Necessário nova pintura.
Sala dos Professores	4,85	3,60	2,69	17,46	Alvenaria estrutural	Piso cerâmico	Pintura	Laje	0	
Sala de Aula 6	6,95	6,95	2,98	48,30	Alvenaria estrutural	Piso granilite	Pintura	Laje	1	Presença de infiltração, necessário reparo
Sala de Aula 7	6,95	6,95	2,98	48,30	Alvenaria estrutural	Piso granilite	Pintura	Laje	1	Presença de infiltração, necessário reparo
Sala de Aula 8	6,95	6,95	2,98	48,30	Alvenaria estrutural	Piso granilite	Pintura	Laje	1	Presença de infiltração, necessário reparo
Sala de Aula 9	6,95	6,95	2,98	48,30	Alvenaria estrutural	Piso granilite	Pintura	Laje	1	Presença de infiltração, necessário reparo
Circulação salas de Aula	23,65	2,25	2,98	53,21	Alvenaria estrutural	Piso granilite	Pintura	Laje	1	Presença de infiltração, necessário reparo

Sanitários

Informações Complementares

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Vestiário	5,80	1,60	2,69	9,28	Piso cerâmico	Azulejo	Laje		0	0	0	0
W.C Masculino	4,80	3,60	2,69	17,28	Piso cerâmico	Azulejo	Laje		0	3	1	1
W.C Feminino	4,80	3,60	2,69	17,28	Piso cerâmico	Azulejo	Laje	Fissura na laje. Necessário reparo	1	3	1	1
W.C 1 - funcionários	2,40	1,15	2,69	2,76	Piso cerâmico	Azulejo	Laje		0	1	1	0
W.C 2 - funcionários	2,40	1,15	2,69	2,76	Piso cerâmico	Azulejo	Laje		0	1	1	0
Banheiro PCD	2,37	2,20	2,69	5,21	Piso cerâmico	Azulejo	Laje	Banheiro PCD utilizado como deposito	0	1	1	0
W.C 3	1,87	2,25	2,98	4,21	Piso granilite	Azulejo	Laje	Piso de granilite com pontos de oxidação, desgastado e sujo.	1	2	1	0
W.C 4	2,40	2,25	2,98	5,40	Piso granilite	Azulejo	Laje	Piso de granilite com pontos de oxidação, desgastado e sujo. Fotos 314 a 317	1	2	1	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)	230,00	Gradil	Área (m²)	115,00	
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)		286,00					Necessário implementar demarcação das vagas
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		571,00					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		0,60					

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL			
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO		
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO		
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO		
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO		
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO		
Observações Gerais:	**Durante a vistoria foram identificadas não conformidades relevantes, com destaque para ausência de AVCB, SPDA fora de conformidade e instabilidades no sistema elétrico. Verificaram-se ainda degradações em áreas externas (pintura, corrosão, fissuras e falhas de acessibilidade), manifestações de umidade no reservatório, desgaste de acabamentos internos, infiltrações em forro e inconformidades em elementos da área de circulação, indicando necessidade de adequações técnicas e manutenção corretiva.**		

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Fissuras na laje de cobertura na área de circulação interna, Sala 4 e Wc feminino
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Considerando a existência de infiltrações em alguns ambientes, decorrentes de problemas na cobertura, realizar o reparo e padronização por telhas termoacústicas
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Infiltração nas paredes das Salas de Aula
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	NÃO	
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Piso em granilite na área de circulação externa e sanitáros, com presença de rachaduras, pontos de oxidação e desgaste
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Corrosão na haste de entrada da rede pública, bem como quadros elétricos com quedas abruptas, além de ausência de diagrama unifilar.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Manchas de infiltração entre os anéis de concreto do reservatório.

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	NÃO	
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	não se aplica	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Banheiro PCD fora dos padrões, sendo utilizado para depósito.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Necessidade de poda na vegetação.
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Pontos de desgaste na pintura da fachada e muros de divisa.

Profissional Responsável
Nome: Matheus Noronha Mendonça
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070897203

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
92665	EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 01: Vista geral da Fachada



Foto 02: Vista geral da Fachada



Foto 03: Vista geral da Fachada



Foto 04: Vista geral do Logradouro



Foto 05: Vista geral do Logradouro



Foto 06: Vista geral do muro

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 07: Vista geral do muro



Foto 08: Vista geral do muro



Foto 09: Vista geral do muro



Foto 10: Vista geral do Passeio Público



Foto 11: Vista geral do Passeio Público



Foto 12: Vista geral do muro



Foto 13: Vista geral da entrada



Foto 14: Vista geral da entrada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 15: Identificação do Empreendimento



Foto 16: Vista geral das câmeras de segurança



Foto 17: Vista geral da escada



Foto 18: Vista geral do jardim



Foto 19: Vista geral da Área Externa



Foto 20: Vista geral da escada



Foto 21: Vista geral da escada



Foto 22: Vista geral do gradil

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 23: Vista geral do jardim



Foto 24: Vista geral do jardim



Foto 25: Vista geral das esquadrias - Área Externa



Foto 26: Detalhe da parede - Área Externa



Foto 27: Vista geral da escada - Área Externa




Foto 28: Vista geral da escada - Área Externa



Foto 29: Detalhe da Área Externa



Foto 30: Detalhe da Área Externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA




Foto 31: Detalhe da Área Externa



Foto 32: Detalhe da Área Externa




Foto 33: Vista geral da Área Externa



Foto 34: Detalhe da Área Externa



Foto 35: Detalhe da Área Externa



Foto 36: Vista geral da Área Externa



Foto 37: Detalhe do piso - Área Externa



Foto 38: Detalhe do piso - Área Externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 39: Detalhe do piso - Área Externa




Foto 40: Detalhe do piso - Área Externa



Foto 41: Vista geral da entrada



Foto 42: Detalhe da canaleta de escoamento



Foto 43: Detalhe da canaleta de escoamento



Foto 44: Detalhe da canaleta de escoamento



Foto 45: Detalhe da canaleta de escoamento



Foto 46: Detalhe da canaleta de escoamento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 47: Detalhe da canaleta de escoamento



Foto 48: Vista geral externa



Foto 49: Vista geral externa



Foto 50: Vista geral externa



Foto 51: Vista geral externa



Foto 52: Detalhe da escada



Foto 53: Detalhe do revestimento da escada



Foto 54: Vista geral externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 55: Detalhe de anomalia na pintura



Foto 56: detalhe de anomalia na pintura



Foto 57: Detalhe do telhado



Foto 58: Vista geral externa



Foto 59: Detalhe de anomalia na pintura



Foto 60: Vista geral externa



Foto 61: Vista geral externa



Foto 62: Vista geral externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 63: Vista geral externa



Foto 64: Vista geral externa



Foto 65: Vista geral externa



Foto 66: Vista geral externa



Foto 67: Vista geral externa



Foto 68: Vista geral externa



Foto 69: Vista geral externa



Foto 70: Vista geral externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 71: Vista geral externa



Foto 72: Vista geral externa



Foto 73: Vista geral externa



Foto 74: Vista geral externa



Foto 75: Vista geral externa



Foto 76: Vista geral externa



Foto 77: Vista geral externa



Foto 78: Vista geral externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 79: Vista geral externa



Foto 80: Vista geral externa



Foto 81: Vista geral externa



Foto 82: Vista geral externa



Foto 83: Vista geral externa



Foto 84: Vista geral externa



Foto 85: Vista geral externa



Foto 86: Vista geral externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 87: Detalhe da entrada para Secretaria



Foto 88: Vista geral do patio descoberto



Foto 89: Vista geral do patio descoberto



Foto 90: Vista geral do patio descoberto



Foto 91: Vista geral do patio descoberto



Foto 92: Vista geral do patio descoberto



Foto 93: Detalhe do reservatório
Mancha de umidade e bolor nos anéis de concreto



Foto 94: Detalhe do reservatório
Mancha de umidade e bolor nos anéis de concreto

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 95: Detalhe do reservatório
Mancha de umidade e bolor nos anéis de concreto



Foto 96: Detalhe do reservatório
Mancha de umidade e bolor nos anéis de concreto



Foto 97: Detalhe do reservatório
Mancha de umidade e bolor nos anéis de concreto



Foto 98: Detalhe do reservatório
Mancha de umidade e bolor nos anéis de concreto



Foto 99: Vista geral do Estacionamento



Foto 100: Vista geral do Estacionamento



Foto 101: Vista geral do Estacionamento



Foto 102: Vista geral do Estacionamento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 103: Vista geral do muro de divisa



Foto 104: Vista geral do muro de divisa



Foto 105: Vista geral do muro de divisa



Foto 106: Vista geral da fachada lateral e telhado



Foto 107: Vista geral da fachada lateral e telhado



Foto 108: Detalhe do poste de iluminação



Foto 109: Vista geral do muro de divisa



Foto 110: Vista geral do muro de divisa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 111: Detalhe do playground



Foto 112: Detalhe do playground



Foto 113: Detalhe do playground



Foto 114: Detalhe do playground



Foto 115: Detalhe do playground



Foto 116: Detalhe do playground



Foto 117: Vista geral da área externa



Foto 118: Vista geral da área externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 119: Vista geral da área externa



Foto 120: Vista geral da área externa



Foto 121: Vista geral da área externa



Foto 122: Vista geral da área externa



Foto 123: Vista geral da área externa



Foto 124: Vista geral da área externa



Foto 125: Vista geral da área externa



Foto 126: Vista geral da área externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 127: Vista geral da área externa



Foto 128: Vista geral da área externa



Foto 129: Vista geral da área externa



Foto 130: Vista geral da área externa



Foto 131: Vista geral da área externa



Foto 132: Vista geral da área externa



Foto 133: Vista geral da área externa



Foto 134: Vista geral da área externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 135: Vista geral da área externa



Foto 136: Vista geral da área externa



Foto 137: Vista geral da área externa



Foto 138: Vista geral da área externa



Foto 139: Vista geral da área externa



Foto 140: Vista geral da área externa



Foto 141: Detalhe da entrada da Secretaria



Foto 142: Hall da Secretaria

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 143: Detalhe da mancha
Manchas de umidade por capilariadade



Foto 144: Detalhe da mancha
Manchas de umidade por capilariadade




Foto 145: Vista geral da Secretaria



Foto 146: Vista geral da Secretaria



Foto 147: Detalhe da entrada ao Arquivo



Foto 148: Vista geral do Arquivo



Foto 149: Arquivo - Detalhe da laje
Presença de destacamento do revestimento



Foto 150: Arquivo - Detalhe da laje
Presença de destacamento do revestimento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 151: Acesso ao Refeitório



Foto 152: Vista geral do Refeitório



Foto 153: Detalhe do extintor



Foto 154: Detalhe do extintor



Foto 155: Detalhe do extintor



Foto 156: Detalhe do extintor



Foto 157: Detalhe do extintor



Foto 158: Detalhe do extintor

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 159: Detalhe da sinalização do extintor



Foto 160: Área de circulação




Foto 161: Detalhe do quadro elétrico



Foto 162: Detalhe do quadro elétrico



Foto 163: Vista geral da estrutura metálica do telhado



Foto 164: Vista geral da estrutura metálica do telhado



Foto 165: Vista geral da estrutura metálica do telhado



Foto 166: Vista geral da Sala de leitura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 167: Vista geral da Sala de leitura



Foto 168: Vista geral da Sala de leitura
Detalhe da flambagem e infiltração no forro PVC



Foto 169: Vista geral da Sala de leitura
Detalhe da flambagem e infiltração no forro PVC



Foto 170: Detalhe do quadro elétrico



Foto 171: Detalhe do quadro elétrico



Foto 172: Vista geral do corredor
(Comentários, detalhes, etc.)



Foto 173: Detalhe do quadro elétrico
(Comentários, detalhes, etc.)



Foto 174: Detalhe do quadro elétrico
(Comentários, detalhes, etc.)

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 175: Detalhe do quadro elétrico




Foto 176: Detalhe do quadro elétrico



Foto 177: Área de circulação



Foto 178: Área de circulação
Detalhe da fissura na laje



Foto 179: Área de circulação
Detalhe da fissura na laje



Foto 180: Área de circulação



Foto 181: Detalhe do extintor



Foto 182: Detalhe do extintor

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 183: Detalhe sinalização do extintor
(Comentários, detalhes, etc.)



Foto 184: Detalhe do extintor
(Comentários, detalhes, etc.)




Foto 185: Detalhe do piso



Foto 186: Detalhe da parede




Foto 187: Detalhe da parede



Foto 188: Local do Amoxarifado



Foto 189: Vista geral almoxarifado
Piso desgastado



Foto 190: Detalhe das paredes internas
manchas nas paredes, necessidade de repintura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 191: Sala de Aula 1



Foto 192: Vista geral Sala de Aula 1



Foto 193: Sala de Aula 2



Foto 194: Vista geral da Sala de Aula 2



Foto 195: Sala de Aula 2
Detalhe de furos



Foto 196: Área de circulação das Salas de Aula




Foto 197: Detalhe do piso




Foto 198: Detalhe das paredes e piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 199: Sala de Aula 3



Foto 200: Vista geral da Sala de Aula 3



Foto 201: Sala de Aula 4



Foto 202: Vista geral da Sala de Aula 4



Foto 203: Sala de Aula 4
Detalhe de fissura na laje



Foto 204: Sala de Aula 4
Detalhe de fissura na laje



Foto 205: Sala de Aula 4



Foto 206: Sala de Aula 4
Detalhe buraco na parede

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 207: Sala de Aula 5



Foto 208: Sala de Aula 5



Foto 209: Vista geral Vestiário



Foto 210: Detalhe do extintor



Foto 211: Sinalização do extintor



Foto 212: Detalhe do extintor



Foto 213: Detalhe da grelha
Grelha apresenta desnivel em relaçao ao piso acabado



Foto 214: Detalhe da grelha
Grelha apresenta desnivel em relaçao ao piso acabado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 215: W.C masculino



Foto 216: W.C masculino



Foto 217: W.C masculino



Foto 218: W.C masculino




Foto 219: W.C masculino



Foto 220: W.C feminino



Foto 221: W.C feminino



Foto 222: W.C feminino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 223: W.C feminino



Foto 224: W.C feminino
Detalhe da fissura na laje



Foto 225: W.C feminino
Detalhe da fissura na laje



Foto 226: W.C feminino
Detalhe da fissura na laje




Foto 227: Vista geral da Cozinha



Foto 228: Vista geral da Cozinha



Foto 229: Vista geral da Cozinha



Foto 230: Vista geral da Cozinha

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 231: Vista geral da Cozinha



Foto 232: Vista geral da Cozinha



Foto 233: Vista geral da Cozinha




Foto 234: Vista geral da Cozinha



Foto 235: Vista geral da Cozinha



Foto 236: Vista geral da Cozinha



Foto 237: Vista geral da Despensa



Foto 238: Vista geral do ambiente

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA




Foto 239: Vista geral do ambiente



Foto 240: Vista geral do ambiente



Foto 241: Vista geral do ambiente



Foto 242: Vista geral do ambiente



Foto 243: Vista geral do ambiente



Foto 244: Vista geral do ambiente



Foto 245: Vista geral do ambiente



Foto 246: Vista geral do ambiente

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 247: Vista geral do ambiente



Foto 248: Vista geral do ambiente



Foto 249: Vista geral do ambiente



Foto 250: Vista geral do ambiente



Foto 251: Vista geral do quadro de energia



Foto 252: Vista geral do quadro de energia



Foto 253: Vista geral do quadro de energia



Foto 254: Vista geral do quadro de energia

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 255: Vista geral do extintor



Foto 256: Vista geral do extintor




Foto 257: Vista geral do extintor



Foto 258: Vista geral do ambiente



Foto 259: Vista geral do ambiente



Foto 260: Vista geral do ambiente



Foto 261: Vista geral do ambiente



Foto 262: Vista geral do ambiente

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 263: Vista geral do ambiente




Foto 264: Vista geral do W.C 1 e 2 - funcionários



Foto 265: Vista geral do W.C 1 e 2 - funcionários



Foto 266: Vista geral do W.C 1 e 2 - funcionários



Foto 267: Vista geral do W.C 1 e 2 - funcionários



Foto 268: Vista geral do W.C 1 e 2 - funcionários



Foto 269: Vista geral do Patio descoberto



Foto 270: Vista geral do Patio descoberto

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 271: Detalhe do banheiro PCD



Foto 272: Detalhe do banheiro PCD



Foto 272: Detalhe do banheiro PCD



Foto 273: Detalhe do banheiro PCD



Foto 274: Detalhe da lavanderia



Foto 275: Detalhe da lavanderia



Foto 276: Detalhe do quadro elétrico



Foto 277: Abrigo de gás

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 278: Abrigo de gás



Foto 279: Acesso ao predio anexo das salas de aula



Foto 280: Vista geral do W.c



Foto 281: Vista geral do W.c



Foto 282: Vista geral do W.c



Foto 283: Vista geral do W.c



Foto 284: Vista geral do W.c




Foto 285: Vista geral da Sala de Aula 6

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 286: Vista geral da Sala de Aula 6




Foto 287: Vista geral da Sala de Aula 6



Foto 288: Vista geral da Sala de Aula 7



Foto 289: Vista geral da Sala de Aula 7



Foto 290: Vista geral da Sala de Aula 7



Foto 291: Vista geral da Sala de Aula



Foto 292: Vista geral da Sala de Aula



Foto 293: Vista geral da área de circulação

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 294: Detalhe do extintor



Foto 295: Detalhe do extintor



Foto 296: Detalhe do extintor



Foto 297: Detalhe do quadro elétrico



Foto 298: Detalhe do quadro elétrico



Foto 299: Vista geral da área de circulação



Foto 300: Vista geral da área de circulação



Foto 301: Vista geral da área de circulação

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI CARMEM MIRANDA



Foto 302: Vista geral da área de circulação



Foto 303: Vista geral da Sala de Aula 8



Foto 304: Vista geral da Sala de Aula 8



Foto 305: Vista geral da Sala de Aula 8



Foto 306: Vista geral da Sala de Aula 9



Foto 307: Vista geral da Sala de Aula 9
Detalhe de manchas de umidade



Foto 308: Vista geral da Sala de Aula 9
Detalhe de manchas de umidade



Foto 309: Vista geral da Sala de Aula 9
Detalhe de manchas de umidade

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI CARMEM MIRANDA




Foto 310: Detalhe do bebedouro



Foto 311: Detalhe do extintor



Foto 312: Detalhe do extintor



Foto 313: Detalhe do extintor



Foto 314: Detalhe do w.c 4

Piso de granilite com pontos de oxidação, desgastado e sujo



Foto 315: Detalhe do w.c 4

Piso de granilite com pontos de oxidação, desgastado e sujo



Foto 316: Detalhe do w.c 4

Piso de granilite com pontos de oxidação, desgastado e sujo



Foto 317: Detalhe do w.c 4