CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS		
Sequencial (U.E):	70	**Código da Unidade:**	19223

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	Rua dos Lírios, 2 - 08311-270

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Alvenaria estrutural	Padrão:	13. EMEF PADRAO 072 16 SALAS	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	4.419,00			Área Edificada/ Construída (m²)	2.672,44
Área Pavimentada (m²)	1.730,00			Área Verde / Permeável (m²)	300,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.559,27	Bloco salas	940,12	Quadra	619,15

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	Rede pública (informação extraída na análise visual in loco)						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	12.000	Constatação		Inf. Resp.	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)			SIM	Quantidade de Botijões de Gás	6
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM					Quantidade: 7	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO					Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO					Capacidade: 0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM					Fossa Séptica (Sim ou Não)	SIM
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM					Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	9							
Hidrante	SIM	3							
Sinalização Emergência	SIM	12							
Iluminação Emergência	NÃO	0							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	PARCIAL	Parcial (Sim ou Não)	SIM			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			SIM
Tipo de sinalização	PARCIAL	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
GLP	14,15	3,25	3,00	45,99	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Vestiário	2,25	2,20	3,00	4,95	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Cerâmica	Não	**0**	
Copa Funcionários	2,15	2,20	3,00	4,73	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Cerâmica	Não	**0**	
Cozinha	7,00	7,09	3,00	49,63	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Cerâmica	Não	**2**	Pedra do passa prato quebrado. Necessário realizar a troca. (Foto 135)
Despensa	7,00	4,62	3,00	32,34	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Cerâmica	Não	**0**	
Casa de Máquina	1,80	0,95	3,00	1,59	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	Local sem acesso
Elevador	1,80	1,50	3,00	2,70	Alvenaria Estrutural	Granito	Metálico	Não	**0**	
Secretaria	7,05	7,00	2,78	36,40	Alvenaria Estrutural	Laminado	Pintura Acrílica	Gesso	**0**	
Direção	3,50	3,40	2,70	11,90	Alvenaria Estrutural	Laminado	Pintura Acrílica	Gesso	**0**	
Gestão	5,50	4,53	2,80	20,12	Alvenaria Estrutural	Laminado	Pintura Acrílica	Gesso	**0**	
Refeitório	14,15	7,24	3,00	102,45	Alvenaria Estrutural	Laminado	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Pátio	28,45	14,15	3,00	280,99	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Almoxarifado	5,76	5,13	3,00	17,49	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Estoque	5,00	2,37	3,00	11,85	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Circulação - Térreo	7,05	1,90	2,70	11,07	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Gesso	**0**	
Sala de Materiais - 1° Pavimento	5,75	1,57	3,00	9,03	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Depósito - 1° Pavimento	5,52	1,20	3,00	6,62	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Circulação - 1° Pavimento	35,60	6,98	3,00	205,57	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Sala de Professores - 2° Pavimento	7,00	5,85	3,18	40,95	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**2**	Infiltração entre laje e parede. Necessário realizar o reparo. (Foto 24)
Coordenação Pedagógica - 2° Pavimento	3,43	5,85	3,18	20,07	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**2**	Infiltração entre laje e parede. Necessário realizar o reparo. (Foto 18)
Apoio Pedagógico - 2° Pavimento	3,43	5,85	3,18	20,07	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Depósito - 2° Pavimento	7,00	1,20	3,18	8,40	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Varanda 1 - 2° Pavimento	21,30	2,80	3,18	59,64	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Varanda 2 - 2° Pavimento	7,00	2,80	3,18	19,60	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Varanda 3 - 2° Pavimento	7,00	2,80	3,18	19,60	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Varanda 4 - 2° Pavimento	7,00	2,80	3,18	19,60	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Circulação - 2° Pavimento	28,30	7,00	3,18	172,96	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	**0**	
Quadra Poliesportiva (Coberta)	30,50	20,30	9,50	619,15	Treliça Metálica	Cimentado	Acrílica	Não	**0**	
Estacionamento	28,26	21,73	0,00	445,56	Muro	Terra	Acrílica	NA	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Sala de Aula 2	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Sala de Aula 3	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	1	Descamação na pintura. Necessário reparo. (Foto 107)
Sala de Aula 4	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Sala de Aula 5	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	1	Emaranhado de cabos e fios elétricos. (Foto 100)
Sala de Aula 6	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Sala de Aula 7	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Sala de Aula 8	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Sala de Aula 9	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	1	Emaranhado de cabos e fios elétricos. (Foto 83)
Sala de Aula 10	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	4	Tomada solta sobre a parede, risco de contato acidental com o circuito elétrico, necessário realizar a fixação imediata do elemento (Foto 80)
Sala de Aula 11	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	4	Tomada solta sobre a parede, risco de contato acidental com o circuito elétrico, necessário realizar a fixação imediata do elemento (Foto 76)
Sala de Aula 12	7,00	7,06	3,00	49,42	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	2	Fissura no piso cerâmico
Sala de Aula 13	7,00	7,05	3,18	49,35	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	2	Infiltração com descamação na pintura. Necessário reparo. (Foto 05)
Sala de Aula 14	7,00	7,05	3,18	49,35	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Sala de Aula 15	7,00	5,85	3,18	40,95	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Sala de Aula 16	7,00	7,05	3,18	49,35	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	1	Emaranhado de cabos e fios elétricos. (Foto 54)
Sala de Aula 17	7,00	7,05	3,18	49,35	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	2	Infiltração com descamação na pintura. Necessário reparo. (Foto 57)
Sala de Aula 18	5,80	7,00	3,18	40,60	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	1	Emaranhado de cabos e fios elétricos. (Foto 60)
Sala de Leitura	7,00	5,85	3,18	40,95	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Laboratório de Informática	7,00	5,85	3,18	40,95	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	0	
Laboratório de Ciências	7,00	5,85	3,18	40,95	Alvenaria Estrutural	Cerâmica	Pintura Acrílica	Não	2	Presença de estufamento na pintura da laje de cobertura. (Foto 12)

Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banheiro Funcionário - Térreo	2,30	2,20	3,00	5,06	Cerâmica	Cerâmica	Não		0	1	1	1
Banheiro Feminino - Térreo	7,00	3,35	2,62	19,25	Cerâmica	Cerâmica	Gesso		0	6	6	0
Banheiro Masculino - Térreo	7,00	3,35	2,72	19,06	Cerâmica	Cerâmica	Gesso		0	6	6	0

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Banheiro PCD - Térreo	1,80	1,50	2,64	2,78	Cerâmica	Cerâmica	Gesso		**0**	1	1	0
Banheiro Feminino - Gestão	1,55	1,20	3,00	1,86	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	1	1	0
Banheiro Masculino - Gestão	1,65	1,20	3,00	1,98	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	1	1	0
Banheiro Feminino - 1° Pavimento	2,50	2,00	3,00	5,00	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	2	2	0
Banheiro Feminino - 1° Pavimento	2,50	2,00	3,00	5,00	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	2	2	0
Banheiro Masculino - 1° Pavimento	0,95	2,00	3,00	1,90	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	1	1	0
Banheiro Masculino - 1° Pavimento	0,95	2,00	3,00	1,90	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	1	1	0
Banheiro PCD - 1° Pavimento	1,75	2,00	3,00	3,50	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	1	1	0
Banheiro Feminino - 2° Pavimento	2,50	2,00	3,00	5,00	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	2	2	0
Banheiro Feminino - 2° Pavimento	2,50	2,00	3,00	5,00	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	2	2	0
Banheiro Masculino - 2° Pavimento	0,95	2,00	3,00	1,90	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	1	1	0
Banheiro Masculino - 2° Pavimento	0,95	2,00	3,00	1,90	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	1	1	0
Banheiro PCD - 2° Pavimento	1,75	2,00	3,00	3,50	Cerâmica	Cerâmica	Não		**0**	1	1	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	154,00	Gradil	Área (m²)	308,00	Gradil e muro com falha na pintura (destacamento da pintura)
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)		445,56					Necessário demarcar as vagas e destinar local de vaga pra cadeirante, atendendo os requisitos de acessibilidade da NBR 9050. Realizar a pavimentação do piso
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		570,00					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		NA					Inexistência de tanque de areia
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Ausência de acessibilidade na calçada (piso tátil)
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								Edificação sem AVCB
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO								
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**Edificação sem AVCB e com itens de acessibilidade incompletos. Sistema elétrico antigo, com fiação rígidas e quadros com fundos de madeira, demandando atualização. Algumas tomadas com espelhos soltos, expondo os usuários ao risco de choques elétricos.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Proceder com reparo de infiltrações na cobertura e proceder com a instalação de telhas termo acústicas
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Presença de infiltrações em paredes de determinados ambientes. Necessário proceder com o reparo.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	NÃO	
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Presença de pisos trincados. Necessário proceder com o reparo.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Necessário adequar os quadros e postes de iluminação aos criterios de segurança e manuseio, conforme NBR 5410.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Adequar declividade conforme NBR 9050
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessário adequar os banheiros PCD conforme NBR 9050
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	Recomenda-se implantar climatização nos ambientes.
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Necessário realizar a poda da vegetação no perimetro
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Realizar o reparo de trincas e repintura das fachadas

Profissional Responsável
Nome: Matheus Noronha Mendonça
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070897203

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19223	EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 01: Vista geral da área circulação



Foto 02: Vista geral da área circulação



Foto 03: Sala de Aula 13



Foto 04: Sala de Aula 13



Foto 05: Sala de Aula 13
Detalhe da infiltração na parede



Foto 06: Sala de Aula 13
Detalhe da luminária

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 07: Vista geral da área circulação



Foto 08: Sala de Aula 14




Foto 09: Sala de Aula 14



Foto 10: Laboratório de ciências



Foto 11: Laboratório de ciências



Foto 12: Laboratório de ciências
Detalhe da infiltração na laje



Foto 13: Detalhe da varanda



Foto 14: Apoio pedagógico

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS




Foto 15: Detalhe da varanda



Foto 16: Coordenação Pedagógica




Foto 17: Coordenação Pedagógica



Foto 18: Coordenação Pedagógica
Detalhe da infiltração na parede



Foto 19: Coordenação Pedagógica
Detalhe da trinca na parede



Foto 20: Detalhe da varanda



Foto 21: Detalhe da varanda



Foto 22: Sala dos professores

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 23: Sala dos professores



Foto 24: Sala dos professores
Detalhe da infiltração na parede



Foto 25: Sala dos professores
Detalhe da infiltração na parede



Foto 26: Sala dos professores
Detalhe da infiltração na parede



Foto 27: Vista geral do banheiro



Foto 28: Vista geral do banheiro




Foto 29: Vista geral do banheiro



Foto 30: Vista geral do banheiro



Foto 31: Vista geral do banheiro



Foto 32: Vista geral do banheiro



Foto 33: Vista geral do banheiro



Foto 34: Vista geral do depósito



Foto 35: Vista geral do depósito



Foto 36: Detalhe do elevador em manutenção



Foto 37: Vista geral do bebedouro



Foto 38: Vista geral do banheiro PCD

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 39: Vista geral do banheiro



Foto 40: Vista geral do banheiro



Foto 41: Vista geral da Sala de Leitura




Foto 42: Vista geral da Sala de Leitura




Foto 43: Vista geral da Sala de Leitura



Foto 44: Vista geral da Sala de Leitura



Foto 45: Vista geral da Sala de Leitura



Foto 46: Vista geral da Sala de Informática



Foto 47: Vista geral da Sala de Informática



Foto 48: Detalhe da ausência do extintor



Foto 49: Vista geral da Sala de Aula 15



Foto 50: Vista geral da Sala de Aula 15



Foto 51: Vista geral da Sala de Aula 15



Foto 52: Vista geral da Sala de Aula 16



Foto 53: Vista geral da Sala de Aula 15




Foto 54: Vista geral da Sala de Aula 15
Detalhe do emaranhado de cabos



Foto 55: Vista geral da Sala de Aula 17




Foto 56: Vista geral da Sala de Aula 17



Foto 57: Vista geral da Sala de Aula 17
Detalhe da infiltração na parede



Foto 58: Vista geral da Sala de Aula 18



Foto 59: Vista geral da Sala de Aula 18



Foto 60: Vista geral da Sala de Aula 18
Detalhe do emaranhado de cabos



Foto 61: Detalhe dos extintores



Foto 62: Detalhe dos extintores

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 63: Detalhe do hidrante



Foto 64: Detalhe da ausência de piso tátil



Foto 65: Detalhe da ausência de piso tátil



Foto 66: Vista geral da escada



Foto 67: Vista geral da escada



Foto 68: Área de circulação 2° pavimento



Foto 69: Área de circulação 2° pavimento



Foto 70: Área de circulação 2° pavimento



Foto 71: Área de circulação 2° pavimento



Foto 72: Vista geral Sala de Aula 12




Foto 73: Vista geral Sala de Aula 12



Foto 74: Vista geral Sala de Aula 11




Foto 75: Vista geral Sala de Aula 11




Foto 76: Vista geral Sala de Aula 11
Detalhe da tomada solta




Foto 77: Vista geral Sala de Aula 11
Detalhe do emaranhado de cabos



Foto 78: Vista geral Sala de Aula 10



Foto 79: Vista geral Sala de Aula 10



Foto 80: Vista geral Sala de Aula 10
Detalhe da tomada solta



Foto 81: Vista geral Sala de Aula 9



Foto 82: Vista geral Sala de Aula 9



Foto 83: Vista geral Sala de Aula 9
Detalhe do emaranhado de cabos



Foto 84: Vista geral Sala de Aula 8



Foto 85: Vista geral Sala de Aula 8



Foto 86: Vista geral do banheiro

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 87: Vista geral do banheiro



Foto 88: Vista geral do banheiro



Foto 89: Vista geral do fraldário



Foto 90: Vista geral do bebedouro



Foto 91: Detalhe do elevador



Foto 92: Vista geral do banheiro



Foto 93: Vista geral do banheiro



Foto 94: Vista geral do banheiro



Foto 95: Vista geral Sala de Aula 7



Foto 96: Vista geral Sala de Aula 7



Foto 97: Vista geral Sala de Aula 7



Foto 98: Vista geral Sala de Aula 6



Foto 99: Vista geral Sala de Aula 6




Foto 100: Vista geral Sala de Aula 6
Detalhe do emaranhado




Foto 101: Vista geral Sala de Aula 5



Foto 102: Vista geral Sala de Aula 5

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 103: Vista geral Sala de Aula 4



Foto 104: Vista geral Sala de Aula 4



Foto 105: Vista geral Sala de Aula 3




Foto 106: Vista geral Sala de Aula 3



Foto 107: Vista geral Sala de Aula 3



Foto 108: Vista geral Salade Materiais



Foto 109: Vista geral Salade Materiais



Foto 110: Vista geral do hidrante

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 111: Vista geral do hidrante



Foto 112: Vista geral do alarme



Foto 113: Vista geral da escada




Foto 114: Vista geral da escada




Foto 115: Vista geral da escada



Foto 116: 1° pavimento



Foto 117: Vista geral do Pátio Coberto



Foto 118: Vista geral do Refeitório



Foto 119: Vista geral do Refeitório



Foto 120: Vista geral do Refeitório



Foto 121: Vista geral do Refeitório



Foto 122: Vista geral do Refeitório




Foto 123: Vista geral do Refeitório



Foto 124: Vista geral da Sala de Aula 1



Foto 125: Vista geral da Sala de Aula 1



Foto 126: Vista geral do Depósito



Foto 127: Vista geral da Sala de Aula 2



Foto 128: Vista geral da Sala de Aula 2




Foto 129: Vista geral da Sala de Aula 2
Detalhe do emaranhado de cabos



Foto 130: Vista geral da porta



Foto 131: Vista geral da Cozinha



Foto 132: Vista geral da Cozinha



Foto 133: Vista geral da Cozinha



Foto 134: Vista geral da Cozinha



Foto 135: Vista geral da Cozinha
Detalhe da pedra do passa prato quebrada



Foto 136: Vista geral da Despensa



Foto 137: Vista geral da Despensa



Foto 138: Vista geral da Despensa
Manchas de sujidade



Foto 139: Vista geral do banheiro



Foto 140: Vista geral do banheiro



Foto 141: Vista geral do banheiro PCD



Foto 142: Detalhe do piso



Foto 143: Vista geral do banheiro



Foto 144: Vista geral acesso para lavanderia



Foto 145: Abrigo GLP



Foto 146: Abrigo GLP




Foto 147: Vista geral da Lavanderia



Foto 148: Vista geral da Lavanderia



Foto 149: Vista geral da Lavanderia



Foto 150: Vista geral da Lavanderia



Foto 151: Vista geral da Lavanderia



Foto 152: Vista geral do Estoque



Foto 153: Vista geral do Estoque



Foto 154: Vista geral área de circulação




Foto 155: Vista geral Secretaria




Foto 156: Vista geral Secretaria



Foto 157: Vista geral Secretaria



Foto 158: Vista geral Secretaria

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 159: Vista geral Secretaria



Foto 160: Vista geral Banheiro




Foto 161: Vista geral Banheiro



Foto 162: Vista geral Banheiro



Foto 163: Vista geral Gestão



Foto 164: Vista geral Gestão



Foto 165: Vista geral do logradouro



Foto 166: Vista geral do logradouro



Foto 167: Vista geral da Fachada



Foto 168: Vista geral da Fachada



Foto 169: Vista geral da Fachada



Foto 170: Vista geral passeio público



Foto 171: Vista geral da Fachada



Foto 172: Vista geral do gradil



Foto 173: Vista geral da área externa



Foto 174: Vista geral da área externa



Foto 175: Vista geral da área externa



Foto 176: Vista geral da área externa



Foto 177: Vista geral da área externa



Foto 178: Vista geral da área externa



Foto 179: Vista geral da área externa



Foto 180: Vista geral da área externa



Foto 181: Vista geral da área externa



Foto 182: Vista geral da área externa



Foto 183: Vista geral da área externa



Foto 184: Vista geral da área externa



Foto 185: Vista geral da área externa



Foto 186: Vista geral, Playground



Foto 187: Vista geral, Playground



Foto 188: Vista geral, Playground



Foto 189: Vista geral, Reservatório



Foto 190: Vista geral, Reservatório



Foto 191: Vista geral, Reservatório



Foto 192: Vista geral, Quadro de distribuição



Foto 193: Vista geral, Quadro de distribuição



Foto 194: Vista geral, hidrometro



Foto 195: Detalhe na fachada



Foto 196: Detalhe na fachada



Foto 197: Detalhe na fachada



Foto 198: Vista geral da quadra



Foto 199: Vista geral da quadra



Foto 200: Vista geral da quadra




Foto 201: Vista geral da quadra



Foto 202: Vista geral da quadra



Foto 203: Vista geral da quadra



Foto 204: Vista geral da quadra



Foto 205: Vista geral da quadra



Foto 206: Vista geral da área externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS



Foto 207: Vista geral do Estacionamento



Foto 208: Vista geral do Estacionamento



Foto 209: Vista geral do Estacionamento



Foto 210: Vista geral do Estacionamento



Foto 211: Vista geral do Estacionamento



Foto 212: Vista geral do Estacionamento



Foto 213: Vista geral da fachada



Foto 214: Detalhe da quadra descoberta



Foto 215: Detalhe da quadra descoberta



Foto 216: Detalhe da quadra descoberta



Foto 217: Detalhe da quadra descoberta



Foto 218: Detalhe da quadra descoberta



Foto 219: Detalhe da quadra descoberta



Foto 220: Detalhe da quadra descoberta



Foto 221: Detalhe da quadra descoberta



Foto 222: Detalhe da Fachada



Foto 223: Detalhe da Fachada



Foto 224: Detalhe da Fachada



Foto 225: Detalhe da Fachada



Foto 226: Detalhe da escada

Foto 229:

Foto 230: