

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC VILA SÃO JOSÉ



ALAMBRADOS A SEREM SUBSTITUIDOS



ALAMBRADOS A SEREM SUBSTITUIDOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC VILA SÃO JOSÉ



VESTIÁRIOS A SEREM REFORMADOS



VESTIÁRIOS A SEREM REFORMADOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC VILA SÃO JOSÉ



DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO ATRÁS DO GOL




DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO LATERAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC VILA SÃO JOSÉ



DEMOLIÇÃO ALAMBRADO JUNTO À ARQUIBANCADA



EXECUÇÃO DE MURETA