CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI ALFREDO VOLPI		
Sequencial (U.E):	35	**Código da Unidade:**	19240

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA GEORGE BEKESY, 16

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	NÃO LOCALIZADO	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	4.777,00			Área Edificada/ Construída (m²)	1.271,00
Área Pavimentada (m²)	1.271,00			Área Verde / Permeável (m²)	3.506,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	681,99	Bloco salas	522,55	Quadra	NÃO EXISTENTE

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	Rede pública						
Quantidade de reservatório de água							
Capacidade por reservatório (L)	não informado	Constatação			Projeto		
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	6	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:		
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?		
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:		
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM								
Hidrante	SIM								
Sinalização Emergência	SIM								
Iluminação Emergência	NÃO								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou Não)		Parcial (Sim ou Não)				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)		não se aplica		Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			
Tipo de sinalização		Sonora (Sim ou Não)	SIM	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Casa de máquinas	3,28	4,17		13,68	Alvenaria	cimentado	pintura	não	**4**	As paredes apresentam bastante manchas de umidade (Foto 3)
Circulação pavimento superior/escada			2,92	75,06	Alvenaria	granilite	pintura	não	**3**	Quadro de energia precisa de revisão e trinca no pavimento de granilite (Fotos 08 e 11); necessidade de revisão e recuperação da porta de acesso à cobertura (foto
Refeitório			3,10	225,42	Alvenaria	granilite	pintura	não	**2**	Trinca no pavimento de granilite. Ambiente necessita de mudança dos elementos de ventilação. (Foto 34)
Cozinha	7,30	4,40	3,10	32,12	Alvenaria	granilite	azulejo	não	**2**	Trinca no pavimento de granilite. Fios expostos e instalações elétricas de diferentes padrões. (Fotos 37 e 38)
Despensa	2,95	4,15	3,10	12,24	Alvenaria	granilite	azulejo	não	**2**	Instalações elétricas de diferentes padrões e trinca no armário. (Fotos 40 e 41)
Lavanderia			3,10	7,28	Alvenaria	granilite	azulejo	não	**0**	
Almoxarifado	3,22	1,30	3,10	4,18	Alvenaria	granilite	pintura	não	**0**	
Secretaria			3,10	18,19	Alvenaria	cerâmico	pintura	não	**0**	
Direção	4,10	2,50	3,10	10,25	Alvenaria	cerâmico	pintura	não	**0**	
Almoxarifado	1,70	3,10	3,10	5,27	Alvenaria	cerâmico	pintura	não	**0**	
Coordenação pedagógica	4,10	2,50	3,10	10,25	Alvenaria	cerâmico	pintura	não	**0**	
Sala dos professores			3,10	18,19	Alvenaria	cerâmico	pintura	não	**0**	
Hall	6,25	7,10	3,10	44,38	Alvenaria	granilite	pintura	não	**0**	
Pátio interno			3,10	193,78	Alvenaria	granilite	pintura	não	**0**	
Sala de reunião	8,20	3,50	3,10	28,70	Alvenaria	granilite	pintura	não	**2**	Necessidade de pintura(Foto 61)
Copa	6,68	3,80	3,10	25,38	Alvenaria	granilite	azulejo	não	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	7,05	7,00	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura		**2**	Necessidade de pintura. (Foto 13)
Sala de Aula 2	7,05	7,00	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura		**3**	Pisos com lascas e alguns pisos diferentes (Fotos 14 e 15)
Sala de Aula 3	7,05	7,00	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura		**3**	Pisos com lascas e alguns pisos diferentes (Foto 17)
Sala de Aula 4	7,05	7,00	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura		**4**	Pisos com lascas, trincas e alguns pisos diferentes. Trinca na parede entre a viga e a alvenaria. Manchas de umidade na parede e lousa. (Fotos 18,19, 20 e 21)
Sala de Aula 5	7,05	7,00	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura		**3**	Pisos com lascas e alguns pisos diferentes. Trinca na parede entre a viga e a alvenaria. Porta deteriorada na fechadura. Fotos 22, 23 e 24
Sala de Aula 6	7,05	7,00	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura		**3**	Pisos com lascas e alguns pisos diferentes (Foto 25)
Sala de Aula 7	7,05	7,00	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura		**0**	
Sala de Aula 8	7,05	7,00	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura		**0**	

Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
WC Masc Pav. Superior	5,90	1,60	2,92	9,44	granilite	azulejo	não		**0**	5	0	0
WC Fem Pav. Superior	5,90	1,60	2,92	9,44	granilite	azulejo	não		**0**	5	0	0
WC Térreo	4,84	1,95	3,10	9,44	granilite	azulejo	não		**0**	3	0	0
WC PCD Térreo	1,65	1,95	3,10	3,22	granilite	azulejo	não		**0**	1	1	0
WC Masc Térreo	2,10	0,95	3,10	2,00	granilite	azulejo	não		**0**	1	1	0
WC 01 Fem Térreo	2,10	1,85	3,10	3,89	granilite	azulejo	não		**0**	2	1	0
WC PCD Térreo banho	2,10	3,05	3,10	6,41	granilite	azulejo	não		**0**	0	0	1
WC 02 Fem Térreo	1,30	1,84	3,10	2,39	granilite	azulejo	não	Falta azulejo de acabamento da tubulação da pia (Foto 50)	**2**	1	1	0
WC PCD Pav. inferior	1,65	1,95	3,10	3,22	granilite	azulejo	não		**0**	1	1	0
WC Pav. Inferior	4,84	1,95	3,10	9,44	granilite	azulejo	não		**0**	3	0	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)	500,00	Gradil	Área (m²)		
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)	252						Destinar vaga de deficiente
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)							
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO								
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL			
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM		Deverá ser substiuído, considerando a diretriz para padronização em todas as unidades
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO		NÃO VERIFICADO/NÃO INFORMADO
Observações Gerais:	**A unidade apresenta condições gerais regulares a boas, entretanto, com necessidade de intervenções corretivas e preventivas. Destacam-se trincas e possível afundamento do solo na área externa adjacente à despensa; corrosão das telhas e sinais recorrentes de umidade; patologias em pisos internos e externos; não conformidades relevantes nas instalações elétricas; inadequação de ventilação no refeitório; interferência de mobiliário/equipamento em sanitário acessível; inconformidades no SPDA; e necessidade de regularização das condições de segurança contra incêndio, considerando a ausência de AVCB. Também são recomendados reparos de pintura, revisão da drenagem externa e ações de padronização de forros, iluminação, fachadas e demais elementos construtivos.**		

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	As telhas se apresentam com corrosão. Além disso a escola apresenta vários sinais de umidade, devendo ser refeito o telhado.
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	não se aplica	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Foram detectados vários pontos com manchas de umidade.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	NÃO	
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Há pisos cerâmicos com lascas, trincas em piso de granilite, diferentes tipos de piso para um mesmo ambiente e trincas no piso externo.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Os quadros elétricos apresentam diversas não conformidades significativas, incluindo cabos desorganizados e excesso de condutores sem guiamento adequado, emendas internas irregulares dentro dos painéis, ausência de dispositivos obrigatórios como DR e DPS, barramentos de fases expostos sem isolação, falta de prensa-cabos nas entradas dos condutores, disjuntores antigos e obsoletos ainda em operação, identificação deficiente ou deteriorada dos circuitos, componentes montados de forma improvisada sem trilho DIN, tampas internas ausentes permitindo acesso a partes vivas, além de condutores com isolação desgastada. Tais condições não atendem aos requisitos essenciais da ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439, representando risco elevado de choque elétrico, falhas de proteção e comprometimento da segurança operacional da instalação. Há fios expostos e diferentes tipos de padrão de intalações.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	não se aplica	
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	O banheiro do pavto inferior apresenta armário e máquina de lavar, impedindo a mobilidade dentro do banheiro.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	SIM	O Refeitório não apresenta ventilação adequada.
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	Verificar trincas nos pisos externos, que podem estar acarretando em infiltrações.
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	

Profissional Responsável
Nome: Karenina Carolina da Silva Fumis
Cargo/função: Engenheira Civil
CREA/CAU: 5063134086-SP

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ALFREDO VOLPI

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19240	EMEI ALFREDO VOLPI



foto 01: Fachada da entrada da escola



foto 02: Fachada



foto 03: Casa de máquinas
Manchas de umidade



foto 04: Casa de máquinas
Quadro de energia e parede descascada



foto 05: Cobertura
Telhas com corrosão



foto 06: Vista externa da caixa de escada e máquinas
Sistema de pára-raio solto

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALFREDO VOLPI




foto 07: Escada
Parede da porta que vai para o telhado deteriorada



foto 08: Escada
Trinca no piso de granilite



foto 09: Elevador



foto 10: Circulação Pav. Superior



foto 11: Circulação Pav. Superior
Caixa de energia sem padrão



foto 12: Sala de aula 01



foto 13: Sala de aula 01
Necessidade de pintura



foto 14: Sala de aula 02
Piso com lascas

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALFREDO VOLPI



foto 15: Sala de aula 02
Pisos com padrões diferentes



foto 16: Circulação Pav. Superior
Itens de combate a incêndio




foto 17: Sala de aula 03
Pisos com padrões diferentes



foto 18: Sala de aula 04
Piso quebrado



foto 19: Sala de aula 04
Pisos com padrões diferentes




foto 20: Sala de aula 04
Fissura entre a viga e a parede



foto 21: Sala de aula 04
Umidade na parede e lousa



foto 22: Sala de aula 05
Piso com lascas

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALFREDO VOLPI




foto 23: Sala de aula 05
Porta danificada



foto 24: Sala de aula 05
Fissuras na alvenaria entre viga e pilar



foto 25: Sala de aula 06
Piso com lascas e outros com padrão diferente



foto 26: Sala de aula 07
Vista geral



foto 27: Sala de aula 08
Vista geral



foto 28:Banheiros



foto 29: WC masculino pavto. Superior
Vista geral



foto 30: WC masculino pavto. Superior
Vaso sanitário

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALFREDO VOLPI




foto 31: WC feminimo pavto. Superior
Vista geral



foto 32: WC feminino Pavto. Superior
Vaso sanitário



foto 33: Circulação e Escada



foto 34: Refeitório
Trinca no piso de granilite



foto 35: Refeitório
Itens de combate a incêndio



foto 36: Refeitório
Quadros de enrgia



foto 37: Cozinha
Trinca no piso de granilite



foto 38: Cozinha
Instalações elétricas inadequadas

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALFREDO VOLPI




foto 39: Despensa
Vista geral



foto 40: Despensa
Trinca entre a parede e o piso



foto 41: Despensa
Itens de elétrica com padrões diferentes



foto 42: WC do pavto. Térreo
Vista geral



foto 43: WC PCD pavto. Térreo
vista geral



foto 44: WC Masc. Pavto. Térreo



foto 45: WC 01 Fem Pavto Térreo
Vista geral



foto 46: WC PCD banho térreo
Vista geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALFREDO VOLPI



foto 47: Lavanderia
Vista geral



foto 48: Lavanderia
Instalações elétricas que necessitam de revisão




foto 49: WC 02 fem térreo
Vista geral




foto 50: WC 02 fem térreo
Parede sem azulejo



foto 51: Almoxarifado
Vista geral



foto 52: Área externa à despensa
Trincas que refletem no afundamento da prateleira da despensa



foto 53: Área externa à despensa
Trincas que refletem no afundamento da prateleira da despensa



foto 54: Secretaria
Instalações elétricas sobrecarregadas

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALFREDO VOLPI



foto 55: Direção
Instalações elétricas de diversos padrões



foto 56: Escada



foto 57: Escada
Partes sem revestimento cerâmico



foto 58: Escada
Sem acabamento




foto 59: Depósito
Necessário pintura



foto 60: Sala de reunião
Vista geral



foto 61: Sala de reunião
Necessário pintura desta parede



foto 62: Copa
Vista geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALFREDO VOLPI




foto 63: WC PCD pavto. Inferior
Vista geral




foto 64: WC Pavto. Inferior
Vista geral



foto 65: Pátio interno
Trinca no piso de granilite



foto 66: Hall
Vista geral



foto 67: Fachada
Vista geral



foto 68: Fachada
Vista geral



foto 69: Fachada
Vista geral



foto 70: Reservatório
Vista geral

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALFREDO VOLPI



foto 71: Fachada
Vista geral

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

(Legenda)
(Comentários, detalhes, etc.)

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ALFREDO VOLPI

(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)
(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)
(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)
(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ALFREDO VOLPI

(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)
(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)
(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)
(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ALFREDO VOLPI

(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)
(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)
(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)
(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)	(Legenda) (Comentários, detalhes, etc.)