CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI JESUINA NUNES BARBOSA		
Sequencial (U.E):	47	**Código da Unidade:**	90883

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCAO, 157 - CIDADE SAO MATEUS - CEP 03964020 - SÃO PAULO/SP

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado com fechamento em alvenaria	Padrão:	7. EMEI PADRAO 6-8 SALAS MODULADAS	Nº de Pavimentos	1

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.187,46			Área Edificada/ Construída (m²)	1.360,86
Área Pavimentada (m²)	1.118,73			Área Verde / Permeável (m²)	707,87
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.360,86	Bloco salas	1.360,86	Quadra	N/A

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	Acima 20.001 L	Constatação	Visual	Projeto	NÃO		
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM		Quantidade de Botijões de Gás	4
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO					Quantidade:	N/A
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO					Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	N/A
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO					Capacidade:	N/A
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM					Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM					Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº							
Extintor	SIM	8							
Hidrante	NÃO	0							
Sinalização Emergência	SIM	12							
Iluminação Emergência	SIM	7							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			SIM
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	SIM
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	2		

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Coordenação pedagógica	3,20	2,45	3,00	7,84	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**	
Copa	3,12	2,18	3,00	9,21	Alvenaria	Granilite	Cerâmico	Não	**0**	
Copa funcionários	4,00	1,80	3,00	7,20	Alvenaria	Granilite	Cerâmico	Não	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Horta	17,88	2,90	N/A	51,84	Aberto	Cimentado / Natural	Pintura	Não	**3**	Infiltração, pintura danificada e piso desgastado (Foto 175 a 179)		
Lavanderia	3,42	1,65	3,00	7,53	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	**3**	Teto com fissuras e infiltração (Foto 91)		
Playground	44,69	10,00	N/A	446,92	Aberto	Cimentado	Pintura	Não	**0**			
Depósito 1	7,00	2,35	3,00	14,82	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Depósito 2	2,97	1,60	3,00	4,80	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Despensa	1,85	6,60	3,00	12,28	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Estacionamento	46,38	10,00	N/A	463,75	Aberto	Cimentado	Pintura	Não	**0**			
Quadra Descoberta	28,10	10,00	N/A	280,95	Aberto	Cimentado	Pintura	Não	**3**	Corrosão de fechamento, pintura em desgaste (Fotos 156 a 171)		
Refeitório	14,04	14,04	3,00	197,12	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado, portão danificado e cobertura quebrada (Fotos 70 a 79)		
Diretoria	3,20	3,80	3,00	12,16	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Sala de Professores	2,97	6,60	3,00	19,86	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Secretaria	5,04	5,04	3,00	25,48	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado (Foto 60)		
Cozinha	7,85	4,28	3,00	33,60	Alvenaria	Granilite	Cerâmico	Não	**3**	Piso e revestimento desgastados, teto com fissuras e infiltração (Fotos 85 a 90)		
Hall de entrada	7,50	3,67	3,00	27,53	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Piso, cobertura e gradis danificados (Fotos 17 a 21)		
Patio coberto	18,90	5,00	3,00	94,50	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Infiltração, piso, coberto e gradis danificados (Fotos 22 a 25)		
Circulação diretoria	4,00	4,00	3,00	16,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Atividades	12,70	4,45	3,00	56,50	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado (Fotos 66 a 69)		
Circulação salas de aula	24,88	2,10	3,00	52,25	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado e teto com infiltração e fissuras (Fotos 42, 62 a 65)		
Área descoberta circulação	35,06	10,00	N/A	350,60	Aberto	Cimentado	Pintura	Não	**0**			
Parque arborizado	11,47	10,00	N/A	114,73	Aberto	Natural	Pintura	Não	**0**			
Salas de Aula												
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m^2)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações		
Sala de Aula 1	7,00	7,00	2,97	49,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Infiltração no teto (Foto 46)		
Sala de Aula 2	7,00	7,00	2,97	49,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Janelas enferrujadas (Fotos 48 e 49)		
Sala de Aula 3	7,00	7,00	2,97	49,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 4	7,00	7,00	2,97	49,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 5	6,00	6,92	2,97	41,40	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Porta danificada (Fotos 55 a 58)		
Sala de Aula 6	6,60	6,60	2,97	43,56	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 7	6,60	6,60	2,97	43,56	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 8	6,60	6,60	2,97	43,56	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 9	8,40	1,67	2,97	31,76	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**			
Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m^2)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Vestiario Aluno	2,00	2,13	3,00	4,26	Cerâmico	Cerâmico	Não		**0**	1	1	1
Sanitário Aluno Fem.	2,20	2,20	3,00	4,88	Granilite	Cerâmico	Não	Fissuras no teto, esquadrias enferrujadas e vidro quebrado (Foto 95 a 100)	**3**	2	2	0
Sanitário Aluno Masc.	2,20	2,20	3,00	4,88	Granilite	Cerâmico	Não	Piso desgastado e esquadrias enferrujadas e vidro quebrado (Foto 92 a 94)	**3**	2	2	0
Sanitário Aluno Masc.	2,00	1,50	3,00	3,00	Cerâmico	Cerâmico	Não	Esquadrias enferrujadas e vidro quebrado (Foto 105)	**3**	1	1	0
Sanitário Aluno Fem.	3,00	3,00	3,00	9,00	Cerâmico	Cerâmico	Não		**0**	2	2	0

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sanitário Aluno Masc.	3,00	3,00	3,00	9,00	Cerâmico	Cerâmico	Não	Porta e piso danificados (Foto 110)	**3**	2	2	0
Sanitário Aluno Fem./PDC	5,20	3,15	3,00	16,38	Cerâmico	Cerâmico	Não	Esquadrias enferrujadas e vidro quebrado (Foto 115)	**3**	4	4	0
Sanitário Aluno Masc. /PCD	5,20	3,15	3,00	16,38	Cerâmico	Cerâmico	Não	Porta e piso danificados, infiltração, revestimento quebrado (Foto 117 e 123, 124)	**3**	4	4	0

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL								
Informações Adicionais								
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares						Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro	Área (m²)	7.968,65	Gradil	Área (m²)		Muro com avarias, infiltrações e pintura desgastada (Fotos 186 a 195)
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)						Piso com infiltração e rachaduras, demarcar vagas (Fotos 125 a 131)
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)						Infiltração nos fechamentos e pintura de brinquedo desgastada (Fotos 132 a 136)
Tanque de Areia (Sim ou Não)	SIM	Área Cúbica (m³)	7,00					Pintura desgastada e infiltração (Fotos 150 a 152)
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM							Piso com infiltração e rachaduras (Fotos 04 a 09)
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM							Portões em corrosão (Fotos 09 e 10)
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO							
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO							
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	N/A							
Observações Gerais:	**Escola com manutenção predial regular e acessibilidade parcial, e sem AVCB; possui cobertura danificada, pontos de infiltração e desgaste de pintura e piso em quase todos os ambientes, bem como esquadrias deterioradas.**							

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Cobertura com sinais de infiltração, telhas quebradas e desgastada pelo tempo/uso
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Estruturas metálicas em corrosão
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Paredes com infiltração em alguns ambientes
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Vidros quebrados e esquadrias enferrujadas
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Piso com desgaste, rachaduras
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	O quadro de entrada é obsoleto e, apresenta diversas inconformidades significativas, não atendendo aos requisitos essenciais da ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439, podendo ocasionar o comprometimento da segurança operacional da instalação.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Reservatório sem manutenção e com infiltrações

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Construção da rampa com a inclinação correta, adequação de corrimão e piso tátil considerando a acessibilidade e a segurança, bem como a padronização dos componentes.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	não se aplica	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessário implantar sanitário PNE
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Verificou-se a necessidade de regularização e pintura de todas as paredes da fachada

Profissional Responsável
Nome: RENATA CARDOSO MONIZ CALDEIRA
Cargo/função: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU: A57880-0

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JESUINA NUNES BARBOSA

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
90883	EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 01: Placa de Identificação Externa



foto 02: Fachada




foto 03: Fachada



foto 04: Fachada / Calçada
Muro com pintura desgastada/infiltrações e calçada danificada



foto 05: Fachada
Muro com pintura desgastada/infiltrações e calçada danificada



foto 06: Fachada
Portão em corrosão/ muro com pintura em desgaste

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 07: Fachada
Portão em corrosão/ muro com pintura em desgaste



foto 08: Fachada
Portão em corrosão/ muro com pintura em desgaste



foto 09: Fachada
Portão em corrosão/ muro com pintura em desgaste



foto 10: Fachada
Portão em corrosão/ muro com pintura em desgaste



foto 11: Reservatório



foto 12: Reservatório



foto 13: Jardim



foto 14: Jardim

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 15: Acesso ao estacionamento
Piso com rachaduras e infiltração



foto 16: Acesso ao estacionamento
Piso com rachaduras e infiltração




foto 17:Hall de entrada
Piso, cobertura e gradis danificados



foto 18:Hall de entrada
Piso, cobertura e gradis danificados



foto 19: Hall de entrada
Piso, cobertura e gradis danificados



foto 20: Hall de entrada
Piso, cobertura e gradis danificados



foto 21:Hall de entrada
Piso, cobertura e gradis danificados



foto 22: Pátio coberto
Infiltração, piso, coberto e gradis danificados

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 23: Pátio coberto
Infiltração, piso, coberto e gradis danificados



foto 24: Pátio coberto
Infiltração, piso, coberto e gradis danificados




foto 25: Pátio coberto
Infiltração, piso, coberto e gradis danificados



foto 26: Vista estacionamento



foto 27: Circulação salas de aula




foto 28: Circulação salas de aula



foto 29: Circulação salas de aula



foto 30: Circulação salas de aula

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 31: Sala dos professores



foto 32: Sala dos professores



foto 33: Circulação administração



foto 34: Direção




foto 35: Direção



foto 36: Direção



foto 37: Coord. Pedagógica



foto 38: Coord. Pedagógica

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 39: Secretaria



foto 40: Secretaria



foto 41: Circulação




foto 42: Circulação salas de aula
Piso desgastado



foto 43: Sala de aula 1



foto 44: Sala de aula 1



foto 45: Sala de aula 1



foto 46: Sala de aula 1
Infiltração no teto

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 47: Sala de aula 2




foto 48: Sala de aula 2
Janelas enferrujadas



foto 49: Sala de aula 2
Janelas enferrujadas



foto 50: Sala de aula 2



foto 51: Sala de aula 3



foto 52: Sala de aula 3



foto 53: Sala de aula 4



foto 54: Sala de aula 4

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 55: Sala de aula 5



foto 56: Sala de aula 5
Porta danificada



foto 57: Sala de aula 5
Porta danificada




foto 58: Sala de aula 5
Porta danificada



foto 59: Sala de aula 6



foto 60: Secretaria
Piso desgastado



foto 61: Circulação



foto 62: Circulação
Piso desgastado

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 63: Circulação
Teto com fissuras e infiltração



foto 64: Circulação
Teto com fissuras e infiltração



foto 65: Circulação
Teto com fissuras e infiltração




foto 66:Atividades
Piso desgastado



foto 67: Atividades
Piso desgastado



foto 68: Atividades
Piso desgastado



foto 69: Atividades
Piso desgastado



foto 70: Refeitório
Piso desgastado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 71: Refeitório



foto 72:Refeitório
Piso desgastado



foto 73: Refeitório
Portão danificado



foto 74: Refeitório
Cobertura danificada



foto 75:Refeitório
Cobertura danificada



foto 76:Refeitório
Piso desgastado



foto 77:Refeitório
Piso desgastado



foto 78:Refeitório
Piso desgastado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 79:Refeitório
Piso desgastado



foto 80:Refeitório
Piso desgastado



foto 81:Circulação adm



foto 82:Circulação adm



foto 83:Circulação




foto 84:Depósito



foto 85:Cozinha
Piso e revestimento desgastados



foto 86:Cozinha
Teto com fissuras e infiltração

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 87:Cozinha
Teto com fissuras e infiltração



foto 88:Cozinha
Teto com fissuras e infiltração



foto 88:Cozinha
Esquadrias enferrujadas



foto 89:Cozinha
Teto com fissuras e infiltração



foto 90:Cozinha
Teto com fissuras e infiltração



foto 91:Lavanderia
Teto com fissuras e infiltração



foto 92:Banheiro masculino



foto 93:Banheiro masculino
Piso desgastado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 94:Banheiro masculino
Vidro quabrado



foto 95:Banheiro feminino



foto 96:Banheiro feminino
Fissuras no teto



foto 97:Banheiro feminino
Fissuras no teto



foto 98:Banheiro feminino
Fissuras no teto



foto 99:Banheiro feminino



foto 100:Banheiro feminino
Esquadrias enferrujadas



foto 101:Banheiro masculino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 102:Banheiro masculino



foto 103:Banheiro masculino



foto 104:Banheiro masculino



foto 105:Banheiro masculino
Esquadrias enferrujadas e vidro quebrado



foto 106:Banheiro masculino



foto 107:Banheiro masculino



foto 108:Banheiro masculino




foto 109:Banheiro masculino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 110:Banheiro masculino
Porta e piso danificados



foto 111:Banheiro feminino



foto 112:Banheiro feminino




foto 113:Banheiro feminino



foto 114:Banheiro feminino
Esquadrias enferrujada e vidros quebrados




foto 115:Banheiro feminino




foto 116:Banheiro feminino



foto 117:Banheiro Masculino
Porta danificada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 118:Banheiro Masculino



foto 119:Lavatório



foto 120:Vestiário



foto 121:Vestiário




foto 122: WC PNE
Revestimento quebrado



foto 123:WC PNE
Revestimento quebrado



foto 124:WC PNE
Infiltração



foto 125:Estacionamento
Piso desgastado, com rachaduras e infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 126:Estacionamento
Piso desgastado, com rachaduras e infiltração



foto 127:Estacionamento
Piso desgastado, com rachaduras e infiltração



foto 128:Estacionamento
Piso desgastado, com rachaduras e infiltração



foto 129:Estacionamento
Piso desgastado, com rachaduras e infiltração



foto 130:Estacionamento
Piso desgastado, com rachaduras e infiltração



foto 131:Estacionamento
Piso desgastado, com rachaduras e infiltração



foto 132:Playground
Pintura desgastada e infiltração




foto 133:Playground
Pintura desgastada e infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 134:Playground
Pintura desgastada e infiltração



foto 135:Playground
Pintura desgastada e infiltração



foto 136: Playground
Pintura desgastada e infiltração



foto 137: Pátio coberto



foto 138:Área externa



foto 139: Hall de entrada




foto 140: Fachada
Desgaste e infiltração



foto 141:Fachada
Desgaste e infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 142:
Desgaste e infiltração



foto 143:Fachada
Desgaste e infiltração



foto 144:Playground
Pintura desgastada e infiltração



foto 145:
Pintura desgastada e infiltração



foto 146:
Pintura desgastada e infiltração



foto 147: Parque
Pintura desgastada e infiltração



foto 148: Parque
Pintura desgastada e infiltração



foto 149: Parque
Pintura desgastada e infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 150: Tanque de areia
Pintura desgastada e infiltração



foto 151: Tanque de areia
Pintura desgastada e infiltração



foto 152: Tanque de areia
Pintura desgastada e infiltração



foto 153: Horta
Pintura desgastada e infiltração



foto 154: Rampa de acesso ao Parque
Desgaste e infiltração



foto 155: Rampa de acesso ao parque
Desgaste e infiltração



foto 156: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 157:Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 158: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 159: Quadra/tanque
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 160: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 161: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 162: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste




foto 163: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 164: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 165: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 166:Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 167: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 168:Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste




foto 169: Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 170:Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 171:Quadra
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 172: Vista do Parque
Corrosão de fechamento, pintura em desgaste



foto 173: Rampa de acesso
Corrimão, pintura e piso desgastados

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 174: Área Exerna
Corrimão, pintura e piso desgastados



foto 175: Área externa
Corrimão, pintura e piso desgastados



foto 176: Horta
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado



foto 177: Horta
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado



foto 178: Horta
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado



foto 179: Horta
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado



foto 180: Fachada
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado



foto 181: Fachada
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 182:Fachada
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado



foto 183: Bebedouro
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado



foto 184: Fachada/ Bebedouro
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado



foto 185: Fachada
Infiltração, pintura danificada e piso desgastado



foto 186: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada



foto 187: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada



foto 188: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada



foto 189: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 190: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada



foto 191: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada



foto 192: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada



foto 193: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada




foto 194: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada



foto 195: Muro/Vista interna
Infiltração, rachaduras e pintura desgastada



foto 196: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão



foto 197: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 198: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão



foto 199: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão



foto 200: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão



foto 201: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão



foto 202: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão



foto 203: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão




foto 204: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão



foto 205: Telhado
Telha danificada e estrutura em corrosão

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 206: Área externa



foto 207: Reservatório
Umidade excessiva




foto 208: Abrigo de Gás
Piso e abrigo com sinais de umidade



foto 209: Extintores



foto 210: Fachada
Fissuras e tinta desbotada



foto 211: Hidrômetro
Fissuras e Desplacamento da Tinta



foto 212: Quadro de Energia
Desplacamento da Tinta



foto 213: Quadro de Energia
Desplacamento da Tinta

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



foto 214: Quadro de Energia




foto 215: Quadro de Energia



foto 216: Quadro de Energia



foto 217: Quadro de Energia



foto 218: Quadro de Energia



foto 219: Espelhos