CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI ALCEU AMOROSO LIMA		
Sequencial (U.E):	57	**Código da Unidade:**	95567

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA CARMEM TORTOLA, 26 CONJUNTO PROMORAR RIO CLARO - CEP 08395-330 - SÃO PAULO/SP

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado com fechamento em alvenaria	Padrão:	9. EMEF 15 SALAS MK (PRE MOLDADA)	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	2.876,53			Área Edificada/ Construída (m²)	2.564,66
Área Pavimentada (m²)	959,53			Área Verde / Permeável (m²)	116,45
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.800,55	Bloco salas	600,18	Quadra	764,11

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	De 10.001 a 20.000 L	Constatação	Visual	Projeto	NÃO		
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM		Quantidade de Botijões de Gás	4
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM					Quantidade:	2
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO					Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	N/A
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO					Capacidade:	N/A
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM					Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM					Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	6							
Hidrante	SIM	2							
Sinalização Emergência	SIM	20							
Iluminação Emergência	SIM	12							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	SIM	Parcial (Sim ou Não)	SIM			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	SIM
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº	N/A			
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Coordenação pedagógica	4,45	2,60	3,20	11,57	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Fissuras no teto e tinta deteriorada (Fotos 38 e 39)
Almoxarifado	4,10	4,00	3,20	17,43	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Biblioteca	12,80	4,45	3,20	56,96	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Infiltração no teto (Fotos 28 e 29)
Refeitorio dos Funcionarios	2,80	2,90	3,20	8,12	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	0	
Depósito Material Didático	3,00	1,50	3,20	8,18	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Recepção / Sala de atendimento	6,28	1,90	3,20	11,93	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias enferrujadas, interruptores danificados (Foto 07 a 10)
Sala de Material	4,60	3,00	3,00	13,95	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Interruptores danificados (Foto 27)
Sala de Informática	7,40	6,25	3,20	46,76	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Secretaria	4,75	6,30	3,20	19,43	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Direção	4,10	2,10	3,20	8,92	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Assistente	3,33	3,33	3,20	11,10	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala Secretaria	3,44	3,44	3,20	11,84	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Circulação administração	17,08	1,25	3,20	21,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Lavanderia	5,26	2,84	3,20	8,12	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Revestimento em ceramica quebrados (Foto 48)
Copa	3,66	3,66	3,20	13,46	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	0	
Despensa	5,29	3,00	3,20	17,16	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	0	
DML	2,48	0,90	3,20	4,55	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	3	Tinta deteriorada paredes e porta (Foto 47)
Cozinha	5,98	7,86	3,20	47,02	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	3	Vidro quebrado (Foto 55)
Sala PAP	4,78	5,20	3,20	24,93	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Teto com abertura no forro e fissuras (Foto 51)
Quadra Coberta	27,64	27,64	8,00	764,11	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Fissuras e tinta deteriorada, cobertura e fechamentos danificadas (Foto 144 a 149)
Depósito	3,00	4,02	3,20	8,18	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	3	Interruptores danificados (Foto 42)
Refeitório	14,30	3,90	3,20	55,28	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Circulação refetório	34,70	3,00	3,20	104,10	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
1º Pav. - Almoxarifado	4,60	3,05	3,20	13,99	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Professores	5,30	5,30	3,20	28,10	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Sinais de umidade no teto, fissuras e tinta deteriorada (Fotos 30 a 32)
Sala de Reuniões	6,25	4,45	3,20	14,46	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
1º Pav. - Circulação	39,33	1,80	3,20	70,80	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Tinta deteriorada (Foto 60)
Sala Gremio	3,74	3,74	3,20	13,99	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Tinta deteriorada e esquadrias danificadas (Foto 43 e 46)
Sala AVS	3,74	3,74	3,20	13,99	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias danificadas e enferrujadas, vidros quebrados, piso deteriorado (Fotos 19 a 21)
2º Pav. - Circulação	6,10	7,26	3,20	44,29	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Estacionamento	100,14	5,00	NA	500,70	Aberto	Cimentado	Pintura	Descoberto	3	Piso com rachaduras e infiltrações, demarcar vagas (Fotos 180 a 185)
Parque Arborizado	27,00	4,70	NA	116,45	Aberto	Natural	Pintura	Descoberto	0	
Playground	9,42	8,55	NA	80,50	Aberto	Grama sint.	Pintura	Descoberto	3	Brinquedos com avarias, piso/grama com infiltração e desgaste (Foto 132)
Pátio Descoberto (piso cimentado)	76,47	6,00	NA	458,83	Aberto	Cimentado	Pintura	Descoberto	3	Piso rachado, infiltração (Foto 126 a 131)

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	9,51	6,25	3,20	57,85	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Porta oxidada, rodapé quebrado e tinta deteriorada (Foto
Sala de Aula 2	9,50	6,24	3,20	58,61	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias enferrujadas, pintura deteriorada, interruptores danificados (Foto 68 a 73)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Sala de Aula 3	9,50	6,27	3,20	57,85	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Esquadrias enferrujadas, pintura deteriorada, piso danificado (Foto 74 a 76)
Sala de Aula 4	9,50	6,27	3,20	58,61	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Pintura deteriorada, piso danificado (Foto 77 a 79)
Sala de Aula 5	9,50	6,28	3,20	57,85	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Pintura deteriorada, piso danificado (Foto 80 a 82)
Sala de Aula 6	9,50	6,28	3,20	58,61	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Pintura deteriorada, piso danificado (Foto 83 a 85)
Sala de Aula 7	9,50	6,28	3,20	58,01	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Pintura deteriorada, piso danificado (Foto 86 a 88)
Sala de Aula 8	9,57	6,26	3,20	58,04	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Pintura deteriorada, piso danificado (Foto 88 a 90)
Sala de Aula 9	9,57	6,26	3,20	58,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Pintura deteriorada, piso danificado (Foto 91 a 93)
Sala de Aula 10	9,51	6,26	3,20	57,66	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Pintura e teto deteriorada (Foto 94)
Sala de Aula 11	9,50	6,28	3,20	57,60	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**1**	Pintura deteriorada (Foto 96)
Sala de Aula 12	9,50	6,27	3,20	58,36	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**1**	Pintura deteriorada (Foto 99)
Sala de Aula 13	9,50	6,27	3,20	58,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Pintura e teto deteriorada (Foto 101 a 104)
Sala de Aula 14	9,51	6,26	3,20	57,66	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Pintura, piso e teto deteriorados (Foto 105 a 110)

Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Terreo - WC Professores	5,40	3,50	3,20	17,19	Cerâmico	Cerâmico	Não		**0**	4	2	0
1º pav. - Sanitário Funcionários Fem.	6,30	1,90	3,20	11,14	Cerâmico	Cerâmico	Não	Piso quebrado (Foto 115)	**3**	2	2	0
1º pav. - Sanitário Funcionários. Masc.	6,30	1,90	3,20	11,14	Cerâmico	Cerâmico	Não		**0**	2	2	0
Terreo - Sanitário Aluno Fem.	4,06	3,00	3,20	12,18	Cerâmico	Cerâmico	Não	Piso quebrado (Foto 116 a 119)	**3**	4	3	0
Terreo - Sanitário Aluno Masc.	4,06	3,00	3,20	12,18	Cerâmico	Cerâmico	Não		**0**	4	3	0

Informações Adicionais								
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares						Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro	Área (m²)	7.191,33	Gradil	Área (m²)		Muro com avarias, rachaduras, infiltrações (Fotos 06,136,138, 142, 147)
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)	500,70					Piso com rachaduras e infiltrações, demarcar vagas (Fotos 180 a 185)
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)	80,50					Brinquedos com avarias, piso/grama com infiltração e desgaste (Foto 132)
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)						
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM							Piso com rachaduras e desniveis (Foto 186 e 187)
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM							Portões enferrujados (Foto 04,150 e 159)
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO							
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO							
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	N/A							

Observações Gerais:	**Escola sem manutenção predial regular, sem AVCB e/ou acessibilidade; possui pontos de infiltração e desgaste de pintura e piso em quase todos os ambientes, bem como esquadrias deterioradas.**

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Cobertura com sinais de infiltração, telhas quebradas e desgastada pelo tempo/uso
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Estruturas metálicas enferrujadas
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Infiltrações e rachaduras em pisos, paredes e tetos
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Esquadrias com vidros quebrados e enferrujadas
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Pisos danificados em alguns ambientes da escola
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	O quadro de entrada é obsoleto e, apresenta diversas inconformidades significativas, não atendendo aos requisitos essenciais da ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439, podendo ocasionar o comprometimento da segurança operacional da instalação.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Reservatório sem manutenção e com infiltrações

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Adequação da rampa, corrimão e piso tátil considerando a acessibilidade e a segurança, bem como a padronização dos componentes.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Implantar elevador/plataforma considerando a acessibilidade e a segurança
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessário implantar sanitário PNE
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Falta manutenção paisagistica
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Verificou-se a necessidade de regularização e pintura de todas as paredes da fachada

Profissional Responsável
Nome: RENATA CARDOSO MONIZ CALDEIRA
Cargo/função: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU: A57880-0

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ALCEU AMOROSO LIMA

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
95567	EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 01: Fachada
Vista da rua



foto 02: Fachada
Vista da rua



foto 03: Fachada
Vista da rua



foto 04: Fachada / Portão
Tinta deteriorada




foto 05: Entrada / Saída
Muro com sinais de umidade e tinta deteriorada



foto 06: Entrada / Saída
Muro com sinais de umidade e tinta deteriorada

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 07: Entrada

Porta enferrujada



foto 08: Recepção



foto 09: Recepção



foto 10: Recepção



foto 11: Secretaria




foto 12: Secretaria



foto 13: Direção




foto 14: Direção

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 15: Assistentes de Direção




foto 16: Assistentes de Direção



foto 17: Secretário




foto 18: Secretário



foto 19: Auxiliar de vida Escolar
Tinta deteriorada




foto 20: Auxiliar de vida Escolar
Piso deteriorado



foto 21: Auxiliar de vida Escolar
Vidros quebrados/enferrujados



foto 22: PAP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 23: PAP



foto 24: Corredor



foto 25: Sala de Materiais



foto 26: Sala de Materiais



foto 27: Sala de Materiais



foto 28: Biblioteca



foto 29: Biblioteca

Infiltração




foto 30: Sala dos professores

Tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 31: Sala dos professores



foto 32: Sala dos professores
Sinais de umidade no teto, fissuras e tinta deteriorada



foto 33: Laboratório de Educação Digital



foto 34: Laboratório de Educação Digital




foto 35: Laboratório de Educação Digital




foto 36: Laboratório de Educação Digital



foto 37: Sala de coordenação



foto 38: Sala de coordenação

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 39: Sala de coordenação
Fissuras no teto e tinta deteriorada




foto 40: Arquivo



foto 41: Arquivo



foto 42: Arquivo
Interruptores danificados



foto 43: Sala do grêmio
Tinta deteriorada




foto 44: Sala do grêmio



foto 45: Sala do grêmio




foto 46: Sala do grêmio
Porta amassada, oxidada e tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 47: DML
Tinta deteriorada



foto 48: Lavanderia
Revestimento em ceramica quebrados




foto 49: Sala dos ATE´S




foto 50: Sala dos ATE´S



foto 51: Sala PAP
Teto com abertura no forro e fissuras



foto 52: Cozinha




foto 53: Cozinha



foto 54: Cozinha

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 55: Cozinha
Vidro quebrado




foto 56: Refeitório de alunos



foto 57: Refeitório de Funcionários



foto 58: Lavatório




foto 59: Lavatório




foto 60: Corredor de Salas
Tinta deteriorada



foto 61: Sala de Aula 01



foto 62: Sala de Aula 01
Porta oxidada e tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 63: Sala de Aula 01
Porta oxidada e tinta deteriorada



foto 64: Sala de Aula 01



foto 65: Sala de Aula 01
Tinta deteriorada



foto 66: Sala de Aula 01
Rodapé quebrado



foto 67: Sala de Aula 01



foto 68: Sala de Aula 02



foto 69: Sala de Aula 02
Porta oxidada e tinta deteriorada




foto 70: Sala de Aula 02

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 71: Sala de Aula 02




foto 72: Sala de Aula 02
Sinais de umidade e tinta deteriorada



foto 73: Sala de Aula 02
Sinais de umidade e tinta deteriorada



foto 74: Sala de Aula 03




foto 75: Sala de Aula 03
Piso quebrado




foto 76: Sala de Aula 03
Vidros quebrados




foto 77: Sala de Aula 04
Tinta deteriorada




foto 78: Sala de Aula 04

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 79: Sala de Aula 04
Rodapé quebrado




foto 80: Sala de Aula 05
Tinta deteriorada




foto 81: Sala de Aula 05



foto 82: Sala de Aula 05
Piso quebrado




foto 83: Sala de Aula 06



foto 84: Sala de Aula 06



foto 85: Sala de Aula 06




foto 86: Sala de Aula 07
Tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 87: Sala de Aula 07



foto 88a: Sala de Aula 07
Ausencia de revestimento / rodapé




foto 88b: Sala de Aula 08
Tinta deteriorada




foto 89: Sala de Aula 08



foto 90: Sala de Aula 08
Tinta deteriorada



foto 91: Sala de Aula 09
Tinta deteriorada




foto 92: Sala de Aula 09



foto 93: Sala de Aula 09
Piso quebrado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 94: Sala de Aula 10
Tinta deteriorada




foto 95: Sala de Aula 10



foto 96: Sala de Aula 11
Tinta deteriorada



foto 97: Sala de Aula 11



foto 98: Sala de Aula 11




foto 99: Sala de Aula 12
Tinta deteriorada




foto 100: Sala de Aula 12




foto 101: Sala de Aula 13

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 102: Sala de Aula 13



foto 103: Sala de Aula 13
Tinta deteriorada



foto 104: Sala de Aula 13
Teto com fissuras e Tinta deteriorada




foto 105: Sala de Aula 14
Tinta deteriorada



foto 106: Sala de Aula 14



foto 107: Sala de Aula 14




foto 108: Sala de Aula 14
Piso quebrado




foto 109: Sala de Aula 14
Piso quebrado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 110: Sala de Aula 14
Tinta deteriorada




foto 111: Banheiro Masculino de funcionários
Tinta deteriorada



foto 112: Banheiro Masculino de funcionários




foto 113: Banheiro feminino de funcionárias
Tinta deteriorada




foto 114: Banheiro feminino de funcionárias



foto 115: Banheiro feminino de funcionárias
Piso quebrado



foto 116: Banheiro feminino de funcionárias



foto 117: Banheiro feminino de funcionárias



foto 118: Banheiro feminino de funcionárias
Acessório quebrado



foto 119: Banheiro feminino de funcionárias
Piso quebrado



foto 120: Banheiro Meninas




foto 121: Banheiro Meninas



foto 122: Banheiro Meninas



foto 123: Banheiro Meninas



foto 124: Banheiro Meninos



foto 125: Banheiro Meninos

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 126: Pátio externo



foto 127:Pátio externo / Porta do refeitório
Tinta deteriorada




foto 128: Pátio externo
Piso de concreto deteriorado



foto 129: Pátio externo
Piso de concreto deteriorado



foto 130: Bebedouro externo
Tinta da parede deteriorada



foto 131: Pátio externo



foto 132: Vista do parque
Piso desgastado, brinquedos necessitam pintura, infiltração na base



foto 133: Pátio externo
Tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 134: Pátio Externo



Foto 135: Pátio Externo



foto 136: Pátio externo
Fissuras e tinta deteriorada



foto 137: Vista do prédio



foto 138: Área externa



foto 139: Pátio externo
Parede e tinta deteriorada




foto 140: Pátio externo
Tinta deteriorada



foto 141: Pátio externo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 142: Área externa
Sinais de umidade, fissuras e tinta deteriorada




foto 143: Área externa
Sinais de umidade, fissuras e tinta deteriorada



foto 144: Quadra coberta
Fissuras e tinta deteriorada



foto 145: Quadra coberta
Fissuras e tinta deteriorada



foto 146: Quadra coberta
Sinais de umidade, fissuras e tinta deteriorada



foto 147: Escada / Quadra coberta
Sinais de umidade, fissuras e tinta deteriorada



foto 148: Quadra coberta
Sinais de umidade e elementos metálicos oxidados



foto 149: Muro / Quadra coberta
Tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA




foto 150: Portão Quadra
Portão oxidado e pintura deteriorada



foto 151: Portão Quadra
Calçada de concreto deteriorada e excesso de vegetação



foto 152: Muro da Quadra coberta
Sinais de umidade e fissuras



foto 153: Vista do prédio



foto 154: Vista do parque
Piso de concreto deteriorado




foto 155: Área externa



foto 156: Lixos / Reciclagem
Piso de concreto com fissuras



foto 157: Área externa
Piso de concreto deteriorado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 158: Área externa
Piso de concreto quebrado



foto 159: Área externa
Piso de concreto deteriorado, com excesso de vegetação




foto 160: Vista do prédio



foto 161: Muro de arrimo / Estacionamento



foto 162: Estacionamento
Piso de concreto deteriorado



foto 163: Estacionamento



foto 164: Vista do Prédio
Tinta deteriorada



foto 165: Telhado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 166: Telhado



foto 167: Telhado



foto 168: Abrigo de Gás
Sinais de umidade, fissuras e tinta deteriorada



foto 169: Medidor de luz



foto 170: Hidrômetro
Sinais de umidade, piso de concreto deteriorado




foto 171: Vista do quadro
Tinta deteriorada



foto 172: Vista do quadro
Tinta deteriorada




foto 173: Vista do quadro




foto 174: Vista do quadro



foto 175: Vista do quadro




foto 176: Vista do quadro




foto 177: Vista do quadro




foto 178: Vista do quadro




foto 179: Vista do quadro




foto 180: Estacionamento
Piso trincado, sem demarcação correta de vagas e infiltrações



foto 181:Estacionamento
Piso trincado, sem demarcação correta de vagas e infiltrações

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ALCEU AMOROSO LIMA



foto 182:Estacionamento
Piso trincado, sem demarcação correta de vagas e infiltrações



foto 183:Estacionamento
Piso trincado, sem demarcação correta de vagas e infiltrações



foto 184:Estacionamento
Piso trincado, sem demarcação correta de vagas e infiltrações



foto 185:Estacionamento
Piso trincado, sem demarcação correta de vagas e infiltrações



foto 186:Calçadas
Piso danificado



foto 187:Calçadas
Piso danificado