



Relatório de Vistorias - Semana de 27 e 28 de janeiro

Subprefeitura Itaim Paulista-Vila Curuçá

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
27/1/2011	Av.Marechal Tito	1.864, 1.979 e 2.076	Passeios danificados	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
27/1/2011	Av.Marechal Tito	1.933	Obra sem placa de identificação	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
27/1/2011	Av.Marechal Tito	(terreno ao lado do nº 2.045)	Limpeza do terreno	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
27/1/2011	Av.Marechal Tito	2.323, 2.470, 2.650, 2.726 e 2.814	Passeios irregulares	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
27/1/2011	Av.Marechal Tito	3.459 e 4.069	Limpeza nos terrenos	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
27/1/2011	Av.Marechal Tito	2.003, 2.074 e 2.091	Passeios – pavimento inexistente	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
27/1/2011	Av.Marechal Tito	1.850	Buracos nas Sarjetas	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
27/1/2011	Av.Marechal Tito	1.868, 2.012	Sarjetas Danificadas e pavimento irregular	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
27/1/2011	Marechal Tito x Rua Cavoá	Marechal Tito x Rua Cavoá	Buraco no cruzamento	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
28/1/2011	Av.Marechal Tito	trecho entre as Ruas Guairana e Alvarado	Limpeza no terreno	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
28/1/2011	Av.Marechal Tito	Tito 5020 e 5028	Passeios danificados	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

28/1/2011	Av.Marechal Tito	Av.Marechal Tito x Rua Itajuíbe	Passeio irregular	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
28/1/2011	Av.Marechal Tito	5.846	Passeio e limpeza em terreno	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
28/1/2011	Av.Marechal Tito	trecho Rua José de Toledo Redom	Limpeza no terreno	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
28/1/2011	Av.Marechal Tito	2.642 a 2.744	Pavimentos próximos às sarjetas irregulares	Notificação - CPDU - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
28/1/2011	Av.Marechal Tito	Av. Marechal Tito x Av. dos Ipês	Buraco	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
28/1/2011	Av.Marechal Tito	3.326 a 3.574	Buracos - pavimento irregular	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
28/1/2011	Av.Marechal Tito	4.356	Afundamento - pavimento próximo ao ponto de ônibus	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
28/1/2011	Av.Marechal Tito	3.645, 3.773 e 4.356	Buracos no pavimento	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
28/1/2011	Av.Marechal Tito	Av. Marechal Tito x Rua Itajuíbe	Pavimento fora de nível	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
28/1/2011	Av.Marechal Tito	6.034 a 7.802	Buracos na via	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
28/1/2011	Av.Marechal Tito	Av. Marechal Tito x Rua Ribeiro Escobar	Buraco na via	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras
28/1/2011	Av.Marechal Tito	Av. Marechal Tito x Praça Lion Clube	Buraco na via	Notificação - CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras