



Subprefeitura Itaim Paulista-Vila Curuçá

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
18.06.2011	Rua Rio Mirivaí	Extensão	Buraco na via.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
18.06.2011	Rua Pedro Gil	Extensão	Buraco na via.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
18.06.2011	Rua Dr. José Pereira Gomes	Extensão	Boca de lobo entupida.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
20.06.2011	Rua Agripino Domingos Costa	Extensão	Praça com lixo e sujeira.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
20.06.2011	Rua José de Moraes Cabral	Extensão	Boca de lobo entupida.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
20.06.2011	Rua Monsenhor Salim	Extensão	Buraco na via.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
21.06.2011	Rua Monte Lambará	Extensão	Buraco na via.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
21.06.2011	Rua Baltazar Lemos Navarro	Extensão	Boca de lobo entupida.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
21.06.2011	Rua Geronimo Barbosa da Silva	Extensão	Boca de lobo entupida.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
22.06.2011	Rua Narceja	Extensão	Buraco na via.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
22.06.2011	Rua Curricharas	Extensão	Falta pintura de guias e postes.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado
22.06.2011	Rua Tomé Fernandes da Costa	Extensão	Boca de lobo entupida.	Notificação - CPO (Coordenadoria de Projetos e Obras) - Executado