

TERMO ADITIVO 003/2014 AO CONTRATO 017/SEMPLA/2013

Valmir Robinson O. F. de Paula
Especialista Adm. Finanças
SEMPLA - DGSS 2

Processo 2009-0.141.556-8

Contratante Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA

Contratada INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

Pregão Eletrônico 014/2012-COBES

Objeto do Contrato Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos do departamento de saúde do servidor - DESS

Objeto deste Termo Inclusão e Exclusão de Itens e outras alterações

Valor Total Estimado R\$ 86.866,56 (oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA, situado nesta Capital na Rua Líbero Badaró, 425, 7º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.251/0001-65, neste ato representada por sua Coordenadora, Sra. **ZILDA APARECIDA PETRUCCI**, nos termos da competência delegada pela Portaria 031/2014-SEMPLA de 28/02/2014, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e do outro a empresa **INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP**, situada na Rua Hortênciã, 220, CEP 06110-190 - Jardim das Flores, Osasco/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.055.921/0001-02, aqui representada por seu Sócio, Sr. **SÁVIO MARTINS COELHO**, portador da Cédula de Identidade R.G n.º 18.695.283-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 133.313.818-02, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 003 ao Contrato 017/SEMPLA/2013, com fulcro nos artigos 57, inciso II e artigo 65, §2, II, ambos da Lei Federal 8.666/93, de acordo com o despacho de fls. 1277 do processo em epígrafe, que passa a vigorar com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterada a CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO do TERMO DE CONTRATO 017/SEMPLA/2013, para fazer constar a inclusão e a exclusão de itens, alteração de local físico dos mesmos e, ainda, adequar a numeração de chapas patrimoniais, conforme infradescrito:

- a) Incluir no item 2.2.11. - OFTALMOSCÓPIO marca HEINE, modelo MIROFLEX, chapa patrimonial PMSP 2074101;

2.2.11- OFTALMOSCÓPIO (SITUAÇÃO ANTERIOR)

Chapa Patrimônio	Marca	Modelo	Em Funcionamento (*)	Observação
DEMED 2505	HEINE	MIROFLEX	S	Revisão Geral

1373
 2009-0.141.156-8
 Valmir Robinson U. F. de Azevedo
 Especialista Adm. Finanças
 SEMBLA-DESS 7
 Observação

2.2.11- OFTALMOSCÓPIO (SITUAÇÃO NOVA)

Chapa Patrimônio	Marca	Modelo	Em Funcionamento (*)	Observação
PMSP 2074101 DEMED 2505	HEINE	MIROFLEX	S	Revisão Geral

b) no item 2.2.3. APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - marca HEIM, modelo 710INT, constar as chapas patrimoniais, sequencialmente:

1. DEMED 5850
2. DEMED 5851
3. DEMED 5852
4. DEMED 5853
5. DEMED 5854

2.2.3-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL (SITUAÇÃO ANTERIOR)

Chapa de Patrimônio	Marca	Em Funcionamento (*)	Observação
	OMRON	S	Revisão Geral
	OMRON	S	Revisão Geral
	OMRON	S	Revisão Geral
	OMRON	S	Revisão Geral
	OMRON	N	Revisão Geral

2.2.3-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL (SITUAÇÃO ADITADA)

Chapa de Patrimônio	Marca	Em Funcionamento (*)	Observação
DEMED 5850	OMRON	S	Revisão Geral
DEMED 5851	OMRON	S	Revisão Geral
DEMED 5852	OMRON	S	Revisão Geral
DEMED 5853	OMRON	S	Revisão Geral
DEMED 5854	OMRON	N	Revisão Geral

c) excluir o equipamento descrito no item 2.2.3. cuja chapa patrimonial é DEMED 5850;

2.2.3-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL (SITUAÇÃO ATUAL)

Chapa de Patrimônio	Marca	Em Funcionamento (*)	Observação
DEMED 5851	OMRON	S	Revisão Geral
DEMED 5852	OMRON	S	Revisão Geral
DEMED 5853	OMRON	S	Revisão Geral
DEMED 5854	OMRON	N	Revisão Geral

d) Os equipamentos descritos no item 2.3.2.1. - APARELHO DE PRESSÃO DE COLUNA, de chapas patrimoniais DEMED 5803 e DEMED 5842, terão sua localização física alterada, da unidade de Santo Amaro para a unidade do DESS - Central, ou seja, farão parte do descritivo de item 2.2.2. - APARELHO DE PRESSÃO DE COLUNA;



1387
 2009-0.161.556-8

2.2.2-APARELHOS DE PRESSÃO DE COLUNA (TOTAL DE 37 APARELHOS) - SITUAÇÃO ANTERIOR

CHAPA DE PATRIMONIO	Marca	Em Funcionamento (*)	Observação
5801	UNITEC	S	Revisão Geral
5802	UNITEC	S	Revisão Geral
5804	UNITEC	S	Revisão Geral
5807	UNITEC	S	Revisão Geral
5808	UNITEC	S	Revisão Geral
5809	UNITEC	S	Revisão Geral
5814	UNITEC	S	Revisão Geral
5815	UNITEC	S	Revisão Geral
5816	UNITEC	S	Revisão Geral
5817	UNITEC	S	Revisão Geral
5818	UNITEC	S	Revisão Geral
5819	UNITEC	S	Revisão Geral
5820	UNITEC	S	Revisão Geral
5821	UNITEC	S	Revisão Geral
5822	UNITEC	S	Revisão Geral
5823	UNITEC	S	Revisão Geral
5824	UNITEC	S	Revisão Geral
5825	UNITEC	S	Revisão Geral
5826	UNITEC	S	Revisão Geral
5827	UNITEC	S	Revisão Geral
5828	UNITEC	S	Revisão Geral
5829	UNITEC	S	Revisão Geral
5830	UNITEC	S	Revisão Geral
5831	UNITEC	S	Revisão Geral
5832	UNITEC	S	Revisão Geral
5833	UNITEC	S	Revisão Geral
5834	UNITEC	S	Revisão Geral
5835	UNITEC	S	Revisão Geral
5836	UNITEC	S	Revisão Geral
5837	UNITEC	S	Revisão Geral
5838	UNITEC	S	Revisão Geral
5839	UNITEC	S	Revisão Geral
5841	UNITEC	S	Revisão Geral
5843	UNITEC	S	Revisão Geral
5844	UNITEC	S	Revisão Geral
5845	UNITEC	S	Revisão Geral
5846	UNITEC	S	Revisão Geral

Valmir Robinson C. de Paula
 Especialista Adm. Finanças
 SEMPLA-DGSS 2

2.2.2-APARELHOS DE PRESSÃO DE COLUNA (TOTAL DE 38 APARELHOS) -SITUAÇÃO NOVA

CHAPA DE PATRIMONIO	Marca	Em Funcionamento (*)	Observação
5801	UNITEC	S	Revisão Geral
5802	UNITEC	S	Revisão Geral
5803	UNITEC	S	Revisão Geral
5804	UNITEC	S	Revisão Geral
5807	UNITEC	S	Revisão Geral
5808	UNITEC	S	Revisão Geral
5809	UNITEC	S	Revisão Geral
5814	UNITEC	S	Revisão Geral
5815	UNITEC	S	Revisão Geral
5816	UNITEC	S	Revisão Geral
5817	UNITEC	S	Revisão Geral
5818	UNITEC	S	Revisão Geral



5819	UNITEC	S	Revisão Geral
5820	UNITEC	S	Revisão Geral
5821	UNITEC	S	Revisão Geral
5822	UNITEC	S	Revisão Geral
5823	UNITEC	S	Revisão Geral
5824	UNITEC	S	Revisão Geral
5825	UNITEC	S	Revisão Geral
5826	UNITEC	S	Revisão Geral
5827	UNITEC	S	Revisão Geral
5828	UNITEC	S	Revisão Geral
5829	UNITEC	S	Revisão Geral
5830	UNITEC	S	Revisão Geral
5831	UNITEC	S	Revisão Geral
5832	UNITEC	S	Revisão Geral
5833	UNITEC	S	Revisão Geral
5834	UNITEC	S	Revisão Geral
5835	UNITEC	S	Revisão Geral
5836	UNITEC	S	Revisão Geral
5837	UNITEC	S	Revisão Geral
5838	UNITEC	S	Revisão Geral
5839	UNITEC	S	Revisão Geral
5841	UNITEC	S	Revisão Geral
5842	UNITEC	S	Revisão Geral
5843	UNITEC	S	Revisão Geral
5845	UNITEC	S	Revisão Geral
5846	UNITEC	S	Revisão Geral

Valmir Robinson C. F. de Paula
 Especialista Adm. Finanças
 SEMPLA - DGSS 2


- e) O equipamento descrito no item 2.2.2. - APARELHO DE PRESSÃO DE COLUNA, de chapa patrimonial DEMED 5844, terá sua localização física alterada, da unidade do DESS - Central para a unidade de Santo Amaro, ou seja, fará parte do descritivo de item 2.3.2.1. - APARELHO DE PRESSÃO DE COLUNA;

2.3.2.1 APARELHOS DE PRESSÃO DE COLUNA (SITUAÇÃO ANTERIOR)

CHAPA DE PATRIMONIO	Marca	Em Funcionamento (*)	Observação
5803	UNITEC	S	Revisão Geral
5805	UNITEC	S	Revisão Geral
5806	UNITEC	S	Revisão Geral
5840	UNITEC	S	Revisão Geral
5842	UNITEC	S	Revisão Geral

2.3.2.1 APARELHOS DE PRESSÃO DE COLUNA (SITUAÇÃO NOVA)

CHAPA DE PATRIMONIO	Marca	Em Funcionamento (*)	Observação
5805	UNITEC	S	Revisão Geral
5806	UNITEC	S	Revisão Geral
5840	UNITEC	S	Revisão Geral
5844	UNITEC	S	Revisão Geral



1381

- f) A chapa patrimonial do equipamento descrito no item 2.2.4 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO, onde consta chapa patrimonial 50170144, passa constar chapa patrimonial 46322049;

Valmir Robinson U. F. de Paula
 Especialista Adm. Finanças
 SEMPLA - DGSS 2

2.2.4-ASPIRADOR DE SECREÇÃO (SITUAÇÃO ANTERIOR)

Chapa Patrimônio	Marca	Modelo	Em Funcionamento (*)	Observação
50170114	NEVONI	5.005	S	Revisão Geral

2.2.4-ASPIRADOR DE SECREÇÃO (SITUAÇÃO ATUAL)

Chapa Patrimônio	Marca	Modelo	Em Funcionamento (*)	Observação
46322049	NEVONI	5.005	S	Revisão Geral

- g) O equipamento descrito no item 2.2.5. - BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, de chapa patrimonial 3564215, passa a constar chapa patrimonial 46322096;

2.2.5-BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS (SITUAÇÃO ANTERIOR)

Chapa Patrimônio	Marca	Modelo	Em Funcionamento (*)	Observação
PMSP 3564215	WELMY	LD1050	S	Revisão Geral
Demed 7771	LIDER		S	Revisão Geral

2.2.5-BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS (SITUAÇÃO ATUAL)

Chapa Patrimônio	Marca	Modelo	Em Funcionamento (*)	Observação
PMSP 46322096	WELMY	LD1050	S	Revisão Geral
Demed 7771	LIDER		S	Revisão Geral


- h) O equipamento descrito no item 2.2.10. - LAMPADA DE FENDA, onde consta Proc. Inc. 2011-0.066.593-1 passa a constar 50280361.

2.2.10- LAMPADA DE FENDA (SITUAÇÃO ANTERIOR)

Chapa Patrimônio	Marca	Modelo	Em Funcionamento (*)	Observação
PMSP15188 DEMED 2621	NIKON	SLITLAMP	S	Revisão Geral
PROC. INC. 2011-0.066.593.1	VISION	RUIAN BOLAN	S	Revisão Geral

2.2.10- LAMPADA DE FENDA (SITUAÇÃO ATUAL)

Chapa Patrimônio	Marca	Modelo	Em Funcionamento (*)	Observação
PMSP15188 DEMED 2621	NIKON	SLITLAMP	S	Revisão Geral
50280361	VISION	RUIAN BOLAN	S	Revisão Geral



CLÁUSULA SEGUNDA

Diante destas alterações, o valor mensal do contrato será de R\$ 7.238,88 (sete mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), resultando num acréscimo de 1,32 (um inteiro e trinta e dois centésimos por cento).

CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo onerarão a dotação 13.10.04.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, de acordo com as Notas de Empenho 105231 e 105233/2014, emitidas nos valores de R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais) e R\$12,16 (doze reais e dezesseis centavos), respectivamente.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais que não colidam com o presente.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na forma e sob as penas da lei.

São Paulo, de dezembro de 2014.



ZILDA APARECIDA PETRUCCI
Coordenadora de Gestão de Pessoas

SEMPLE
CONTRATANTE


SÁVIO MARTINS COELHO
Innovamed Manutencao de Equipamentos Medicos Ltda-EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Valmir Robinson Oliveira F. de Paula


Cláudio Barbosa de Araújo