



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Relatório de vistorias - Semana de 19 a 25 de fevereiro

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
20/2/2011	Rua Botafogo	Toda extensão	Buraco - Alt. nº 70	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
20/2/2011	Av. José da Natividade Saldanha	Toda extensão	Necessidade de limpeza do Piscinão Rio das Pedras	Serviço executado dia 16/2
20/2/2011	Paulo Garcia Aquiline	Toda extensão	Buraco - Alt. nº 412	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
20/2/2011	Av. Inajar de Souza	Do número 3.000 ao 5.200	Faixa - Alt. nº 3200	Encaminhado para o setor de fiscalização
22/2/2011	Av. Elísio Teixeira Leite	Toda extensão	Terreno com muro caído em alguns trechos e com entulho na frente – ao lado direito do nº 1018.	Encaminhado para o setor de fiscalização e para equipe de limpeza
22/2/2011	Av. Elísio Teixeira Leite	Toda extensão	Lixo em frente a terreno sem muro na esquina com a Rua Jacaré Copaíba (altura do nº 1.200)	Encaminhado para o setor de fiscalização e para equipe de limpeza
22/2/2011	Av. Elísio Teixeira Leite	Toda extensão	Lixo no balão de acesso a Estrada do Sabão (próximo a Biblioteca Afonso Schmidt)	Encaminhado para equipe de limpeza
22/2/2011	Av. Elísio Teixeira Leite	Toda extensão	Terreno com mato alto, sem muro e com lixo na calçada – altura do nº 1850.	Encaminhado para o setor de fiscalização e para equipe de limpeza

22/2/2011	Av. Elísio Teixeira Leite	Toda extensão	Terreno com mato alto - esquina com a Rua Rafael Alves, altura do nº 1944.	Encaminhado para o setor de fiscalização para notificação do proprietário
22/2/2011	Av. Elísio Teixeira Leite	Toda extensão	Asfalto está irregular na altura do nº 4700, com alguns buracos também.	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
22/2/2011	Av. Tomas Rabelo e Silva	Toda extensão	Terreno com mato alto e entulho na esquina com a Rua Manoel de Souza Azevedo	Encaminhado para o setor de fiscalização e para equipe de limpeza
22/2/2011	Av. Tomas Rabelo e Silva	Toda extensão	Mato alto e entulho em praça - ao lado do nº 233	Encaminhado setor de áreas verdes e para equipe de limpeza
23/2/2011	Av. Gal. Penha Brasil	Toda extensão	Sarjeta deteriorada e buraco provocado por tampa de esgoto - Alt. nº 3100	Encaminhado para a equipe de obras
23/2/2011	Av. Gal. Penha Brasil	Toda extensão	Vários buracos na esquina com a Rua Dom Tomas Noronha	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
23/2/2011	Rua Firminópolis	Toda extensão	Buraco - Alt. nº 150	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
23/2/2011	Rua Firminópolis	Toda extensão	lixo e entulho - Alt. nº 303	Encaminhado para equipe de limpeza
23/2/2011	Rua Firminópolis	Toda extensão	Buraco - Alt. nº 465	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
23/2/2011	Rua Firminópolis	Toda extensão	Buracos, sarjetão danificado e carcaça abandonada - alt. nº 744	Encaminhado para o setor de obras e de fiscalização
23/2/2011	Rua Firminópolis	Toda extensão	Comércio ambulante - esquina com a Rua Itatiba do Sul	Encaminhado para o setor de fiscalização
23/2/2011	Rua Ibiraiaras	Toda extensão	Lixo e entulho em frente a UBS Vista Alegre	Encaminhado para equipe de limpeza
23/2/2011	Rua Ibiraiaras	Toda extensão	Buracos na alt. nº 658	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
23/2/2011	Av. Dep. Cantídio Sampaio	Do número 50 ao 200	Faixa - Alt. nº 75	Encaminhado para o setor de fiscalização