



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**Relatório de vistorias - Semana de 26 de fevereiro a 4 de março**

**Subprefeitura Freguesia/Brasilândia**

<b>Data</b>	<b>Via</b>	<b>Trecho vistoriado</b>	<b>Resultado da vistoria</b>	<b>Providência tomada</b>
1/3/2011	Av. Dep. Cantídio Sampaio	Toda extensão	Buracos - Altura nº 1300 e 1800	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
1/3/2011	Av. Dep. Cantídio Sampaio	Toda extensão	Lixo e entulho - Altura nº 2010 e 3200	Encaminhado para equipe de limpeza
1/3/2011	Av. Dep. Cantídio Sampaio	Toda extensão	Buraco grande - Altura nº 3600	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
1/3/2011	Parque Linear do Canivete	Início do Parque junto a Rua Grumixá	A margem do córrego está cedendo em um ponto, o mato está alto	Encaminhado para o setor de Obras
1/3/2011	Domingos Arevalo	Toda extensão	Necessidade de limpeza na área que houve deslizamento	Encaminhado para equipe de limpeza
1/3/2011	Rua Talhamar	Toda extensão	Muitos buracos na via	Encaminhado para o setor de Tapa-buraco
1/3/2011	Frederico Lacroze	Toda extensão	Lixo e entulho na esquina com a Rua Eduardo Costa	Encaminhado para equipe de limpeza
1/3/2011	Rua Gregório Pomar	Toda extensão	Lixo e entulho - atrás de Escola Municipal	Encaminhado para equipe de limpeza
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Av. Inajar de Souza x Av. Gal. Penha Brasil – lixo e entulho (ponto viciado)	Encaminhado para equipe de limpeza
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Obras da Fábrica de Cultura (recorte no asfalto) – Governo do Estado - Altura do nº 7000	

4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Carcças de veículos em via pública - Altura do nº 6000 ao 6100	Encaminhado para o setor de fiscalização
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Touceiras, entulho, carcaça - Altura do nº 5700	Encaminhado para o setor de fiscalização e para equipe de limpeza
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Vários sacos de entulho - Altura do nº 5565	Encaminhado para o setor de fiscalização e para equipe de limpeza
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Terreno com carcaças de veículos - Altura do nº 6649	Encaminhado para o setor de fiscalização
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Muitos pneus na calçada (em frente à Borracharia) - Altura do nº 4080	Encaminhado para o setor de fiscalização
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Faixa - Av. Engº. Dias Barros em frente ao nº 483 (paralela a Av. Inajar)	Encaminhado para o setor de fiscalização
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Material de construção (areia e pedra) na calçada - Altura do nº 2777	Encaminhado para o setor de fiscalização e para equipe de limpeza
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Faixas e placas - Altura do nº 2687	Encaminhado para o setor de fiscalização
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Comércio ambulante (Perua) - Praça Delfim Moreira	Encaminhado para o setor de fiscalização
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Equipe de limpeza manual de boca de lobos executava serviços - Praça Delfim Moreira	
4/3/2011	Av. Inajar de Souza	Toda extensão	Entulho - Altura do nº 1068	Encaminhado para equipe de limpeza