



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Relatório de vistorias - Semana de 12 a 18 de março

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
16/3/2011	Rua Firminópolis	Toda extensão	Buracos em alguns trechos da via	Serviço programado para o dia 18/03
16/3/2011	Rua Ibiraiaras	Toda extensão	Vários buracos na via	Serviço programado para o dia 18/03
16/3/2011	Piscinão do Bananal	-	Necessidade de limpeza e manutenção	Serviço programado para o dia 19/3
16/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Altura do nº4869 - cartazes colados na parede	Encaminhado para fiscalização (Operação Lambe-lambe)
17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Altura do nº4030 - calçada com mato alto e lixo	Encaminhado para equipe de limpeza
17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Altura do nº 4000 - asfalto com rachadura e ondulações	Encaminhado para o setor de obras e manutenção
17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Do nº 2893 ao 2877 - asfalto com ondulações e pequenos buracos	Encaminhado para o setor de obras e tapa-buraco
17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Altura do nº1997 - cerca de 20 ambulantes	Encaminhado para fiscalização
17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Cavalete na esquina da Itaberaba com a Rua Cândida	Encaminhado para fiscalização
17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Altura do nº901 - uraco na via	Encaminhado para o setor de tapa-buraco
17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Altura do nº250 - asfalto em más condições, com buracos e ondulações	Encaminhado para o setor de tapa-buraco

17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Próximo ao nº866 - dois ambulantes	Encaminhado para fiscalização
17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Altura do nº 2596 - ambulante próximo à banca de jornal	Encaminhado para fiscalização
17/3/2011	Av. Itaberaba	Toda extensão	Itaberaba esquina com a Rua Catolândia - Praça com mato alto	Encaminhado para o setor de obras e manutenção