

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura **Freguesia Brasilândia**

Sistema Viário			Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço			
Cód.	Cat.	Tipol	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	R	Estevão da Gama	8/out/12	parcial	1	123	122	10	Buraco	nº 1 ao 123	91833/12	8/out/12	executado
2	p	R	Calcedonia	8/out/12	parcial	34	64	30	10	Buraco	nº 34 ao 64	91833/12	8/out/12	executado
3	p	R	Monjolo	8/out/12	parcial	36	48	12	10	Buraco	nº 36 ao 48	91833/12	8/out/12	executado
4	p	R	Maria Nazaro da Silva	8/out/12	parcial	64	126	62	10	Buraco	nº 64 ao 126	91833/12	8/out/12	executado
5	p	R	José Monteiro Filho	8/out/12	parcial	16	266	250	10	Buraco	nº 16 ao 266	91833/12	8/out/12	executado
6	p	R	Saldanha de Oliveira	8/out/12	parcial	128	177	49	10	Buraco	nº 128 ao 177	91833/12	8/out/12	executado
7	p	R	Fábio Ferreira Veloso	8/out/12	parcial	29	2160	2131	3	Conservação de galerias	nº 29 ao 2160	91803/12	8/out/12	executado
8	p	R	Ascânio Batista Matos	8/out/12	parcial	20	88	68	3	Conservação de galerias	nº 20 ao 88	91803/12	8/out/12	executado
9	p	Av	General Penha Brasil	8/out/12	parcial	3161	3500	339	3	Conservação de galerias	nº 3161 ao 3500	91836/12	8/out/12	executado
10	p	R	José Francisco Reis	10/out/12	parcial	56	149	93	3	Conservação de galerias	nº 56 ao 149	91836/12	10/out/12	executado
11	p	R	Manoel Sumacker	10/out/12	parcial	8	29	21	3	Conservação de galerias	nº 8 ao 29	91859/12	10/out/12	executado
12	p	R	Pedro Cavatoni	10/out/12	parcial	319	361	42	3	Conservação de galerias	nº 319 ao 361	91859/12	10/out/12	executado
13	p	R	Rui de Mores Apocalipse	10/out/12	parcial	311	517	206	10	Buraco	nº 311 ao 517	91836/12	10/out/12	executado
14	p	R	Joaquim de Almeida Moraes	10/out/12	parcial	98	120	22	10	Buraco	nº 98 ao 120	91836/12	10/out/12	executado
15	p	R	Modernismo	10/out/12	parcial	23	30	7	10	Buraco	nº 23 ao 30	91836/12	10/out/12	executado
16	p	R	Arcadismo	10/out/12	parcial	5	171	166	10	Buraco	nº 5 ao 171	91836/12	10/out/12	executado
17	p	R	Hugo Van Der Goes	10/out/12	parcial	79	102	23	10	Buraco	nº 79 ao 102	91836/12	10/out/12	executado
18	t	R	Vicente de Paula	10/out/12	total	0	0	0	10	Buraco	td. ext.	91836/12	10/out/12	executado
19	p	R	Manoel Bolivar	11/out/12	parcial	244	354	10	3	Conservação de galerias	nº 244 ao 354	91860/12	11/out/12	executado
20	p	R	Hélcio da Silva	11/out/12	parcial	89	93	4	3	Conservação de galerias	nº 89 ao 93	91860/12	11/out/12	executado
21	p	R	Hugo Van Der Goes	11/out/12	parcial	149	346	197	10	Buraco	nº 149 ao 346	91839/12	11/out/12	executado
22	p	R	Miranguaba	11/out/12	parcial	14	275	261	10	Buraco	nº 14 ao 275	91839/12	11/out/12	executado
23	p	R	Viscondessa da Cunha Bueno	11/out/12	parcial	46	196	150	10	Buraco	nº 46 ao 196	91839/12	11/out/12	executado
24	p	Av	Elísio Teixeira Leite	11/out/12	parcial	1689	1809	120	10	Buraco	nº 1689 ao 1809	91839/12	11/out/12	executado
25	p	R	Praça Domingos Francisco	11/out/12	parcial	198	216	18	10	Buraco	nº 198 ao 216	91839/12	11/out/12	executado
26	p	Av	Deputado Cantídio Sampaio	11/out/12	parcial	2040	2132	92	10	Buraco	nº 2040 ao 2132	91839/12	11/out/12	executado
27	p	R	Patrice Lumunba	11/out/12	parcial	33	135	102	10	Buraco	nº 33 ao 135	91839/12	11/out/12	executado
28	p	R	Silvio Bueno Peruche	11/out/12	parcial	658	698	40	10	Buraco	nº 658 ao 698	91839/12	11/out/12	executado