

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Freguesia/Brasília

Sistema Viário			Vistoria	Trecho Vistoriado			Problema			Local	Ordem de Serviço		Situação	
Cód.	Cat.	Tip	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	no.	Data	Situação	
1	p	R	Cajati	2/jan/12	parcial	35	35	0	3	Conservação de galerias	n° 35	1465/12	2/jan/12	executado
2	p	R	Eneas Luis Carlos Barbante	2/jan/12	total	0	0	0	3	Conservação de galerias	td. ext.	1465/12	2/jan/12	executado
3	p	R	São Gonçalo do Abaeté	2/jan/12	parcial	99	99	0	3	Conservação de galerias	n° 99	1465/12	2/jan/12	executado
4	p	R	Antonio Rocha Mattos Filho	2/jan/12	total	0	0	0	3	Conservação de galerias	td. ext.	1465/12	2/jan/12	executado
5	p	Av	Inajar de Souza	2/jan/12	parcial	5550	7000	1450	19	Passo livre	n° 5550 ao 7000		2/jan/12	programado
6	p	R	Rômulo Naldi	2/jan/12	parcial	163	299	136	19	Passo livre	n° 163 ao 299		2/jan/12	programado
7	p	R	João Pinto de Oliveira	2/jan/12	parcial	268	268	0	19	Passo livre	n° 268		2/jan/12	programado
8	p	R	Outono	2/jan/12	parcial	0	0	0	19	Passo livre	td. ext.		2/jan/12	programado
9	p	Av	Brasília Vieira Simões	3/jan/12	parcial	263	263	0	3	Conservação de galerias	n° 263	1488/12	3/jan/12	executado
10	p	R	Macedônia	3/jan/12	parcial	268	268	0	3	Conservação de galerias	n° 268	1488/12	3/jan/12	executado
11	p	R	Jerônimo Souto Maior	3/jan/12	parcial	386	386	0	3	Conservação de galerias	n° 386	1488/12	3/jan/12	executado
12	p	R	Ibiraiaras	3/jan/12	parcial	37	37	0	3	Conservação de galerias	n° 37	1488/12	3/jan/12	executado
13	p	Av	Deputado Cantídio Sampaio	3/jan/12	parcial	2927	4288	1361	10	Buraco	n° 2927 ao 4288	1871/12	3/jan/12	executado
14	p	Av	Itaberaba	3/jan/12	parcial	422	2996	2574	10	Buraco	n° 422 ao 2996	1871/12	3/jan/12	executado
15	p	Av	General Penha Brasil	4/jan/12	parcial	1864	2670	806	3	Conservação de galerias	n° 1864 ao 2670	1507/12	4/jan/12	executado
16	p	R	Tico Tico do Campo	4/jan/12	parcial	74	387	313	3	Conservação de galerias	n° 74 ao 387	1507/12	4/jan/12	executado
17	p	Av	Deputado Cantídio Sampaio	4/jan/12	total	0	0	0	3	Conservação de galerias	td. ext.	1507/12	4/jan/12	executado
18	p	R	Hugo Italo Merigo	4/jan/12	parcial	105	914	809	10	Buraco	n° 105 ao 914	1875/12	4/jan/12	executado
19	p	Av	Deputado Cantídio Sampaio	4/jan/12	parcial	3806	4090	0	10	Buraco	n° 3806 ao 4090	1875/12	4/1/2012	executado
20	p	R	Benedito da Conceição	4/jan/12	parcial	25	140	115	10	Buraco	n° 25 ao 140	1875/12	4/jan/12	executado
21	p	Av	Padre Orlando Garcia da Silveira	4/jan/12	parcial	627	750	123	10	Buraco	n° 627 ao 750	1875/12	4/1/2012	executado
22	p	R	Dos Silitantes	5/jan/12	parcial	595	803	208	3	Conservação de galerias	n° 595 ao 803	1509/12	5/1/2012	executado
23	p	R	Da União	5/jan/12	parcial	32	32	0	3	Conservação de galerias	n° 32	1509/12	5/1/2012	executado
24	p	Av	Deputado Cantídio Sampaio	5/jan/12	parcial	3806	3806	0	3	Conservação de galerias	n° 3806	1509/12	5/1/2012	executado
25	p	R	Daniel Cerri	5/jan/12	parcial	25	467	442	10	Buraco	n° 25 ao 467	1881/12	5/1/2012	executado
26	p	R	Firminópolis	5/jan/12	parcial	93	1077	984	10	Buraco	n° 93 ao 1077	1881/12	5/1/2012	executado
27	p	R	Milton Jensen de Farias	6/jan/12	total	0	0	0	3	Conservação de galerias	td. ext.		6/1/2012	executado
28	p	R	Visconde de Assis Martins	6/jan/12	parcial	150	150	0	3	Conservação de galerias	n° 150		6/1/2012	executado
29	p	R	Ouviedo José Santana	6/jan/12	total	0	0	0	3	Conservação de galerias	td. ext.		6/1/2012	executado