



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Relatório de vistorias - Semana de 18 a 24 de junho

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
20/6/2011	Av. Itaberaba	Alt. do nº 3024	Terreno com muro e calçada danificados	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Av. Itaberaba	Alt. do nº 3844	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Av. Itaberaba	Alt. do nº 3811	Sarjeta deteriorada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Av. Itaberaba	Alt. do nº 3143	Sarjeta deteriorada	Encaminhado para o setor de obras
20/6/2011	Av. Itaberaba	Esquina com a Rua Santa Cruz	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Av. Itaberaba	Alt. do nº 3347	Sarjeta e calçada danificadas	Encaminhado para o setor de fiscalização e obras
20/6/2011	Av. Itaberaba	Do nº 3343 ao 3373	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Av. Itaberaba	Alt. do nº 3134	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Av. Itaberaba	Alt. do nº 3018	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Av. Itaberaba	Alt. do nº 3009	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Rua Nicolau Batanero Campos	Esquina com a Rua Iramar	Buracos, sarjetão deteriorado e mato alto	Encaminhado para o setor de obras
20/6/2011	Rua Nicolau Batanero Campos	Alt. do nº 67	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização

20/6/2011	Rua Nicolau Batanero Campos	Alt. do nº 176	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Rua Sergio Tadeu Corticeiro	Alt. dos nºs 126 e 185	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Rua Catolândia	Esquina com a Rua Santa Cruz	Sarjetão danificado	Encaminhado para o setor de obras
20/6/2011	Rua Catolândia	Alt. dos nºs 214 e 240	Calçada danificada	Encaminhado para o setor de fiscalização
20/6/2011	Rua Almirante Matoso Maia	Toda extensão	Buracos em toda extensão da via	encaminhado para o setor de obras
20/6/2011	Rua Conceição do Jacuípe	Toda extensão	Buracos em toda extensão da via	Encaminhado para o setor de obras
21/6/2011	Rua da Bica	Alt. do nº 335	Boca de lobo danificada	Encaminhado para o setor de obras