

## Relatório de vistorias - Semana de 21 a 27 de maio

## Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

39Km rodados

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
			Necessidade de serviços de	
23/5/2011	Inajar de Souza	Praça Vitorino Finzeto	zeladoria	Encaminhado para o setor de obras
23/5/2011	Inajar de Souza	Esquina Av. Penha Brasil	Terreno público invadido	Encaminhado para setor de fiscalização
23/5/2011	Av. Padre Orlando G. Silveira	Toda extensão	Serviços de manutenção	Encaminhado para o setor de obras
		Entorno do Sacolão da	Necessidade de serviços de	
23/5/2011	Av. João Paulo I	Freguesia do Ó	zeladoria	Encaminhado para o setor de obras
23/5/2011	Av. Itaberaba	Do nº 1800 ao 2100	Vistoria Operação Delegada	
23/5/2011	Av. Parapuã	Do nº 1400 ao 1900	Vistoria Operação Delegada	
23/5/2011	Av. Elísio Teixeira Leite		Sem demandas	
23/5/2011	Rua Nagé	Toda extensão	Sem demandas	
23/5/2011	Rua Teixeira de Aragão	Toda extensão	Sem demandas	
23/5/2011	Rua Padre João Franco	Toda extensão	Sem demandas	
23/5/2011	Largo Oliveira Viana	Toda extensão	Ambulantes	Encaminhado para setor de fiscalização
23/5/2011	Rua Bonifacio Cubas	Toda extensão	Alguns ambulantes na via	Encaminhado para setor de fiscalização
22/5/2011	Dua Antonio Direc	Todo outonoso	Necessidade de serviços de	Encominhado nova o cotor do obras
23/5/2011	Rua Antonio Pires	Toda extensão	zeladoria em toda extensão da via	Encaminhado para o setor de obras
24/5/2011	Largo do Comissário		Corte de grama e manutenção	Encaminhado para o setor de obras
24/5/2011	Praça Flavio Rangel		Corte de grama e manutenção	Encaminhado para o setor de obras

24/5/2011	Rua Pascoal da Costa	Praça - alt. nº 311	Pintura de guias, corte de grama	Encaminhado para o setor de obras
24/5/2011	Rua Manoel Justiniano Quintão	Toda extensão	Pintura de guias e postes	Encaminhado para o setor de obras
		Esquina com a Rua Agua da		Encaminhado para vistoria técnica no
24/5/2011	Rua Luis Caetano Martins	Rosa	Terreno abandonado	imóvel
24/5/2011	Rua Manoel Correia	Toda extensão	Pinturas de guias	Encaminhado para o setor de obras
24/5/2011	Rua Santa Auta	Toda extensão	Pinturas de guias	Encaminhado para o setor de obras
26/5/2011	Rua Henry Charles Potel	Toda extensão	Buraco na alt. do nº 523	Encaminhado ao setor de tapa-buracos
26/5/2011	Rua Henry Charles Potel	Toda extensão	Entulho na alt. do nº 130	Encaminhado para o setor de limpeza
26/5/2011	Rua Itaiquara	Toda extensão	Buracos em alguns pontos da via	Encaminhado ao setor de tapa-buracos
			Terreno abandonado com mato alto	
			na esquina com a Rua Jacaré	Encaminhado para vistoria técnica de
26/5/2011	Rua Rio Verde	Toda extensão	Copaíba	Fiscalização
			Terreno com mato alto na esquina	Encaminhado para vistoria técnica de
26/5/2011	Rua João Cordeiro	Toda extensão	da Rua Moinho Velho	Fiscalização
			Asfalto irregular e com ondulação	Rua incluída entre as prioridades para
26/5/2011	Rua Javorau	Toda extensão	em toda extensão da via	recapeamento junto a Usina de Asfalto