



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**Relatório de vistorias - Semana de 25 de junho a 1º de julho**

**Subprefeitura Freguesia/Brasilândia**

<b>Data</b>	<b>Via</b>	<b>Trecho vistoriado</b>	<b>Resultado da vistoria</b>	<b>Providência tomada</b>
27/6/2011	Praça Amilcar Costa	_____	Banco quebrado, limpeza, calçada danificada	Encaminhado para o setor de obras e limpeza pública
27/6/2011	Rua Hanna Abduch	Alt. do nº 260	Sarjeta danificada	Encaminhado para o setor de obras
27/6/2011	Rua Abaibas	Alt. dos nºs 117,365 e 371	Buracos	Encaminhado para o setor de tapa-buraco
27/6/2011	Rua Abaibas	Do nº 27 a 53	Sarjeta danificada e buracos	Encaminhado para o setor de obras e de tapa-buraco
27/6/2011	Rua Dalvo Matos Dedeca	Alt. do nº 100	Boca de lobo quebrada	Encaminhado para o setor de obras
27/6/2011	Rua Santa Ângela	Esq. com a Rua Mario Maldonado	Sarjeta danificada	Encaminhado para o setor de obras
27/6/2011	Rua Mario Maldonado	Esq. coma rua Dom José dos Santos	Buracos e boca de lobo danificada	Encaminhado para o setor de obras
28/6/2011	Rua Ítalo Ancona Lopes	Alt. do nº 47	Buraco	Encaminhado para o setor de tapa-buraco
28/6/2011	Rua Diábase	Esq. com a Rua Comoatim	Sarjetão danificado	Encaminhado para o setor de obras
28/6/2011	Rua Ubiraci	Alt. nº 40	Limpeza de bueiros	Encaminhado para o setor de obras
28/6/2011	Rua Ubiraci	Alt. nº 99	Buraco	Encaminhado para o setor de tapa-buraco
28/6/2011	Rua Ubiraci	Alt. dos nºs 6 e 12	Boca de lobo quebrada	Encaminhado para o setor de obras
28/6/2011	Rua Baião Parente	Esq. com a Rua Ubiraci	Limpeza de boca de lobo	Encaminhado para o setor de obras
28/6/2011	Rua Ameliópolis	Alt. do nº 122	Sarjeta danificada	Encaminhado para o setor de obras
28/6/2011	Av. Miguel Conejo	Alt. do nº 1234	Sarjeta danificada	Encaminhado para o setor de obras

29/6/2011	Rua Barnabé Coutinho	Alt. do nº 289	Varrição	
29/6/2011	Praça Enoque Barbosa Medrado	_____	Necessidade de limpeza	Encaminhado para o setor de limpeza pública
30/6/2011	Rua Ipameri	Alt. do nº 3040	Entulho na calçada	Encaminhado para o setor de limpeza pública
30/6/2011	Rua Ver. Carlos Wesley	esquina com a Rua Perola do Oeste	Entulho, varrição, capinação e limpeza de bueiros	Encaminhado para o setor de obras
30/6/2011	Rua Rodolfo Teófilo	Esquina com a Rua Laguna	Sarjetão danificado	Encaminhado para o setor de obras
30/6/2011	Rua Acioli	Alt. do nº 189	Entulho	Encaminhado para o setor de limpeza pública
30/6/2011	Praça Jequié	Toda extensão	Limpeza	Encaminhado para o setor de limpeza pública
30/6/2011	Rua Aveloz	Esq. com a Rua Cristópolis	Entulho	Encaminhado para o setor de limpeza pública
30/6/2011	Rua Cristópolis	Alt. do nº 21	Capinação	Encaminhado para o setor de áreas verdes
30/6/2011	Rua Luanda	Esq. com a Rua do Indianismo	Buracos	Encaminhado para o setor de tapa-buraco
30/6/2011	Rua do Indianismo	Esq. com a Rua Macurerê	Limpeza de boca de lobo, varrição e capinação	Encaminhado para o setor de obras
1/7/2011	Rua Mucugê	Toda extensão	varrição	Encaminhado para o setor de limpeza pública
1/7/2011	Rua do Gongorismo	Alt. do nº 11	Entulho e varrição	Encaminhado para o setor de limpeza pública
1/7/2011	Rua Claudio Ghirelli	Alt. do nº 614	Carcaça de veículo em via pública	Encaminhado para o setor de Fiscalização
1/7/2011	Av. João Paulo I	Alt. do nº 12	Entulho	Encaminhado para o setor de limpeza pública
1/7/2011	Av. João Paulo I	Alt. do nº 1464	Entulho	Encaminhado para o setor de limpeza pública
1/7/2011	Rua Claudio Ghirelli	Esq. com a Rua Domingos Gava	Buraco	Encaminhado para o setor de tapa-buraco