



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
COORDENAÇÃO DAS  
SUBPREFEITURAS

**Relatório de Vistorias - Semana de 23 a 29/04/2011**

**Subprefeitura Lapa**

<b>Via</b>	<b>Trecho</b>	<b>Resultado da vistoria</b>	<b>Providência</b>	<b>Foto</b>
Av. Sumaré	Esq. Com a Caetés	Reforma com ampliação de calçada em ponto de ônibus		<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/Mantencao#5601095587243847426">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/Mantencao#5601095587243847426</a>
R. Osvaldo Nascimento		Vistoria na implantação de calçada e jardineiras		<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/FotosSub#5601113616325987602">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/FotosSub#5601113616325987602</a>
Rua Flor de cachoeira	esq. Com Rua Flor de Couro	Vistoria em preparação para ação de voluntariado para revitalização de praça		<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/FotosSub#5601109194369651090">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/FotosSub#5601109194369651090</a>

Rua Alto Camaquã		Ponto viciado de descarte de entulho	acionamento de equipe/providenciar limpeza do local	<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/FotosSub#5601107833562774882">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/FotosSub#5601107833562774882</a>
Av. Antártica	Viaduto Antártica	Continuação do trabalho de remoção de placas com risco de queda no viaduto Antártica		<a href="https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/Manutencao#5598987307798969410">https://picasaweb.google.com/carlosfernandeslapa/Manutencao#5598987307798969410</a>
Av. Marquês de S. Vicente	Viaduto Antártica	Vão do Viaduto que serve para descarte de entulho e abrigo para moradores de	limpeza e fechamento do local	
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, Rua Fortunato Ferraz, Rua Botocudos e Marginal Tietê.	Vila Anastácio	mutirão de tapaburaco		