

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

ST

Santana/Tucuru

sistema viário				vistoria	trecho vistoriado				problema			ordem de serviço	
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data
1	p	Av	Mal. Eurico G. Dutra	21/jun/11	total	1112	1678	566	6	Conservação de jardim	td. Ext.		21/jun/11
2	t	Ou	Nossa Senhora dos Prazeres	21/jun/11	total	0	0	0	6	Conservação de jardim	td. Ext.		21/jun/11
3	t	R	Caitezal	21/jun/11	parcial	122	463	341	7	Conservação de logradouro	td. Ext.		21/jun/11
4	p	Av	Ultramarino	21/jun/11	parcial	926	1422	496	7	Conservação de logradouro	td. Ext.		21/jun/11
5	t	R	Duarte de Azevedo	21/jun/11	total	112	236	124	3	Conservação de galerias	td. Ext.		21/jun/11
6	t	R	Paineira do Campo	21/jun/11	total	86	122	36	3	Conservação de galerias	td. Ext.		21/jun/11
7	t	R	Santa Eulália	21/jun/11	total	96	247	151	3	Conservação de galerias	td. Ext.		21/jun/11
8	p	Av	Gil Guilherme	21/jun/11	total	812	1147	335	3	Conservação de galerias	td. Ext.		21/jun/11
9	p	Av	Mal. Eurico G. Dutra	22/jun/11	parcial	345	722	377	5	Conservação de drenagem	td. Ext.		22/jun/11
10	t	R	Renato Araújo Salgado	22/jun/11	total	200	325	125	6	Conservação de jardim	td. Ext.		22/jun/11
11	t	R	Pedro Cacunda	22/jun/11	parcial	101	465	364	6	Conservação de jardim	td. Ext.		22/jun/11
12	p	Av	Mal. Eurico G. Dutra	22/jun/11	parcial	1112	1678	566	6	Conservação de jardim	td. Ext.		22/jun/11
13	p	Av	Ultramarino	22/jun/11	total	0	503	503	7	Conservação de logradouro	nº503		22/jun/11
14	t	R	Caitezal	22/jun/11	parcial	0	38	38	5	Conservação de drenagem	nº38		22/jun/11
15	p	Av	Maria Ribeiro de Jesus	22/jun/11	total	0	300	300	5	Conservação de drenagem	td. Ext.		22/jun/11
16	t	R	Domingos Luiz	22/jun/11	total	0	157	157	5	Conservação de drenagem	nº157		22/jun/11
17	t	R	Benvinda Ap. de Leme	22/jun/11	total	0	236	236	5	Conservação de drenagem	td. Ext.		22/jun/11
18	t	R	Braseliza Alves de Carvalho	22/jun/11	parcial	0	507	507	2	Conservação de galerias	td. Ext.		22/jun/11

