

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Sistema Viário				Vistoria			Trecho Vistoriado			Problema			Ordem de Serviço			
Cód.	Cat.	Tip	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação		
1	t	R	Soldado Manoel Francisco Gomes	1/dez/12	total	0	360	360	1	Limpeza de boca de lobo	no 106	10.5789/12	1/dez/12	executado		
2	t	R	Soldado Cesário Aguiar	1/dez/12	total	0	900	900	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	10.5789/12	1/dez/12	executado		
3	t	R	Amambal	1/dez/12	total	0	2160	2160	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	10.5086/12	3/dez/12	executado		
4	t	R	Eli	1/dez/12	total	0	1800	1800	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	10.6054/12	5/dez/12	executado		
5	t	Av	Das Gueixas	2/dez/12	total	0	2880	2880	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.5800/12	3/dez/12	executado		
6	t	R	Augusto Montenegro	2/dez/12	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.5794/12	3/dez/12	executado		
7	t	R	Da Cavalgada	2/dez/12	total	0	1980	1980	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.6286/12	4/dez/12	executado		
8	t	R	Bicicleta	3/dez/12	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.7198/12	6/dez/12	executado		
9	t	Av	do Berimbau	3/dez/12	total	0	1800	1800	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.6288/12	4/dez/12	executado		
10	p	Av	das Cerejeiras	3/dez/12	total	0	3060	3060	6	Conservação de jardim	no 1488	10.6104/12	3/dez/12	executado		
11	p	Av	Júlio Buono	4/dez/12	total	0	3960	3960	6	Conservação de drenagem	no 2379	10.6508/12	4/dez/12	executado		
12	p	R	Curuca	4/dez/12	total	0	2340	2340	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.7462/12	6/dez/12	executado		
13	t	R	José Bernardo Pinto	5/dez/12	total	0	2340	2340	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.6974/12	5/dez/12	executado		
14	t	R	PE Marcos Simoni	5/dez/12	total	0	1440	1440	5	Conservação de drenagem	td.ext.	s/nº	6/dez/12	executado		
15	t	R	Paulo Avelar	5/dez/12	total	0	1800	1800	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	8/dez/12	executado		
16	p	Av	Conceição	6/dez/12	total	0	5000	5000	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	8/dez/12	executado		
17	p	R	Maria Cândida	7/dez/12	total	0	3060	3060	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	8/dez/12	executado		
18	t	R	Cel Marcílio Franco	7/dez/12	total	0	1440	1440	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	8/dez/12	executado		
19	t	R	Piatá	7/dez/12	total	0	1080	1080	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	8/dez/12	executado		

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria p

principal

transversal

tipo Al

R

Av

Praça

Tu

Viaduto

Problemas

td.ext.

toda extensão

cód.

0

1

2

5

6

7

9

10

11

12

Outros Serviços

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

99

Serviços SAFFOR

Nada Consta

Limpeza de boca de lobo

Limpeza manual de galerias, córrego e canal

Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de visita, bocas de lobo

Conservação de drenagem

Conservação de jardins

Manutenção e conservação de logradouros públicos

pintura e recuperação de superfícies pichadas

conservação de pavimentos viários

Limpeza manual de piscinão

Limpeza mecanizada de piscinão