

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Sistema Viário			Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema	Local	Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Tipo/Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód. Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	Av Morvan Dias de Figueiredo	14/jan/12	total	0	5000	5000	6 Conservação de jardim	td. ext.	3922/12	15/jan/12	executado
2	p	Guilherme	15/jan/12	total	0	2250	2250	6 Conservação de jardim	td. ext.	3914/12	16/jan/12	executado
3	t	R Crispim Duarte	15/jan/12	total	0	900	900	5 Conservação de drenagem	td. ext.	3769/12	16/jan/12	executado
4	p	Av Alberto Byington	15/jan/12	total	0	2700	2700	5 Conservação de drenagem	no 177	3937/12	16/jan/12	executado
5	t	R Rua dos Machados	16/jan/12	total	0	720	720	5 Conservação de drenagem	no 101	4114/12	17/jan/12	executado
6	t	R Dona Santa Veloso	16/jan/12	total	0	720	720	5 Conservação de drenagem	td. ext.	4114/12	17/jan/12	executado
7	t	R Antonio Fonseca	16/jan/12	total	0	720	720	5 Conservação de drenagem	no 175	4114/12	17/jan/12	executado
8	t	R Agudos Grandes	16/jan/12	total	0	630	630	5 Conservação de drenagem	td. ext.	4108/12	17/jan/12	executado
9	t	R Maj Dantas Cortez	16/jan/12	total	0	1620	1620	5 Conservação de drenagem	td. ext.	4112/12	17/jan/12	executado
10	t	R Agudos Grandes	16/jan/12	total	0	630	630	5 Conservação de drenagem	td. ext.	4108/12	17/jan/12	executado
11	t	R João de Souto Maior	17/jan/12	total	0	1080	1080	5 Conservação de drenagem	no 24	4625/12	18/jan/12	executado
12	t	R Carlos José Michelin	17/jan/12	total	0	630	630	5 Conservação de drenagem	no 1187	4625/12	18/jan/12	executado
13	p	Av Nadir Dias de Figueiredo	17/jan/12	total	0	2160	2160	6 Conservação de jardim	td. ext.	4797/12	18/jan/12	executado
14	t	R Osaka	17/jan/12	total	0	1440	1440	6 Conservação de jardim	td. ext.	4797/12	18/jan/12	executado
15	t	R Benfica	18/jan/12	total	0	1440	1440	6 Conservação de jardim	no 953	5338/12	19/jan/12	executado
16	p	Av Joaquina Ramalho	18/jan/12	total	0	3600	3600	6 Conservação de jardim	td. ext.	5327/12	19/jan/12	executado
17	p	R Curuçá	19/jan/12	parcial	0	1620	1620	17 Cata bagulho	td. ext.	s/nº	21/jan/12	executado
18	p	R Guaranésia	19/jan/12	parcial	0	1620	1620	17 Cata bagulho	td. ext.	s/nº	21/jan/12	executado
19	t	R Itaúna	19/jan/12	total	0	1260	1260	17 Cata bagulho	td. ext.	s/nº	21/jan/12	executado
20	t	R Paes Barreto	19/jan/12	parcial	0	540	540	17 Cata bagulho	td. ext.	s/nº	21/jan/12	executado
21	t	R Amambai	20/jan/12	parcial	0	1800	1800	17 Cata bagulho	td. ext.	s/nº	22/jan/12	executado
22	p	R Dias da Silva	20/jan/12	total	0	1710	1710	17 Cata bagulho	td. ext.	s/nº	22/jan/12	executado
23	p	R Ely	20/jan/12	total	0	1710	1710	17 Cata bagulho	td. ext.	s/nº	22/jan/12	executado

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

tipo

Al

R

Av

Pr

Tu

Vd

Problemas

td.ext.

cód.

0

1

2

5

6

7

9

10

Outros Serviços

13

14

15

16

17

18

Alameda

Rua

Avenida

Praça

Túnel

Viaduto

toda extensão

Nada Consta

Limpeza de boca de lobo

Conservação de galerias

Conservação de drenagem

Conservação de jardim

Conservação de logradouro

Pichação

Buraco

Lei Cidade Limpa

Lei PSIU

Licença de funcionamento

Lei MPL

Cata bagulho

Passeio livre

Serviços SAFFOR

1

2

3

5

6

7

9

10

11

12

Limpeza de boca de lobo

Limpeza manual de galerias, córrego e canal

Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de visita, bocas de lobo

Conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem

Conservação de áreas urbanizadas/ajardinadas/praguejadas e entorno

Manutenção e conservação de logradouros públicos

pintura e recuperação de superfícies pichadas

conservação de pavimentos viários

Limpeza manual de piscinão

Limpeza mecanizada de piscinão