

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Sistema Viário			Vistoria			Trecho Vistoriado			Problema			Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Tip	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	R	Balaiaada	17/nov/12	total	0	540	540	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	10.1904/12	19/nov/12	executado
2	p	Av	Sanatório	17/nov/12	total	0	1800	1800	1	Limpeza de boca de lobo	no 986	10.1859/12	17/nov/12	executado
3	t	R	Eli	17/nov/12	total	0	2160	2160	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	10.1902/12	19/nov/12	executado
4	t	R	Eureka	17/nov/12	total	0	180	180	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	10.2428/12	22/nov/12	executado
5	t	R	Ladak	17/nov/12	total	0	180	180	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	10.1917/12	21/nov/12	executado
6	t	R	Jambi	17/nov/12	total	0	180	180	1	Limpeza de boca de lobo	no 01	10.1917/12	21/nov/12	executado
7	p	Av	Morvan Dias de Figueiredo	18/nov/12	parcial	0	5400	5400	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.2245/12	19/nov/12	executado
8	p	Av	Guilherme Cotching	19/nov/12	total	0	2520	2520	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.2254/12	19/nov/12	executado
9	t	R	Adelaide Boschetti	19/nov/12	total	0	1800	1800	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.1909/12	21/nov/12	executado
10	t	R	Ver. Israel Vieira Ferreira	19/nov/12	total	0	1440	1440	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.1898/12	19/nov/12	executado
11	t	R	Crispim Duarte	20/nov/12	total	0	1080	1080	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.1909/12	21/nov/12	executado
12	t	R	Padre Marcos Simone	20/nov/12	total	0	1260	1260	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.1907/12	21/nov/12	executado
13	t	R	São Leotélio	20/nov/12	total	0	1620	1620	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.2412/12	22/nov/12	executado
14	t	R	Silva Guimaraes	20/nov/12	total	0	1080	1080	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.2408/12	22/nov/12	executado
15	t	R	Maria Augusta	21/nov/12	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.2412/12	22/nov/12	executado
16	t	R	Eurico Sodré	21/nov/12	total	0	1980	1980	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.2412/12	22/nov/12	executado
17	t	R	Benedito Estevam dos Santos	21/nov/12	total	0	2700	2700	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	21/nov/12	executado
18	p	Av	Conceição	22/nov/12	total	0	5000	5000	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	22/nov/12	executado
19	p	Av	João Simão de Castro	23/nov/12	total	0	3240	3240	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	24/nov/12	executado
20	t	Av	Joaquim dos Santos Domingues	23/nov/12	total	0	2160	2160	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	24/nov/12	executado

## CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria p

principal

t

transversal

tipo Al

Alameda

R

Rua

Av

Avenida

Pr

Praça

Tu

Túnel

Vd

Viaduto

Problemas

td.ext.

toda extensão

cód.

Serviços SAFFOR

0

Nada Consta

1

Limpeza de boca de lobo

1 Limpeza de boca de lobo

2

Conservação de galerias

2 Limpeza manual de galerias, córrego e canal

3 Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de visita, bocas de lobo

5

Conservação de drenagem

5 Conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem

6

Conservação de jardim

6 Conservação de áreas urbanizadas/ajardinadas/praguejadas e entorno

7

Conservação de logradouro

7 Manutenção e conservação de logradouros públicos

9

Pichação

9 pintura e recuperação de superfícies pichadas

10

Buraco

10 conservação de pavimentos viários

11 Limpeza manual de piscinão

12 Limpeza mecanizada de piscinão

Outros Serviços

13

Lei Cidade Limpa

14

Lei PSIU

15

Licença de funcionamento

16

Lei MPL

17

Cata bagulho

18

Passeio livre

19

Remoção de entulho

20

Pintura de guias e postes

21

Capinação e varrição

22

Fiscalização de obras

23

Veículo abandonado

99

Outros serviços