

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

MG

VILA MARIA/VILA GUILHERME

sistema viário				vistoria			trecho vistoriado			problema			ordem de serviço			situação
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data			
1	t	R	Cássio de Almeida	20/ago/11	total	0	810	810	6	Conservação de jardim	no 316	81.008/11	22/ago/11	executado		
2	t	R	Ataliba Vieira	20/ago/11	total	0	900	900	6	Conservação de jardim	no 560	81.008/11	22/ago/11	executado		
3	p	Av	Alberto Byington	20/ago/11	total	0	3000	3000	6	Conservação de jardim	td. ext.	81.004/11	22/ago/11	executado		
4	t	R	Paranhos Pederneiras	20/ago/11	total	0	360	360	6	Conservação de jardim	td. ext.	81.004/11	22/ago/11	executado		
5	t	R	Paulo de Avelar	21/ago/11	total	0	1080	1080	10	Buraco	no 714	81.190/11	22/ago/11	executado		
6	t	R	Francisco Peixoto Bizerra	21/ago/11	total	0	1170	1170	10	Buraco	no 1113	81.698/11	23/ago/11	executado		
7	t	Av	Edgar Ruzzant	21/ago/11	total	0	1098	1098	10	Buraco	td. ext.	81.698/11	23/ago/11	executado		
8	t	R	João Veloso Filho	21/ago/11	total	0	1500	1500	5	Conservação de drenagem	td. ext.	81.180/11	23/ago/11	executado		
9	t	R	Manuel Francisco Gomes	21/ago/11	total	0	180	180	5	Conservação de drenagem	td. ext.	81.170/11	23/ago/11	executado		
10	t	R	Itamonte	22/ago/11	total	0	1090	1090	5	Conservação de drenagem	no 1600	81.170/11	23/ago/11	executado		
11	t	R	Gastão Madeira	22/ago/11	total	0	800	800	5	Conservação de drenagem	td. ext.	81.714/11	24/ago/11	executado		
12	p	Av	Antenor Navarro	22/ago/11	total	0	1296	1296	6	Conservação de jardim	no 176	81.566/11	23/ago/11	executado		
13	p	R	Curuçá	22/ago/11	total	0	1710	1710	6	Conservação de jardim	td. ext.	82.018/11	24/ago/11	executado		
14	t	Pç	Jesus no Horto	22/ago/11	total	0	200	200	6	Conservação de jardim	td. ext.	82.019/11	24/ago/11	executado		
15	t	R	Piatá	23/ago/11	total	0	900	900	6	Conservação de jardim	td. ext.	82.506/11	25/ago/11	executado		
16	p	Av	Joaquina Ramalho	23/ago/11	total	0	1836	1836	6	Conservação de jardim	td. ext.	82.500/11	25/ago/11	executado		
17	p	R	dos Machados	23/ago/11	total	0	540	540	6	Conservação de jardim	td. ext.	82.698/11	26/ago/11	executado		
18	p	Av	João Simão de Castro	23/ago/11	total	0	1400	1400	10	Buraco	td. ext.	82.622/11	25/ago/11	executado		
19	t	R	Nilo Luis Mazzei	23/ago/11	total	0	540	540	10	Buraco	no 262	82.622/11	25/ago/11	executado		
20	p	Av	Conceição	24/ago/11	parcial	0	4000	4000	10	Buraco	no 825	83.138/11	26/ago/11	executado		
21	t	R	Alcântara	24/ago/11	total	0	1000	1000	5	Conservação de drenagem	td. ext.	82.257/11	25/ago/11	executado		
22	t	R	Amambaí	25/ago/11	total	0	1800	1800	5	Conservação de drenagem	td. ext.	82.710/11	26/ago/11	executado		
23	p	Av	Jardim Japão	25/ago/11	total	0	1530	1530	5	Conservação de drenagem	td. ext.	82.704/11	26/ago/11	executado		
24	t	R	Benfica	25/ago/11	total	0	1500	1500	10	Buraco	no 1250	83.120/11	26/ago/11	executado		
25	t	R	Tenente Sotomano	25/ago/11	total	0	1800	1800	10	Buraco	no 1750	83.120/11	26/ago/11	executado		
26	p	R	Chico Pontes	26/ago/11	total	0	2160	2160	5	Conservação de drenagem	td.ext.	83.099/11	29/ago/11	programado		
27	t	R	Major Roberto dos Santos	26/ago/11	total	0	864	864	5	Conservação de drenagem	td. ext.	83.086/11	29/ago/11	programado		
28	p	Av	Roland Garros	26/ago/11	total	0	2000	2000	10	Buraco	no 1492	83.806/11	30/ago/11	programado		

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria	p	principal
	t	transversal
tipo	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	Pr	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto

Problemas

td.ext. toda extensão

cód.

1	Limpeza de boca de lobo	1	Limpeza de boca de lobo
2	Conservação de galerias	2	canal
		3	Limpeza mecânica de galerias, ramais,
5	Conservação de drenagem	5	Conservação de galerias e demais
6	Conservação de jardim	6	Conservação de áreas
7	Conservação de logradouro	7	públicos
9	Pichação	9	pichadas
10	Buraco	10	conservação de pavimentos viários
		11	Limpeza manual de piscinão
		12	Limpeza mecanizada de piscinão

Outros Serviços

13	Lei Cidade Limpa
14	Lei PSIU
15	Licença de funcionamento
16	Lei MPL
99	Outros serviços