

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Sistema Viário			Vistoria	Trecho Vistoriado			Problema		Ordem de Serviço				
Cód.	Cat.	Tipo/Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	t	R Aldeia Vinte de Setembro	22/out/11	total	0	810	810	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.803/11	24/out/11	executado
2	t	R Alto Pora	22/out/11	total	0	450	450	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.803/11	24/out/11	executado
3	t	R Anacleto	22/out/11	total	0	360	360	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.803/11	24/out/11	executado
4	t	R Borges	22/out/11	total	0	360	360	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.803/11	24/out/11	executado
5	t	R Carapocia	22/out/11	total	0	810	810	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.803/11	24/out/11	executado
6	t	R Cel Jordão	22/out/11	total	0	1170	1170	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.829/11	24/out/11	executado
7	p	R Do Imperador	22/out/11	parcial	0	1040	1040	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.829/11	24/out/11	executado
8	p	R Do Imperador	23/out/11	parcial	1040	2160	1120	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.829/11	24/out/11	executado
9	t	R João Veloso Filho	23/out/11	total	0	1530	1530	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.843/11	24/out/11	executado
10	t	R Mere Armedea	23/out/11	total	0	1080	1080	5	Conservação de drenagem	no 315	102.843/11	24/out/11	executado
11	t	R Sarah Velardo Velloso	23/out/11	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.843/11	24/out/11	executado
12	t	R Das Promessas	23/out/11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	td. ext.	102.839/11	24/out/11	executado
13	t	R Joaquim dos Santos Domingues	24/out/11	total	0	990	990	5	Conservação de drenagem	td. ext.	103.522/11	25/out/11	executado
14	t	R Carapocia	24/out/11	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td. ext.	103.528/11	25/out/11	executado
15	t	R Zalina Rolim	24/out/11	total	0	630	630	5	Conservação de drenagem	no 428	103.514/11	25/out/11	executado
16	t	R M.J. Roberto dos Santos	24/out/11	total	0	810	810	17	Cata bagulho	td. ext.	103.534/11	25/out/11	executado
17	p	R Paulo de Avelar	24/out/11	total	0	1170	1170	5	Conservação de drenagem	td. ext.	103.514/11	25/out/11	executado
18	t	R Lontra	24/out/11	total	0	540	540	5	Conservação de drenagem	td. ext.	103.514/11	25/out/11	executado
19	t	R Diamantina	24/out/11	total	0	1080	1080	5	Conservação de drenagem	no 245	103.534/11	25/out/11	executado
20	t	R Paulino de Brito	25/out/11	total	0	900	900	17	Cata bagulho	td. ext.	104.104/11	26/out/11	executado
21	t	R José Gotçalves Gomide	25/out/11	total	0	810	810	5	Conservação de drenagem	td. ext.	104.094/11	26/out/11	executado
22	t	R Curuçá	25/out/11	total	0	1800	1800	5	Conservação de drenagem	no 214	104.104/11	26/out/11	executado
23	t	R Ramiz Galvão	25/out/11	total	0	1440	1440	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	29/out/11	executado
24	t	R Dorandia	25/out/11	total	0	450	450	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	1/nov/11	programado
25	t	R Laurindo Sbampato	26/out/11	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td. ext.	104.592/11	27/out/11	programado
26	t	R Edgar	26/out/11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	td. ext.	104.592/11	27/out/11	executado
27	t	R Dirce	26/out/11	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td. ext.	104.592/11	27/out/11	executado
28	t	R Dr. Vidal Reis	26/out/11	total	0	990	990	10	Buraco	td. ext.	104.982/11	27/out/11	executado
29	t	R Arary Leite	26/out/11	total	0	1080	1080	10	Buraco	td. ext.	104.982/11	27/out/11	executado
30	t	R Andacú	26/out/11	total	0	630	630	10	Buraco	td. ext.	104.978/11	27/out/11	executado
31	t	R Ernani Pinto	27/out/11	total	0	810	810	10	Buraco	td. ext.	105.744/11	28/out/11	executado
32	t	R Sta Veridiana	27/out/11	total	0	1080	1080	10	Buraco	td. ext.	105.744/11	28/out/11	executado
33	p	R José de Almeida	27/out/11	total	0	1440	1440	10	Buraco	td. ext.	105.745/11	28/out/11	executado
34	t	R Cabo José da Silva	27/out/11	total	0	900	900	10	Buraco	td. ext.	105.744/11	28/out/11	executado
35	t	R Paulo Avelar	27/out/11	total	0	1170	1170	5	Conservação de drenagem	no 66	105.110/11	28/out/11	executado
36	p	R Joaquina Ramalho	28/out/11	total	0	3960	3960	5	Conservação de drenagem	no 102	105.146/11	29/out/11	executado
37	p	R Av Guilherme Cotching	28/out/11	total	0	3600	3600	5	Conservação de drenagem	no 113	105.136/11	29/out/11	executado

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria p

tipo t

Al Alameda

R Rua

Av Avenida

Pr Praça

Tu Túnel

Vd Viaduto

Problemas

td.ext. toda extensão

cód.

0

1

2

5

6

7

9

10

Outros Serviços

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

99

principal

transversal

Alameda

Rua

Avenida

Praça

Túnel

Viaduto

td.ext. toda extensão

cód.

0

1

2

5

6

7

9

10

Outros Serviços

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

99

Serviços SAFFOR

Nada Consta

Limpeza de boca de lobo

Conservação de galerias

Limpeza de boca de lobo

Limpeza manual de galerias, córrego e canal

Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de visita, bocas de lobo

Conservação de áreas urbanizadas/ajardinadas/praguejadas e entc

Manutenção e conservação de logradouros públicos

pintura e recuperação de superfícies pichadas

conservação de pavimentos viários

Limpeza manual de piscinão

Limpeza mecanizada de piscinão

Lei Cidade Limpa

Lei PSIU

Licença de funcionamento

Lei MPL

Cata bagulho

Passo livre

Remoção de entulho

Pintura de guias e postes

Capinação e varrição

Fiscalização de obras

Veículo abandonado

Outros serviços