

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

MG

VILA MARIA/VILA GUILHERME

sistema viário				vistoria			trecho vistoriado			problema			ordem de serviço		
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação	
1	t	R	Jaci Toledo	3/set/11	total	0	720	720	6	Conservação de jardim	no 270	86.060/11	5/set/11	executado	
2	t	R	Chico Pontes	3/set/11	total	0	2160	2160	6	Conservação de jardim	td. ext.	86.059/11	5/set/11	executado	
3	t	R	São Quirino	3/set/11	total	0	1170	1170	6	Conservação de jardim	td. ext.	86.589/11	6/set/11	executado	
4	t	Pr	Santa Luísa de Marillac	3/set/11	total	0	800	800	6	Conservação de jardim	td. ext.	86.050/11	5/set/11	executado	
5	t	R	Gipoia	3/set/11	total	0	360	360	5	Conservação de drenagem	td. ext.	85.716/11	5/set/11	executado	
6	p	Av	Nadir Dias de Figueiredo	4/set/11	total	0	3160	3160	6	Conservação de jardim	td. ext.	86.590/11	5/set/11	executado	
7	p	Av	Guilherme Cotching	4/set/11	total	0	2016	2016	6	Conservação de jardim	td. ext.	86.040/11	5/set/11	executado	
8	p	Pr	Santo Eduardo	5/set/11	total	0	720	720	6	Conservação de jardim	td. ext.	86.592/11	6/set/11	executado	
9	t	Pr	Soldado Arnaldo Cândido Raulino	5/set/11	total	0	1200	1200	6	Conservação de jardim	td. ext.	86.595/11	6/set/11	executado	
10	t	R	Ararituaba	5/set/11	total	0	1530	1530	6	Conservação de jardim	td. ext.	86.592/11	6/ago/11	executado	
11	t	Av	Amadeu Poli	5/set/11	total	0	1190	1190	6	Conservação de jardim	td. ext.	87.539/11	9/set/11	executado	
12	p	Pr	dos Trotadores	5/set/11	total	0	500	500	6	Conservação de jardim	td. ext.	87.089/11	8/set/11	executado	
13	t	R	Pref. Milton Improta	6/set/11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	td. ext.	86.771/11	8/set/11	executado	
14	p	R	Eugênio de Freitas	6/set/11	total	0	1100	1100	5	Conservação de drenagem	td. ext.	86.780/11	8/set/11	executado	
15	p	Av	Mendes da Rocha	6/set/11	total	0	2250	2250	5	Conservação de drenagem	no 200	86.764/11	8/set/11	executado	
16	t	R	Nilo Luis Mazzei	6/set/11	total	0	630	630	10	Buraco	td. ext.	87.189/11	8/set/11	executado	
17	t	R	Mandaguari	6/set/11	total	0	200	200	10	Buraco	td. ext.	87.189/11	8/set/11	executado	
18	p	Av	Manuel Antônio Gonçalves	7/set/11	total	0	1800	1800	5	Conservação de drenagem	no 341	86.764/11	8/set/11	executado	
19	p	R	General Ataliba Leonel	7/set/11	total	0	1260	1260	10	Buraco	td. ext.	87.208/11	8/set/11	executado	
20	p	R	Maria Cândida	7/set/11	total	0	2340	2340	10	Buraco	td. ext.	87.208/11	8/set/11	executado	
21	p	Av	Zaki Narchi	8/set/11	parcial	0	1476	1476	10	Buraco	td. ext.	87.650/11	9/set/11	executado	
22	p	Av	Júlio Buono	8/set/11	parcial	0	4000	4000	10	Buraco	no 1718	87.656/11	9/set/11	executado	
23	p	Av	Gustavo Adolfo	9/set/11	parcial	0	2000	2000	10	Buraco	td. ext.	88.293/11	12/set/11	executado	
24	t	R	Newton Braga	9/set/11	total	0	630	630	5	Conservação de drenagem	td. ext.	87.858/11	12/set/11	executado	
25	t	Av	Belisario Pena	9/set/11	total	0	1300	1300	10	Buraco	td. ext.	88.233/11	12/set/11	executado	
26	t	Av	Dr. Benedito Estevam dos Santos	9/set/11	total	0	1300	1300	10	Buraco	td. ext.	88.233/11	12/set/11	executado	

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria	p	principal
	t	transversal
tipo	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	Pr	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto

Problemas

td. ext. toda extensão

cód.

1	Limpeza de boca de lobo	1	Limpeza de boca de lobo
2	Conservação de galerias	2	canal
3		3	Limpeza mecânica de galerias, ramais,
5	Conservação de drenagem	5	Conservação de galerias e demais
6	Conservação de jardim	6	Conservação de áreas
7	Conservação de logradouro	7	públicos
9	Pichação	9	pichadas
10	Buraco	10	conservação de pavimentos viários

Serviços SAFFOR

12 Limpeza mecanizada de piscinão

Outros Serviços

13	Lei Cidade Limpa
14	Lei PSIU
15	Licença de funcionamento
16	Lei MPL
99	Outros serviços