

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

MG

VILA MARIA/VILA GUILHERME

sistema viário			vistoria	trecho vistoriado			problema			ordem de serviço				
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação
1	t	R	Ararituaba	27.ago.11	total	0	1440	1440	6	Conservação de jardim	no 1002	84.083/11	30.ago.11	executado
2	t	R	Amambaí	27.ago.11	total	0	1710	1710	6	Conservação de jardim	no 686	84.605/11	01.set.11	executado
3	t	R	da Gávea	27.ago.11	total	0	1530	1530	6	Conservação de jardim	no 1649	84.606/11	01.set.11	executado
4	t	Pr	Gal. Milton Tavares de Souza	27.ago.11	total	0	650	650	6	Conservação de jardim	td. ext.	84.593/11	31.ago.11	executado
5	t	Av	Berimbau	28.ago.11	total	0	820	820	5	Conservação de drenagem	td. ext.	83.800/11	30.ago.11	executado
6	t	R	Eli	28.ago.11	total	0	1560	1560	5	Conservação de drenagem	td. ext.	83.792/11	30.ago.11	executado
7	t	R	Marieta da Silva	28.ago.11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	td. ext.	84.312/11	31.ago.11	executado
8	t	R	Dias da Silva	28.ago.11	total	0	1720	1720	5	Conservação de drenagem	td. ext.	84.314/11	31.ago.11	executado
9	t	R	Sebastian Bach	29.ago.11	total	0	450	450	10	Buraco	td. ext.	84.213/11	30.ago.11	executado
10	t	R	Capitão Alcock	29.ago.11	total	0	918	918	10	Buraco	no 727	85.167/11	01.set.11	executado
11	t	R	Cristovão Lins	29.ago.11	total	0	1134	1134	10	Buraco	no 310	85.167/11	01.set.11	executado
12	t	R	Crisciuma	29.ago.11	total	0	1480	1480	10	Buraco	td. ext.	85.167/11	01.set.11	executado
13	t	Pr	Conchita de Morais	29.ago.11	total	0	720	720	6	Conservação de jardim	td. ext.	84.595/11	01.set.11	executado
14	p	R	Maria Cândida	29.ago.11	parcial	1813	1500	313	6	Conservação de jardim	no 1511	84.579/11	01.set.11	executado
15	t	R	Guaranésia	30.ago.11	total	0	1530	1530	5	Conservação de drenagem	td. ext.	87.708/11	01.set.11	executado
16	p	Av	Edgar Ruzzant	30.ago.11	total	0	1018	1018	5	Conservação de drenagem	td. ext.	84.686/11	01.set.11	executado
17	t	R	Pedro Taques Pires	30.ago.11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	no 477	85.209/11	02.set.11	executado
18	p	Av	Otto Baumgart	30.ago.11	total	0	2340	2340	10	Buraco	td. ext.	85.169/11	01.set.11	executado
19	p	Av	Zaki Narchi	31.ago.11	total	0	1260	1260	10	Buraco	td. ext.	85.169/11	01.set.11	executado
20	t	R	Benfica	31.ago.11	total	0	1500	1500	10	Buraco	no 767	85.167/11	01.set.11	executado
21	p	R	José Bernardo Pinto	31.ago.11	total	0	1710	1710	6	Conservação de jardim	no 99	85.488/11	02.set.11	executado
22	t	R	Itaunas	31.ago.11	total	0	1170	1170	5	Conservação de drenagem	td. ext.	85.214/11	02.set.11	executado
23	p	Av	Nadir Dias de Figueiredo	01.set.11	total	0	3600	3600	10	Buraco	td. ext.	85.600/11	02.set.11	executado
24	t	R	Andaraí	01.set.11	total	0	990	990	5	Conservação de drenagem	no 232	85.209/11	02.set.11	executado
25	t	R	Benedita Dornelas Claro	01.set.11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	no 115	85.209/11	02.set.11	executado
26	p	Av	Conceição	02.set.11	total	0	5000	5000	13	Lei Cidade Limpa	td.ext.	s/n	09.set.11	programado

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria	p	principal
	t	transversal
tipo	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	Pr	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto

Problemas

td.ext. toda extensão

cód.

1	Limpeza de boca de lobo
2	Conservação de galerias
5	Conservação de drenagem
6	Conservação de jardim
7	Conservação de logradouro
9	Pichação
10	Buraco

Serviços SAFFOR

1	Limpeza de boca de lobo
2	canal
3	Limpeza mecânica de galerias, ramais,
5	Conservação de galerias e demais
6	Conservação de áreas
7	públicos
9	pichadas
10	conservação de pavimentos viários
11	Limpeza manual de piscinão

12 Limpeza mecanizada de piscinão

Outros Serviços

13	Lei Cidade Limpa
14	Lei PSIU
15	Licença de funcionamento
16	Lei MPL
99	Outros serviços