

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Sistema Viário			Vistoria		Trecho Vistoriado			Problema			Ordem de Serviço			
Cód.	Cat.	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação	
1	p	Av Julio Buono	6/out/12	total	0	3960	3960	1	Limpeza de boca de lobo	no 3512	90.516/12	11/out/12	executado	
2	t	R da Baracela	6/out/12	total	0	1260	1260	5	Conservação de drenagem	td.ext.	89.014/12	6/out/12	executado	
3	p	Av Sanatório	7/out/12	parcial	0	1800	1800	5	Conservação de drenagem	td.ext.	89.020/12	8/out/12	executado	
4	p	Av Educador Paulo Freire	7/out/12	total	0	2700	2700	5	Conservação de drenagem	td.ext.	89.020/12	9/out/12	executado	
5	t	R Barreiro Vermelho	7/out/12	total	0	540	540	5	Conservação de drenagem	td.ext.	89.020/12	8/out/12	executado	
6	t	R Paulino da Brito	8/out/12	total	0	1260	1260	5	Conservação de drenagem	td.ext.	89.020/12	8/out/12	executado	
7	p	Av Mendes da Rocha	8/out/12	total	0	2520	2520	5	Conservação de drenagem	td.ext.	91.009/12	13/out/12	executado	
8	t	R Bicicleta	8/out/12	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	no 76	90.936/12	15/out/12	executado	
9	t	R Chan-Nan	8/out/12	total	0	540	540	5	Conservação de drenagem	td.ext.	90.938/12	15/out/12	executado	
10	t	R Benfica	9/out/12	total	0	1800	1800	6	Conservação de jardim	no 442	89.847/12	9/out/12	executado	
11	t	R Francisco Alves Bezerra	9/out/12	total	0	1800	1800	6	Conservação de jardim	no 897	89.847/12	9/out/12	executado	
12	t	R Andaraí	9/out/12	total	0	1440	1440	6	Conservação de jardim	no 115	90.829/12	11/out/12	executado	
13	p	Av Maria Cândida	10/out/12	total	0	2880	2880	6	Conservação de jardim	no 507	91.067/12	15/out/12	executado	
14	p	Av das Cerejeiras	10/out/12	total	0	2160	2160	6	Conservação de jardim	no 747	91.079/12	15/out/12	executado	
15	t	R Ramiz Galvão	11/out/12	total	0	1440	1440	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	13/out/12	executado	
16	t	R Criscluma	11/out/12	total	0	1620	1620	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	13/out/12	executado	
17	p	Av TTE Amaro Felicissimo da Silveira	11/out/12	total	0	2700	2700	6	Conservação de jardim	td.ext.	91.090/12	15/out/12	executado	
18	p	R Leonor F. Costa Zacharias	12/out/12	total	0	540	540	6	Conservação de jardim	td.ext.	91.085/12	15/out/12	executado	
19	t	Av Edu Chaves	12/out/12	parcial	0	1440	1440	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	13/out/12	executado	
20	t	Av Rolland Garros	12/out/12	parcial	0	2340	2340	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	13/out/12	executado	
21	p	R Tosca	12/out/12	total	0	720	720	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	13/out/12	executado	

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria p

tipo t

Al

R

Av

Pr

Tu

Vd

Problemas

td.ext.

cód.

0

1

2

5

6

7

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

99

principal

transversal

Alameda

Rua

Avenida

Praça

Túnel

Viaduto

toda extensão

Nada Consta

Limpeza de boca de lobo

Conservação de galerias

Conservação de drenagem

Conservação de jardim

Conservação de logradouro

Pichação

Buraco

Lei Cidade Limpa

Lei PSIU

Licença de funcionamento

Lei MPL

Cata bagulho

Passeio livre

Remoção de entulho

Pintura de guias e postes

Capinação e varrição

Fiscalização de obras

Veículo abandonado

Outros serviços

Serviços SAFFOR

1

2

3

5

6

7

9

10

11

12

Limpeza de boca de lobo

Limpeza manual de galerias, córrego e canal

Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de visita, bocas de lobo

Conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem

Conservação de áreas urbanizadas/ajardinadas/praguejadas e entorno

Manutenção e conservação de logradouros públicos

pintura e recuperação de superfícies pichadas

conservação de pavimentos viários

Limpeza manual de piscinão

Limpeza mecanizada de piscinão