

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Sistema Viário			Vistoria			Trecho Vistoriado			Problema			Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação	
1	t	R Eli	8/dez/12	total	0	1800	1800	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	10.8166/12	8/dez/12	executado	
2	t	R Cristo Operário	8/dez/12	total	0	720	720	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	10.8168/12	8/dez/12	executado	
3	p	Av Joaquina Ramalho	8/dez/12	total	0	3060	3060	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.8162/12	8/dez/12	executado	
4	t	R Adelaide Boschetti	9/dez/12	total	0	720	720	1	Limpeza de boca de lobo	no 56	10.8189/12	10/dez/12	executado	
5	p	Av Amadeu Poli	9/dez/12	total	0	1260	1260	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.8376/12	10/dez/12	executado	
6	t	R Itáunas	9/dez/12	total	0	1260	1260	6	Conservação de jardim	no 902	10.8375/12	10/dez/12	executado	
7	p	Pç Oscar da Silva	9/dez/12	total	0	900	900	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.8378/12	10/dez/12	executado	
8	t	R Yokoama	9/dez/12	total	0	1080	1080	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.8381/12	10/dez/12	executado	
9	p	Av Guilherme Cotching	10/dez/12	total	0	2520	2520	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.8852/12	11/dez/12	executado	
10	t	R Padre Sabóia de Medeiros	10/dez/12	total	0	2880	2880	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.8381/12	10/dez/12	executado	
11	p	Av das Cerejeiras	11/dez/12	total	0	3780	3780	6	Conservação de jardim	td.ext.	10.8861/12	11/dez/12	executado	
12	t	Av Belisário Pena	11/dez/12	total	0	1980	1980	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	11/dez/12	executado	
13	t	R Guaranésia	12/dez/12	total	0	1980	1980	6	Conservação de jardim	no 1102	10.9344/12	12/dez/12	executado	
14	p	Av do Poeta	12/dez/12	total	0	3240	3240	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.9143/12	12/dez/12	executado	
15	t	Av Joaquim dos Santos Domingues	13/dez/12	total	0	2340	2340	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.9490/12	13/dez/12	executado	
16	p	Av TTE Amaro Felicíssimo da Silveira	13/dez/12	total	0	2520	2520	5	Conservação de drenagem	td.ext.	10.9498/12	13/dez/12	executado	
17	p	R Maria Cândida	14/dez/12	total	0	2880	2880	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	15/dez/12	executado	
18	p	Av Nadir Dias de Figueiredo	14/dez/12	total	0	2160	2160	17	Cata bagulho	td.ext.	s/nº	15/dez/12	executado	

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria p

principal

transversal

tipo

Al

R

Av

Pr

Tu

Vd

Problemas

td.ext.

toda extensão

cód.

0

Nada Consta

1

Limpeza de boca de lobo

2

Conservação de galerias

5

Conservação de drenagem

6

Conservação de jardim

7

Conservação de logradouro

9

Pichação

10

Buraco

Outros Serviços

13

Lei Cidade Limpa

14

Lei PSIU

15

Licença de funcionamento

16

Lei MPL

17

Cata bagulho

18

Passeio livre

19

Remoção de entulho

20

Pintura de guias e postes

21

Capinação e varrição

22

Fiscalização de obras

23

Veículo abandonado

99

Outros serviços

Serviços SAFFOR

1

Limpeza de boca de lobo

2

Limpeza manual de galerias, córrego e canal

3

Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de visita, bocas de lobo

5

Conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem

6

Conservação de áreas urbanizadas/ajardinadas/praguejadas e entorno

7

Manutenção e conservação de logradouros públicos

9

pintura e recuperação de superfícies pichadas

10

conservação de pavimentos viários

11

Limpeza manual de piscinão

12

Limpeza mecanizada de piscinão