

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Sistema Viário		Vistoria	Trecho Vistoriado			Problema			Ordem de Serviço			Situação	
Cód.	Cat.	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	Av	9/jun/12	total	0	5000	5000	7	Conservação de logradouro	2423	s/nº	11/jun/12	executado
2	t	R	10/jun/12	total	0	1710	1710	10	Buraco	td. ext.	49.692/12	11/jun/12	executado
3	p	R	10/jun/12	total	0	1080	1080	10	Buraco	td. ext.	49.701/12	11/jun/12	executado
4	t	R	10/jun/12	total	0	1620	1620	99	Veículo abandonado	no 382	s/nº	13/jun/12	executado
5	t	R	10/jun/12	total	0	500	500	99	Veículo abandonado	no 206	s/nº	13/jun/12	executado
6	t	R	10/jun/12	total	0	200	200	99	Veículo abandonado	no 60	s/nº	13/jun/12	executado
7	t	R	11/jun/12	total	0	1620	1620	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	12/jun/12	executado
8	t	R	11/jun/12	total	0	1170	1170	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	12/jun/12	executado
9	p	Av	11/jun/12	total	0	3240	3240	7	Conservação de logradouro	no 2183	s/nº	12/jun/12	executado
10	t	R	12/jun/12	total	0	900	900	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	13/jun/12	executado
11	t	R	12/jun/12	total	0	540	540	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	13/jun/12	executado
12	p	Av	12/jun/12	total	0	1800	1800	6	Conservação de jardim	no 260	50.517/12	13/jun/12	executado
13	t	R	12/jun/12	total	0	810	810	6	Conservação de jardim	td. ext.	50.527/12	13/jun/12	executado
14	p	Av	12/jun/12	total	0	1350	1350	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	16/jun/12	executado
15	p	Av	13/jun/12	parcial	0	2000	2000	5	Conservação de drenagem	td. ext.	50.685/12	14/jun/12	executado
16	t	R	13/jun/12	total	0	250	250	99	Vistoria em obras	td. ext.	s/nº	13/jun/12	executado
17	p	Av	13/jun/12	parcial	1000	3000	2000	6	Conservação de jardim	td. ext.	50.966/12	14/jun/12	executado
18	t	R	13/jun/12	total	0	1530	1530	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	16/jun/12	executado
19	p	Av	14/jun/12	total	0	3960	3960	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	15/jun/12	executado
20	p	Av	14/jun/12	total	0	2160	2160	7	Conservação de logradouro	no 930	s/nº	15/jun/12	executado
21	t	R	15/jun/12	total	0	1350	1350	10	Buraco	td. ext.	52.043/12	16/jun/12	executado
22	p	R	15/jun/12	total	0	2700	2700	10	Buraco	no 1813	52.043/12	16/jun/12	executado
23	p	Av	15/jun/12	parcial	200	2200	2000	10	Buraco	no 2120	52.043/12	16/jun/12	executado

## CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

tipo

Al

R

Av

Pr

td.ext.

cód.

1

2

5

6

7

9

10

Outros Serviços

13

14

15

16

17

18

Alameda

Rua

Avenida

Praça

toda extensão

1

Limpeza de boca de lobo

2

Conservação de galerias

3

Conservação de drenagem

6

Conservação de jardim

7

Conservação de logradouro

9

Pichação

10

Buraco

Lei Cidade Limpa

Lei PSIU

Licença de funcionamento

Lei MPL

Cata bagulho

Passo livre

Serviços SAFFOR

1 Limpeza de boca de lobo

2 Limpeza manual de galerias, córrego e canal

3 Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de visita, bocas de lobo

5 Conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem

6 Conservação de áreas urbanizadas/ajardinadas/praguejadas e entorno

7 Manutenção e conservação de logradouros públicos

9 pintura e recuperação de superfícies pichadas

10 conservação de pavimentos viários

11 Limpeza manual de piscinão

12 Limpeza mecanizada de piscinão