

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Sistema Viário		Vistoria	Trecho Vistoriado		Problema			Ordem de Serviço		Situação			
Cód.	Cat.	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	Av Ramiz Galvão	24/mar/12	total	0	1500	1500	10	Buraco	no 1287	26.375/12	26/mar/12	executado
2	p	R Chico Pontes	24/mar/12	total	0	2070	2070	10	Buraco	no 858	26.375/12	26/mar/12	executado
3	p	Av Tenente Amaro F. da Silveira	24/mar/12	parcial	0	2000	2000	10	Buraco	no 1281	26.366/12	26/mar/12	executado
4	t	R João Veloso Filho	25/mar/12	total	0	2000	2000	5	Conservação de drenagem	td. ext.	26.447/12	26/mar/12	executado
5	t	R da Gávea	25/mar/12	total	0	1460	1460	5	Conservação de drenagem	td. ext.	26.447/12	26/mar/12	executado
6	t	R Pedro Taques Pires	25/mar/12	total	0	810	810	6	Conservação de jardim	td. ext.	26.200/12	26/mar/12	executado
7	t	R Coronel Diernano Brísola	25/mar/12	total	0	360	360	6	Conservação de jardim	no 163	26.198/12	26/mar/12	executado
8	p	Av Edgar Ruzzant	25/mar/12	total	0	1134	1134	6	Conservação de jardim	td. ext.	26.202/12	26/mar/12	executado
9	p	Av Tenente José Jerônimo de Mesquita	26/mar/12	total	0	2160	2160	6	Conservação de jardim	td. ext.	26.708/12	27/mar/12	executado
10	t	R Eli	26/mar/12	total	0	1800	1800	10	Buraco	no 695	26.795/12	27/mar/12	executado
11	t	R Crispim Duarte	26/mar/12	total	0	900	900	10	Buraco	td. ext.	26.795/12	27/mar/12	executado
12	t	R Jacuna	26/mar/12	total	0	360	360	10	Buraco	td. ext.	26.791/12	27/mar/12	executado
13	p	Av Otto Baumgart	26/mar/12	total	0	2340	2340	10	Buraco	td. ext.	26.791/12	27/mar/12	executado
14	p	R Curuçá	27/mar/12	total	0	1800	1800	10	Buraco	no 92	27.214/12	28/mar/12	executado
15	t	R Araritaquaba	27/mar/12	total	0	1440	1440	10	Buraco	no 1178	27.214/12	28/mar/12	executado
16	t	R Itaunas	27/mar/12	total	0	1206	1206	10	Buraco	td. ext.	27.214/12	28/mar/12	executado
17	t	R João Ventura Batista	27/mar/12	total	0	1260	1260	10	Buraco	no 397	27.214/12	28/mar/12	executado
18	t	R da Baracela	28/mar/12	total	0	990	990	5	Conservação de drenagem	td. ext.	27.633/12	29/mar/12	executado
19	p	Av José Maria Fernandes	28/mar/12	total	0	2700	2700	6	Conservação de jardim	td. ext.	27.507/12	29/mar/12	executado
20	t	R Dr. Benedito Estevam dos Santos	28/mar/12	total	0	1260	1260	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	31/mar/12	executado
21	t	R Soldado Cesário Aguiar	28/mar/12	total	0	360	360	13	Lei Cidade Limpa	td. ext.	s/nº	29/mar/12	executado
22	p	Av Conceição	29/mar/12	total	0	5000	5000	17	Cata bagulho	no 3123	s/nº	31/mar/12	executado
23	p	Av do Poeta	30/mar/12	total	0	1800	1800	7	Conservação de logradouro	td. ext.	s/nº	31/mar/12	executado
24	p	Pr Presidente Jânio da S. Quadros	30/mar/12	total	0	1980	1980	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	31/mar/12	executado
25	t	R Crisciuna	30/mar/12	total	0	1440	1440	17	Cata bagulho	td. ext.	s/nº	30/mar/12	executado

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

tipo	Al	Alameda	executado
	R	Rua	
	Av	Avenida	
	Pr	Praça	
td.ext.		toda extensão	
cód.			Serviços SAFFOR
1		Limpeza de boca de lobo	1 Limpeza de boca de lobo
2		Conservação de galerias	2 Limpeza manual de galerias, córrego e canal
3			3 Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de visita, bocas de lobo
5		Conservação de drenagem	5 Conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem
6		Conservação de jardim	6 Conservação de áreas urbanizadas/ajardinadas/praguejadas e entorno
7		Conservação de logradouro	7 Manutenção e conservação de logradouros públicos
9		Pichação	9 pintura e recuperação de superfícies pichadas
10		Buraco	10 conservação de pavimentos viários
			11 Limpeza manual de piscinão
			12 Limpeza mecanizada de piscinão
Outros Serviços			
13		Lei Cidade Limpa	
14		Lei PSIU	
15		Licença de funcionamento	
16		Lei MPL	
17		Cata bagulho	
18		Passo livre	