

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

MG

VILA MARIA/VILA GUILHERME

sistema viário			vistoria	trecho vistoriado			problema			ordem de serviço			situação	
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação
1	t	R	Marieta da Silva	30/jul/11	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td.ext.	73.168	1/ago/11	executado
2	t	R	Lagoa Panema	30/jul/11	total	0	630	630	5	Conservação de drenagem	td.ext.	71.432	1/ago/11	executado
3	t	R	Dr. Vidal Reis	30/jul/11	total	0	810	810	5	Conservação de drenagem	td. ext.	73.168	1/ago/11	executado
4	t	R	Alcântara	30/jul/11	total	0	1224	1224	5	Conservação de drenagem	td. ext.	73.933	2/ago/11	executado
5	p	Av	Júlio Buono	30/jul/11	parcial	1200	3000	1800	5	Conservação de drenagem	do 3000 a 3800	73.932	2/ago/11	executado
6	p	Av	Tenente José Jerônimo de Mesquita	31/jul/11	total	0	1000	1000	10	Buraco	td. ext.	73.624	1/ago/11	executado
7	t	R	João de Souto Maior	31/jul/11	total	0	1026	1026	10	Buraco	td. ext.	73.615	1/ago/11	executado
8	t	R	Sargento Geraldo Berti	31/jul/11	total	0	594	594	10	Buraco	td. ext.	74.071	2/ago/11	executado
9	p	Av	Ede	31/jul/11	total	0	1020	1020	10	Buraco	td. ext.	74.075	2/ago/11	executado
10	t	R	Cabo Oscar Rossini	31/jul/11	total	0	1020	1020	10	Buraco	do 644 a 1001	74.461	3/ago/11	executado
11	t	R	Sargento Manuel Chagas	31/jul/11	total	0	540	540	10	Buraco	do 260 ao 501	75.023	4/ago/11	executado
12	p	Av	José Maria Fernandes	1/ago/11	total	0	1350	1350	6	Conservação de jardim	td. ext.	74.321	3/ago/11	executado
13	t	R	Augusto Montenegro	1/ago/11	total	0	576	576	5	Conservação de drenagem	td. ext.	73.942	2/ago/11	executado
14	t	Av	Manuel Antônio Gonçalves	1/ago/11	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td. ext.	75.488	6/ago/11	executado
15	t	R	Ararituaba	1/ago/11	total	0	1500	1500	10	Buraco	no 702	75.015	4/ago/11	executado
16	t	R	Cel. Marques Ribeiro	1/ago/11	parcial	0	950	950	10	Buraco	td. ext.	75.015	4/ago/11	executado
17	p	Av	Cerejeiras	2/ago/11	total	0	3000	3000	7	Conservação de logradouro	no 2334 (sarjeta)	s/nº	4/ago/11	executado
18	t	R	Soldado Anésio Antão Ferreira	2/ago/11	total	0	360	360	7	Conservação de logradouro	no 120 (tampa BL)	s/nº	4/ago/11	executado
19	t	R	Soldado Cristovão Morais Garcia	2/ago/11	total	0	990	990	7	Conservação de logradouro	no 565 (tampa BL)	s/nº	4/ago/11	executado
20	t	R	Diamantina	2/ago/11	total	0	1080	1080	5	Conservação de drenagem	td. ext.	75.308	5/ago/11	executado
21	p	Av	Nossa Senhora do Loreto	3/ago/11	total	0	1260	1260	10	Buraco	no 931	75.457	5/ago/11	executado
22	p	R	Ciro Soares de Almeida	3/ago/11	total	0	1500	1500	10	Buraco	td. ext.	75.933	5/ago/11	executado
23	p	Av	Sanatório	3/ago/11	total	0	1400	1400	5	Conservação de drenagem	do 1100 ao 1400	74.897	4/ago/11	executado
24	t	R	Sargento Agostinho Ferreira	3/ago/11	total	0	810	810	5	Conservação de drenagem	no 479	75.324	5/ago/11	executado
25	t	R	Andaraí	3/ago/11	total	0	990	990	5	Conservação de drenagem	td.ext.	74.903	4/ago/11	programado
26	t	R	Paulino de Brito	4/ago/11	total	0	954	954	5	Conservação de drenagem	td.ext.	75.299	5/ago/11	executado
27	t	R	Crisciuma	4/ago/11	total	0	1530	1530	5	Conservação de drenagem	no 889	75.299	5/ago/11	executado
28	p	Av	Angelina	4/ago/11	total	0	990	990	5	Conservação de drenagem	no 18	75.487	6/ago/11	executado
29	t	R	Eli	4/ago/11	total	0	1700	1700	6	Conservação de jardim	no 1574	75.923	8/ago/11	programado
30	t	R	do Imperador	5/ago/11	total	0	1800	1800	10	Buraco	no 270	76.094	8/ago/11	programado
31	t	R	Ataliba Vieira	5/ago/11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	no 36	75.550	8/ago/11	programado
32	t	Av	Tenente Amaro F. da Silveira + R. Sold. Fco. Tamborim	5/ago/11	total	0	1200	1200	99	Outros serviços	td.ext.	s/nº	5/ago/11	Vistoria às Obras no Córrego Novo Mundo/Biquinha
33	t	Al	Primeiro Sgto. Basílio N. da Costa	5/ago/11	total	0	360	360	10	Buraco	td.ext.	75.933	5/ago/11	executado
34	t	Al	Sargento Assad Feres	5/ago/11	total	0	450	450	10	Buraco	td.ext.	75.933	5/ago/11	executado
35	t	R	Soldado José Vicente de Paula	5/ago/11	total	0	360	360	10	Buraco	td.ext.	75.933	5/8/2011	executado

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria	p	principal
	t	transversal
tipo	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	Pr	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto

Problemas

td.ext. toda extensão

cód.

1	Limpeza de boca de lobo	1	Limpeza de boca de lobo
2	Conservação de galerias	2	canal
		3	Limpeza mecânica de galerias, ramais,
5	Conservação de drenagem	5	Conservação de galerias e demais
6	Conservação de jardim	6	Conservação de áreas
7	Conservação de logradouro	7	públicos
9	Pichação	9	pichadas
10	Buraco	10	conservação de pavimentos viários
		11	Limpeza manual de piscinão

12 Limpeza mecanizada de piscinão

Outros Serviços

13	Lei Cidade Limpa
14	Lei PSIU
15	Licença de funcionamento
16	Lei MPL
99	Outros serviços