

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

MG

VILA MARIA/VILA GUILHERME

sistema viário			vistoria	trecho vistoriado			problema			ordem de serviço			situação	
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação
1	t	R	Soldado Clóvis Rosa da Silva	6/ago/11	total	0	412	412	10	Buraco	no 299	76.465	9/ago/11	executado
2	t	Al	Primeiro Sgto. Osmar Cortes Claro	6/ago/11	total	0	500	500	6	Conservação de jardim	td.ext.	76.411	9/ago/11	executado
3	t	Av	Sargento Miguel de Sousa Filho	6/ago/11	total	0	600	600	6	Conservação de jardim	td. ext.	75.920	8/ago/11	executado
4	t	R	Soldado Aristides Gouveia	6/ago/11	total	0	450	450	10	Buraco	no 60	76.465	9/ago/11	executado
5	p	Av	Roland Garros	6/ago/11	parcial	0	2700	2700	5	Conservação de drenagem	td.ext.	75.550	8/ago/11	executado
6	t	R	Danúbio Azul	6/ago/11	total	0	460	460	6	Conservação de jardim	td. ext.	75.921	8/ago/11	executado
7	t	R	Profª Maria José B. Fernandes	7/ago/11	total	0	1170	1170	5	Conservação de drenagem	td. ext.	75.554	8/ago/11	executado
8	p	Av	Júlio Buono	7/ago/11	parcial	0	2000	2000	5	Conservação de drenagem	do 1000 ao 2000	75.560	8/ago/11	executado
9	p	Av	Cerejeiras	7/ago/11	parcial	0	1500	1500	6	Conservação de jardim	no 1361	76.832	10/ago/11	executado
10	t	R	Joaquim Rodrigues Costa	7/ago/11	total	0	360	360	6	Conservação de jardim	no 206	77.800	12/ago/11	executado
11	p	Av	Cerejeiras	8/ago/11	parcial	1500	3000	1500	6	Conservação de jardim	do 2333 ao 2337	76.413	9/ago/11	executado
12	p	Av	Júlio Buono	8/ago/11	parcial	2000	3000	1000	5	Conservação de drenagem	no 2890	76.235	9/ago/11	executado
13	t	R	Carlos dos Santos	8/ago/11	total	0	1350	1350	5	Conservação de drenagem	td. ext.	76.562	10/ago/11	executado
14	t	R	Cristo Operário	8/ago/11	total	0	300	300	5	Conservação de drenagem	td. ext.	76.563	10/ago/11	executado
15	p	Av	Sanatório	8/ago/11	parcial	0	1000	1000	5	Conservação de drenagem	no 127	76.565	10/ago/11	executado
16	t	Av	Basílio Alves Morango	9/ago/11	total	0	1350	1350	5	Conservação de drenagem	td. ext.	76.964	11/ago/11	executado
17	t	R	Guaranesia	9/ago/11	total	0	1500	1500	5	Conservação de drenagem	no 1445	77.749	12/ago/11	executado
18	t	Al	Subtenente Francisco Hierro	9/ago/11	total	0	720	720	10	Buraco	td. ext.	75.509	11/ago/11	executado
19	t	R	Pedro Taques Pires	9/ago/11	total	0	740	740	10	Buraco	td.ext.	75.509	11/ago/11	executado
20	t	Pç	Novo Mundo	9/ago/11	total	0	800	800	10	Buraco	td. ext.	75.509	11/ago/11	executado
21	p	Av	Guilherme	10/ago/11	total	0	1900	1900	10	Buraco	no 1160	77.927	12/ago/11	executado
22	t	R	Curuçá	10/ago/11	total	0	1500	1500	10	Buraco	td. ext.	77.927	12/ago/11	executado
23	t	Av	Reverendo Israel Vieira Ferreira	10/ago/11	total	0	954	954	6	Conservação de jardim	no 336	77.797	11/ago/11	executado
24	p	Pç	Pres. Jânio da S. Quadros	10/ago/11	parcial	0	800	800	6	Conservação de jardim	td.ext.	77.795	12/ago/11	executado
25	p	Av	Tenente Amaro F. da Silveira	11/ago/11	total	0	1800	1800	5	Conservação de drenagem	no 678	77.755	12/ago/11	executado
26	t	Al	Segundo Sgto. Névio B. dos Santos	11/ago/11	total	0	690	690	2	Conservação de galerias	td.ext.	s/nº	13/ago/11	executado
27	t	R	Cabo Romeu Casagrande	11/ago/11	total	0	810	810	10	Buraco	td. ext.	77.961	12/ago/11	executado
28	t	Al	Sgto.Andiras Nogueira de Abreu	11/ago/11	total	0	576	576	10	Buraco	td. ext.	77.961	12/ago/11	executado
29	t	R	Cabo Basílio Zequim Júnior	11/ago/11	total	0	540	540	10	Buraco	td. ext.	77.961	12/ago/11	executado
30	t	R	Cabo Oscar Rossini	11/ago/11	total	0	774	774	10	Buraco	td. ext.	78.480	13/ago/11	executado
31	t	R	Benfica	12/ago/11	total	0	1500	1500	10	Buraco	no 452	78.593	15/ago/11	programado
32	t	R	Pe. Saboia de Medeiros	12/ago/11	total	0	2070	2070	6	Conservação de jardim	no 1702	78.469	13/ago/11	executado
33	t	R	Hiroshima	12/ago/11	total	0	720	720	6	Conservação de jardim	no 458	78.473	15/ago/11	programado
34	p	Av	Alberto Byington	12/ago/11	total	0	3000	3000	6	Conservação de jardim	no 2781	78.469	13/ago/11	executado

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria	p	principal
	t	transversal
tipo	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	Pr	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto

Problemas

td.ext. toda extensão

cód.

1	Limpeza de boca de lobo	1	Limpeza de boca de lobo
2	Conservação de galerias	2	canal
		3	Limpeza mecânica de galerias, ramais,
5	Conservação de drenagem	5	Conservação de galerias e demais
6	Conservação de jardim	6	Conservação de áreas
7	Conservação de logradouro	7	públicos
9	Pichação	9	pichadas
10	Buraco	10	conservação de pavimentos viários
		11	Limpeza manual de piscinão

12 Limpeza mecanizada de piscinão

Outros Serviços

13	Lei Cidade Limpa
14	Lei PSIU
15	Licença de funcionamento
16	Lei MPL
99	Outros serviços