

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

MG

VILA MARIA/VILA GUILHERME

sistema viário			vistoria	trecho vistoriado			problema			ordem de serviço				
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação
1	p	Av	das Cerejeiras	16/jul/11	total	0	3000	3000	10	Buraco	no 869	69.024	19/jul/11	executado
2	t	R	Kobe	16/jul/11	total	0	540	540	10	Buraco	td. ext.	69.024	19/jul/11	executado
3	t	R	Dona Santa Veloso	16/jul/11	total	0	780	780	10	Buraco	td. ext.	69.024	19/jul/11	executado
4	t	Al	Subtenente Francisco Hierro	16/jul/11	total	0	800	800	10	Buraco	td. ext.	69.472	20/jul/11	executado
5	p	Av	Edgar Ruzzant	17/jul/11	total	0	1170	1170	10	Buraco	td. ext.	69.461	20/jul/11	executado
6	t	Al	Sargento Andiras N. de Abreu	17/jul/11	total	0	630	630	10	Buraco	td. ext.	69.472	20/jul/11	executado
7	t	R	Soldado Morais Garcia	17/jul/11	total	0	990	990	10	Buraco	td. ext.	69.972	21/jul/11	executado
8	t	R	Simão Borges	17/jul/11	total	0	320	320	6	Conservação de jardim	no 35	68.376	18/jul/11	executado
9	t	R	Mario Pinheiro	17/jul/11	total	0	270	270	6	Conservação de jardim	no 56	68.379	18/jul/11	executado
10	p	Av	Joaquina Ramalho	17/jul/11	total	0	1700	1700	6	Conservação de jardim	td. ext.	68.379	18/jul/11	executado
11	p	Av	Tenente Amaro F. da Silveira	18/jul/11	total	0	1800	1800	99	Outros serviços	td. ext.	s/nº	18/jul/11	Visita obras no Córrego Novo Mundo/ Em andamento
12	t	R	Manuel de Almeida	18/jul/11	total	0	720	720	6	Conservação de jardim	no 725	69.364	20/jul/11	executado
13	t	R	Coronel Jordão	18/jul/11	total	0	950	950	6	Conservação de jardim	no 680	69.364	20/jul/11	executado
14	t	R	Izidro Ortiz	18/jul/11	total	0	540	540	5	Conservação de drenagem	td. ext.	69.625	21/jul/11	executado
15	t	R	Alfredo Mario Pizzotti	18/jul/11	total	0	630	630	5	Conservação de drenagem	td. ext.	69.859	21/jul/11	executado
16	t	R	Joaquim Rodrigues Costa	18/jul/11	parcial	0	360	360	10	Buraco	no 170	69.983	21/jul/11	executado
17	p	Av	Nadir Dias de Figueiredo	19/jul/11	total	0	1800	1800	6	Conservação de jardim	no 1412	69.855	21/jul/11	executado
18	t	R	Guaranesia	19/jul/11	total	0	1530	1530	6	Conservação de jardim	no 350	70.394	22/jul/11	executado
19	t	Al	Primeiro Sargento Basílio N. da Costa	19/jul/11	total	0	998	998	10	Buraco	td. ext.	70.591	22/jul/11	executado
20	t	R	Dirce	19/jul/11	total	0	540	540	10	Buraco	no 270 a 378	70.591	22/jul/11	executado
21	t	R	Zalina Rolim	19/jul/11	total	0	576	576	10	Buraco	td. ext.	70.497	22/7/2011	executado
22	p	Av	Jardim Japão	20/jul/11	parcial	700	1530	830	6	Conservação de jardim	no 471	67.776	15/7/2011	executado
23	p	Av	Otto Baumgart	20/jul/11	total	0	1170	1170	5	Conservação de drenagem	td. ext.	69.628	21/7/2011	executado
24	t	R	Cabo Antônio Alves	20/jul/11	total	0	540	540	10	Buraco	td. ext.	71.012	23/7/2011	executado
25	t	R	Abel Marciano de Oliveira	20/jul/11	total	0	720	720	10	Buraco	no 268	71.115	25/7/2011	programado
26	p	R	Av. Gustavo Adolfo	20/jul/11	total	1000	3000	2000	99	Outros serviços	td. ext.	s/nº	20/7/2011	Vistoria às obras de contenção do Córrego Maria Paula (em andamento)
27	t	R	Crispim Duarte	21/jul/11	total	0	720	720	6	Conservação de jardim	no 651	70.983	23/7/2011	executado
28	p	Av	Conceição	21/jul/11	total	0	5000	5000	5	Conservação de drenagem	td. ext.	70.550	23/7/2011	executado
30	t	R	José Bernardo Pinto	22/jul/11	total	0	2500	2500	99	Outros serviços	td. ext.	s/nº	22/7/2011	Vistoria às obras de recapeamento da via (Em andamento/fresagem)
31	t	R	12 de Setembro	22/jul/11	total	0	1530	1530	5	Conservação de drenagem	td. ext.	70.608	25/7/2011	programado
32	t	R	Sobral Júnior	22/jul/11	total	0	880	880	6	Conservação de jardim	no 692	70.989	25/7/2011	programado
33	t	R	Soldado Benedito Patrício	22/jul/11	total	0	450	450	10	Buraco	td. ext.	71.115	25/7/2011	programado

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria	p	principal
	t	transversal
tipo	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	Pr	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto

Problemas

td.ext. toda extensão

cód.

1	Limpeza de boca de lobo	1	Limpeza de boca de lobo
2	Conservação de galerias	2	Limpeza manual de galerias, córrego e canal
3		3	Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de visita, bocas de lobo
5	Conservação de drenagem	5	Conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem
6	Conservação de jardim	6	Conservação de áreas urbanizadas/ajardinadas/praguejadas e entorno
7	Conservação de logradouro	7	Manutenção e conservação de logradouros públicos
9	Pichação	9	pintura e recuperação de superfícies pichadas
10	Buraco	10	conservação de pavimentos viários
		11	Limpeza manual de piscinão
		12	Limpeza mecanizada de piscinão

Outros Serviços

13	Lei Cidade Limpa
14	Lei PSIU
15	Licença de funcionamento

16	Lei MPL
99	Outros serviços