

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

MG

VILA MARIA/VILA GUILHERME

sistema viário				vistoria			trecho vistoriado			problema			ordem de serviço		
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação	
1	p	Av	Educador Paulo Freire	23/jul/11	total	0	1700	1700	6	Conservação de jardim	td.ext.	70.968	25/jul/11	executado	
2	t	Av	do Poeta	23/jul/11	total	0	1520	1520	6	Conservação de jardim	Pç.Caminhoneiro	71.432	26/jul/11	executado	
3	t	R	Dona Maria Quedas	23/jul/11	total	0	630	630	10	Buraco	no 45	71.115	25/jul/11	executado	
4	t	R	Soldado Arindo Saldanha	23/jul/11	total	0	540	540	10	Buraco	td. ext.	71.115	25/jul/11	executado	
5	t	R	Emanuele Saporiti	23/jul/11	total	0	320	320	10	Buraco	td. ext.	71.627	26/jul/11	executado	
6	t	R	Jaci Toledo	23/jul/11	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td. ext.	70.603	25/jul/11	executado	
7	t	R	Milton da Rocha	24/jul/11	total	0	630	630	5	Conservação de drenagem	td. ext.	70.603	25/jul/11	executado	
8	p	Av	Gustavo Adolfo	24/jul/11	total	0	2500	2500	5	Conservação de drenagem	do 21 a 1564	70.603	25/jul/11	executado	
9	t	R	Santa Veridiana	24/jul/11	total	0	720	720	6	Conservação de jardim	no 703	70.989	25/jul/11	executado	
10	t	R	Sobral Júnior	24/jul/11	total	0	750	750	6	Conservação de jardim	no 692	70.989	25/jul/11	executado	
11	t	R	Sérgio Leite de Camargo	24/jul/11	total	0	720	720	6	Conservação de jardim	no 652	70.987	25/jul/11	executado	
12	p	Av	Serafim Gonçalves Pereira	25/jul/11	total	0	700	700	6	Conservação de jardim	no 230	71.421	26/jul/11	executado	
13	p	Av	João Simão de Castro	25/jul/11	total	0	1300	1300	10	Buraco	no 94	71.627	26/jul/11	executado	
14	t	R	Crispim Duarte	25/jul/11	total	0	720	720	10	Buraco	no 480	72.033	27/jul/11	executado	
15	p	Av	Júlio Buono	25/jul/11	total	0	3000	3000	5	Conservação de drenagem	do 34 a 3000	71.160 e 71.892	26 e 27/jul/11	executado	
16	t	R	Dr. Benedito Estevam dos Santos	26/jul/11	parcial	0	1300	1300	6	Conservação de jardim	do 1234 a 1246	72.444	27/jul/11	executado	
17	p	R	Chico Pontes	26/jul/11	total	0	2000	2000	13	Lei Cidade Limpa	td. ext.	s/nº	30/jul/11	executado	
18	t	R	Itamonte	26/jul/11	total	0	1200	1200	6	Conservação de jardim	no 55 e no 31	72.920	29/jul/11	executado	
19	t	R	Sargento Agostinho Ferreira	26/jul/11	total	0	500	490	5	Conservação de drenagem	td.ext.	72.426	28/jul/11	executado	
20	t	R	Eli	27/jul/11	total	0	1700	1700	10	Buraco	do 1371 a 1401	72.571	28/jul/11	executado	
21	t	R	Amândio Monteiro	27/jul/11	total	0	630	630	10	Buraco	td. ext.	73.007	28/jul/11	executado	
22	p	Av	Tenente Amaro F. da Silveira	27/jul/11	total	0	2000	2000	10	Buraco	do 1841 a 1873	73.013	29/jul/11	executado	
23	p	R	Ararituaba	27/jul/11	total	0	1400	1400	6	Conservação de jardim	td. ext.	72.918	29/jul/11	executado	
24	t	Av	Conceição	28/jul/11	total	0	5000	5000	13	Lei Cidade Limpa	td. ext.	s/nº	30/jul/11	executado	
25	p	Av	Luiz Dumont Villares	29/jul/11	parcial	0	2000	2000	6	Conservação de jardim	td.ext.	73.510	2/ago/11	programado	
26	p	Av	Manuel Antônio Gonçalves	29/jul/11	total	0	720	720	6	Conservação de jardim	Pç. Sta Luiza Marillac	73.872	30/jul/11	executado	
27	p	R	Maria Cândida	29/jul/11	total	0	2070	2070	5	Conservação de drenagem	do 18 ao 390	73.144	30/jul/11	executado	
28	t	R	Cel. Marcílio Franco	29/jul/11	parcial	0	900	900	5	Conservação de drenagem	no 642	71.115	30/jul/11	executado	

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria	p	principal
	t	transversal
tipo	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	Pr	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto

Problemas

td.ext. toda extensão

cód.

1	Limpeza de boca de lobo	1	Limpeza de boca de lobo
2	Conservação de galerias	2	canal
		3	Limpeza mecânica de galerias, ramais,
5	Conservação de drenagem	5	Conservação de galerias e demais
6	Conservação de jardim	6	Conservação de áreas
7	Conservação de logradouro	7	públicos
9	Pichação	9	pichadas
10	Buraco	10	conservação de pavimentos viários
		11	Limpeza manual de piscinão

12 Limpeza mecanizada de piscinão

Outros Serviços

13	Lei Cidade Limpa
14	Lei PSIU
15	Licença de funcionamento

16 Lei MPL

99 Outros serviços