

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Sistema Viário		Vistoria	Trecho Vistoriado			Problema		Ordem de Serviço			Situação		
Cód.	Cat.	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	Tenente José J. de Mesquita	29/out/11	total	0	1026	1026	10	Buraco	td. ext.	105.865/11	31/out/11	executado
2	t	Curuçá	29/out/11	total	0	1530	1530	10	Buraco	no 178	106.532/11	1/nov/11	executado
3	t	1º Sgto. Basílio N. da Costa	29/out/11	total	0	450	450	10	Buraco	td. ext.	106.532/11	1/nov/11	executado
4	t	Andaraí	29/out/11	total	0	936	936	10	Buraco	no 490	106.532/11	1/nov/11	executado
5	t	Cachoeira do Arari	29/out/11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	td. ext.	105.206/11	31/out/11	executado
6	t	Sacalina	29/out/11	total	0	324	324	5	Conservação de drenagem	td. ext.	105.201/11	31/out/11	executado
7	p	José Maria Fernandes	30/out/11	total	0	2700	2700	10	Buraco	td. ext.	106.532/11	1/nov/11	executado
8	t	Amambai	30/out/11	total	0	1620	1620	6	Conservação de jardim	no 278	106.436/11	1/nov/11	executado
9	t	Doze de Setembro	30/out/11	total	0	1350	1350	6	Conservação de jardim	no 1124	106.436/11	1/nov/11	executado
10	t	Sarah Velardo Velloso	31/out/11	total	0	720	720	5	Conservação de drenagem	td. ext.	106.069/11	1/nov/11	executado
11	t	Nelson	31/out/11	total	0	630	630	5	Conservação de drenagem	td. ext.	106.027/11	1/nov/11	executado
12	t	Jaci Toledo	31/out/11	total	0	990	990	5	Conservação de drenagem	no 778	106.069/11	1/nov/11	executado
13	t	Ernani Pinto	31/out/11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	td. ext.	106.031/11	1/nov/11	executado
14	t	Cel. Marcilio Franco	31/out/11	total	0	1620	1620	5	Conservação de drenagem	td. ext.	106.027/11	1/nov/11	executado
15	t	Belchior de Ordas	31/out/11	total	0	810	810	5	Conservação de drenagem	td. ext.	106.031/11	1/nov/11	executado
16	t	Itamonte	1/nov/11	total	0	2880	2880	5	Conservação de drenagem	td. ext.	106.639/11	3/nov/11	executado
17	t	Benedita Dornellas Claro	1/nov/11	total	0	990	990	5	Conservação de drenagem	no 502	106.669/11	3/nov/11	executado
18	t	Amazonas da Silva	1/nov/11	total	0	1440	1440	5	Conservação de drenagem	td. ext.	106.658/11	3/nov/11	executado
19	t	Ramiz Galvão	2/nov/11	total	0	1620	1620	5	Conservação de drenagem	td. ext.	106.639/11	3/nov/11	executado
20	t	Major Roberto dos Santos	2/nov/11	total	0	900	900	5	Conservação de drenagem	td. ext.	106.639/11	3/nov/11	executado
21	t	Itamonte	2/nov/11	total	0	2880	2880	10	Buraco	no 2052	107.023/11	3/nov/11	executado
22	p	Gustavo Adolfo	3/nov/11	total	0	3960	3960	10	Buraco	no 1486	107.589/11	4/nov/11	executado
23	t	José Bernardo Pinto	3/nov/11	total	0	1980	1980	10	Buraco	no 1120	107.593/11	4/nov/11	executado
24	p	Jardim Japão	4/nov/11	total	0	1800	1800	6	Conservação de jardim	no 52	108.097/11	5/nov/11	executado
25	p	das Cerejeiras	4/nov/11	total	0	1800	1800	6	Conservação de jardim	no 1551	108.097/11	5/nov/11	executado
26	t	Osaka	4/nov/11	total	0	1980	1980	6	Conservação de jardim	no 1334	108.097/11	5/nov/11	executado

CODIFICAÇÃO

Sistema Viário Principal

categoria p principal
t transversal
tipo Al Alameda
R Rua
Av Avenida
Pr Praça
Tu Túnel
Vd Viaduto

Problemas

td.ext. toda extensão

cód.

0 Nada Consta

1 Limpeza de boca de lobo

2 Conservação de galerias

5 Conservação de drenagem

6 Conservação de jardim

7 Conservação de logradouro

9 Pichação

10 Buraco

13 Lei Cidade Limpa

14 Lei PSIU

15 Licença de funcionamento

16 Lei MPL

17 Cata bagulho

18 Passeio livre

19 Remoção de entulho

20 Pintura de guias e postes

21 Capinação e varrição

22 Fiscalização de obras

23 Veículo abandonado

99 Outros serviços

Serviços SAFFOR

1 Limpeza de boca de lobo

2 Limpeza manual de galerias, córrego e canal

3 Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços

5 Conservação de galerias e demais dispositivos

6 Conservação de áreas urbanizadas/ajardinadas

7 Manutenção e conservação de logradouros públicos

9 pintura e recuperação de superfícies pichadas

10 conservação de pavimentos viários

11 Limpeza manual de piscinão

12 Limpeza mecanizada de piscinão