



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Relatório de vistorias - Semana de 12 a 18 de março

Subprefeitura Vila Prudente / Sapopemba

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
12/03/11	Rua Roberto Park	toda a extensão	Constatado problema de quebra de muro e córrego s/ canalização	Programação Agendada
18/03/11	Travessa Elídia Maria de Jesus	toda a extensão	Vistoria com a empreiteira Queiroz Galvão e engenheiros do Metrô para avaliarem problema de obstrução de galeria	Programação Agendada
18/03/11	Rua dos Crépis	toda a extensão	Reconhecimento de problema de desmoronamento existente em área particular	Nada a ser feito
18/03/11	Córrego Aguas Vermelhas	toda a extensão	Constatado problema de mal cheiro e sujeira no córrego	Programação Agendada