



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Relatório de vistorias - Semana de 02 a 08 de julho

Subprefeitura Vila Prudente / Sapopemba

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
02/07/11	R. João Lopes de Lima	toda a extensão	Toda extensão com barracas, o problema persiste e sugere solução aos moradores que há tempos reclamam	Programação agendada (vistoria de UNIVIAS)
02/06/11	R. Antonio de Alme	número 265	Necessidade de limpeza do bueiro	Programação agendada
04/07/11	Córrego Inhumas	Entre a R. Antonio Augusto Cortesão e R. Nova Brasília	Vistoria, junto com representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano às obras de Siurb, de canalização do córrego.	Obra em andamento. Cronograma de Siurb.
04/07/11	R. das Heras	Numerais 618, 672, 891, 900, 998 e 1052	Necessidade de serviço de tapa-buracos	Programação agendada
04/07/11	R. Mário Ortiz	Numerais 210, 240 em frente à escola	Necessidade de serviço de tapa-buracos	Programação agendada
04/07/11	R. Forte de S. Bartolomeu	160, px à R. Guamiranga	Necessidade de serviço de tapa-buracos	Programação agendada
04/07/11	R. Igaratá	413	Necessidade de serviço de tapa-buracos	Programação agendada
05/07/11	Av. V. Ema	Numerais 146, 212, 267, 478, 602,610, 964, 1032, 1040, 1058, 1568,	Necessidade de serviço de tapa-buracos	Programação agendada
05/07/11	Av. Eng. Feijó Bittencourt	Numerais 111, 160, 268 e 296, 656	Necessidade de serviço de tapa-buracos	Programação agendada

05/07/11	Av. Egídio Martins	52	Necessidade de serviço de tapa-buracos	Programação agendada
05/07/11	Av. do Oratório	Numerais 5557, 4285, 4132, 3479, 2195, 1689, 1398	Necessidade de serviço de tapa-buracos	Programação agendada
06/07/11	R. das Panteras	15 e 16	Muro pintado com propaganda irregular e propaganda política	Solicitação de agente vistor no local
06/07/11	R. do Escaravelho	7	Muro pintado com propaganda política	Solicitação de agente vistor no local
06/07/11	Av. Arq. Vilanova Artigas, 1.900	Area da feira de quarta, viela ao lado.	Barraca clandestina vende frutas	Solicitação de equipe de Apreensão no local
06/07/11	Av. Arq. Vilanova Artigas, 980	Area do Posto de Bombeiros	Necessidade de capinação e limpeza na área envoltória	Programação agendada
06/07/11	R. Lobélias	340	Afundamento entre os pvs da Sabesp e águas pluviais	Programação agendada
07/07/11	R. Jacques Nave	120	Problema de entulho no local	Programação agendada
07/07/11	R. Costa Barros	1283	Problema de entulho no local	Programação agendada
07/07/11	Av. Casa Grande	350	Problema de entulho no local	Programação agendada
07/07/11	R. Arroio S. Nicolau	esquina com a R. Cachoeira de São Benedito	Problema de entulho no local	Programação agendada
07/07/11	R. Erva Imperial	340, na área envoltória do CDC 3 Alianças	Entrada do estacionamento do CDC com muito lixo/entulho. Moradores / usuários pedem a retirada do lixo e colocação de placa de "Proibido jogar lixo".	Programação agendada
08/07/11	R. dos Crepis, R. Ipoméias, Rua das Cobias e R. Gradaú	todo o quarteirão	Avaliação para desenvolver projeto para conter os deslizamentos de terra (terreno acidentado). O último ocorreu em 2009 com as fortes chuvas.	Solicitação área técnica para desenvolvimento de projeto
08/07/11	Av. Secundino Domingues	trecho próximo à favela	Deposição irregular de terra na calçada	Solicitação à Fiscalização de agente vistor na área

08/07/11	Ecoponto São Luca	R. Florêncio Sanches, 307	Vistoria para verificar limpeza da área envoltória e do ecoponto	Serviço realizado
08/07/11	R. João Pedro Lecór e Aracat Mirim	Area envoltória do Parque Ecológico e do Senai	Vistoria ao mapeamento e colocação de pontos de luz (troca) + poda de árvores	Em andamento (Ilume + Áreas Verdes)