

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

SP/VP

VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

Sistema Viário			Vistoria	Trecho Vistoriado			Problema			Ordem de Serviço			
Cód.	Cat.	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	t	R Cavour	12/mai/12	parcial	50	1.251	1201	0	Nada Consta	alt.380			
2	p	Av. Vila Ema	12/mai/12	parcial			0	10	Reforma de sarjeta	600			
3	p	Av. Vila Ema	12/mai/12	parcial			0	10	Reforma de sarjeta	715			
4	p	Av. Vila Ema	14/mai/12	parcial			0	10	Reforma de sarjeta	717			
5	p	Av. Vila Ema	14/mai/12	parcial			0	10	Reforma de sarjeta	737			
6	p	Av. Francisco Mesquita	14/mai/12	parcial	387	2.300	1913	10	Buraco	1.051	41978/12	15/mai/12	executado
7	p	Av. Francisco Mesquita	14/mai/12	parcial			0	10	Buraco	1.057	41978/12	15/mai/12	executado
8	p	Av. Francisco Mesquita	14/mai/12	parcial			0	10	Buraco	1.069	41978/12	15/mai/12	executado
9	p	Av. Francisco Mesquita	14/mai/12	parcial			0	10	Buraco	1.071	41978/12	15/mai/12	executado
10	p	Av. São Raimundo	14/mai/12	parcial	414	2.380	1966	10	Buraco	414	41978/12	15/mai/12	executado
11	t	R Fidelis Papini	15/mai/12	parcial	12	890	878	7	Conservação de logradouro	426 ao 720			
12	t	R Cananéia	15/mai/12	parcial	25	737	712	7	Conservação de logradouro	546 ao 713			
13	t	R Piancó	15/mai/12	parcial	16	380	364	7	Conservação de logradouro	16 ao 46			
14	t	R Cavour	15/mai/12	parcial	50	1.251	1201	7	Conservação de logradouro	260 ao 560			
15	t	R Hermeto Lima	15/mai/12	parcial	0	1.071	1071	7	Conservação de logradouro	entre as R . Pereira de Avelar e Gaspar Barretos			
16	t	R Miguel Antonio Flangini	15/mai/12	parcial	0	1.000	1000	10	Buraco	lateral do predio da Legião Mirim	SAC 10774808	18/mai/12	executado
17	p	R Miguel Antonio Flangini	15/mai/12	parcial	0	800	800	19	Remoção de entulho	Fernado Romero Val	SAC 10774893	18/mai/12	executado
18	t	Av. Anhaia Mello	15/mai/12	parcial	0	2.230	2230	6	Conservação de jardim	Árvores no canteiro-sentido centro- à esquerda	SAC 10774775	18/mai/12	executado
19	t	R Lydia Ferrari Magnoli	15/mai/12	parcial			6	Conservação de jardim	em toda a extensão da rua, visibilidade baixa	SAC 10774725		18/mai/12	executado
20	p	Av. Primavera de Caiena	16/05/12	parcial	300	1.225	925	0	Nada Consta				
21	t	R Antonio de França e Silva	17/05/12	parcial	3	1.115	1112	10	Conservação de logradouro	3	42888/12	17/mai/12	executado
22	t	R Antonio de França e Silva	17/05/12	parcial			10	Conservação de logradouro	57	42888/12	17/mai/12	executado	
23	t	R Antonio de França e Silva	17/05/12	parcial			10	Conservação de logradouro	553	42888/12	17/mai/12	executado	
24	t	R Batista Fergusio	17/05/12	parcial	0	1.880	1.880	10	Conservação de logradouro	cruzamento c/ R. Simão Salem	42888/12	17/mai/12	executado
25	t	R Batista Fergusio	17/05/12	parcial			0	10	Conservação de logradouro	1.579	42888/12	17/mai/12	executado
26	p	Av. Sapopemba	18/05/12	parcial	7.000	11.905	4.905	10	Conservação de logradouro	11.905	41540/12	14/mai/12	executado
27	p	Av. Sapopemba	18/05/12	parcial			0	10	Conservação de logradouro	11.669	42456/12	16/mai/12	executado
28	p	Av. Sapopemba	18/05/12	parcial			0	10	Conservação de logradouro	11.551	42456/12	16/mai/12	executado
29	p	Av. Sapopemba	18/05/12	parcial			0	10	Conservação de logradouro	11.550	42456/12	16/mai/12	executado
30	t	R Cristovão de Vasconcelos	18/05/12	parcial	10	305	295	10	Conservação de logradouro	115	43383/12	18/mai/12	executado
31	t	R Cristovão de Vasconcelos	18/05/12	parcial			10	Conservação de logradouro	10 - A	43383/12	18/mai/12	executado	
32	t	R Cristovão de Vasconcelos	18/05/12	parcial			10	Conservação de logradouro	75	43383/12	18/mai/12	executado	
33	t	R Cristovão de Vasconcelos	18/05/12	parcial			10	Conservação de logradouro	59	43383/12	18/mai/12	executado	
34	t	R Cristovão de Vasconcelos	18/05/12	parcial			10	Conservação de logradouro	55	43383/12	18/mai/12	executado	
35	t	R Cristovão de Vasconcelos	18/05/12	parcial			10	Conservação de logradouro	27	43383/12	18/mai/12	executado	
36	p	Av. Vila Ema	18/05/12	parcial	850	3.422	2.572	10	Conservação de logradouro	1.763	42888/12	17/mai/12	executado