


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CE JARDIM SÃO PAULO



REFORMA COBERTURA



REFORMA COBERTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CE JARDIM SÃO PAULO



PLACA DA OBRA



OBRAS COBERTURA QUADRA DE BOCHA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CE JARDIM SÃO PAULO



OBRAS COBERTURA QUADRA DE BOCHA



OBRAS COBERTURA QUADRA DE BOCHA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CE JARDIM SÃO PAULO



OBRAS COBERTURA QUADRA DE BOCHA CONCRETAGEM BASE DOS PILARES



OBRAS COBERTURA QUADRA DE BOCHA CONCRETAGEM BASE DOS PILARES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CE JARDIM SÃO PAULO



OBRAS QUADRA DE BOCHA EXECUÇÃO ALVENARIA



RETIRADA PARA REALOCAÇÃO AQUECEDORES DA PISCINA